MF2412B/MF2413B/ MF2414B マイクロ波フリケンシカウンタ 取扱説明書

第3版

製品を適切・安全にご使用いただくために、製品をご使用になる前に、本書を必ずお読みください。

本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

管理番号: M-W1520AW-3.0

安全情報の表示について —

当社では人身事故や財産の損害を避けるために、危険の程度に応じて下記のようなシグナルワードを用いて安全に関す る情報を提供しています。記述内容を十分理解して機器を操作するようにしてください。

下記の表示およびシンボルは、そのすべてが本器に使用されているとは限りません。また、外観図などが本書に含まれる とき、製品に張り付けたラベルなどがその図に記入されていない場合があります。

本書中の表示について



⚠ 危険

回避しなければ、死亡または重傷に至る切迫した危険状況があることを警告しています。



回避しなければ、死亡または重傷に至る恐れがある潜在的危険について警告しています。



回避しなければ、軽度または中程度の人体の傷害に至る恐れがある潜在的危険、または、 物的損害の発生のみが予測されるような危険状況について警告しています。

機器に表示または本書に使用されるシンボルについて

機器の内部や操作箇所の近くに、または本書に、安全上または操作上の注意を喚起するための表示があります。 これらの表示に使用しているシンボルの意味についても十分理解して、注意に従ってください。



禁止行為を示します。丸の中や近くに禁止内容が描かれています。



守るべき義務的行為を示します。丸の中や近くに守るべき内容が描かれています。



警告や注意を喚起することを示します。三角の中や近くにその内容が描かれています。



注意すべきことを示します。四角の中にその内容が書かれています。



このマークを付けた部品がリサイクル可能であることを示しています。

MF2412B/MF2413B/ MF2414B マイクロ波フリケンシカウンタ 取扱説明書

1998年(平成10年) 8月17日(初版) 2007年(平成19年) 2月7日(第3版)

- ・予告なしに本書の内容を変更することがあります。
- 許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。

Copyright © 1998-2007, ANRITSU CORPORATION

Printed in Japan

安全にお使いいただくために





1 左のアラートマークを表示した箇所の操作をするときは、必ず取扱説明書を参照してください。取扱説明書を読まないで操作などを行った場合は、 負傷する恐れがあります。また、本器の特性劣化の原因にもなります。 なお、このアラートマークは、危険を示すほかのマークや文言と共に用い られることもあります。

2 測定カテゴリについて

本器は、測定カテゴリ I (CAT I)の機器です。CAT II , III , およびIVに該当する場所の測定には絶対に用いないでください。

測定器を安全に使用するため、IEC 61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT I ~CATIVで分類しています。概要は下記のとおりです。

CAT I: コンセントからトランスなどを経由した機器内の二次側の電気

CAT II: コンセントに接続する電源コード付き機器(可搬形工具・家庭用電気製品など)の一次側電気回路

CATⅢ: 直接分電盤から電気を取り込む機器(固定設備)の一次側および分電盤からコンセントまでの電気回路

CATIV: 建造物への引き込み電路, 引き込み口から電力量メータおよび一次側電流保護装置(分電盤)までの電気回路

感電

3 本器へ電源を供給するには、本器に添付された3芯電源コードを3極コンセントへ接続し、アース配線を行ってから使用してください。3極コンセントがない場合は、本器へ電源を供給する前に、変換アダプタから出ているアース線の先端の端子を、必ずアースに配線してから使用してください。アース配線を行わないで電源を供給すると、負傷または死につながる感電事故を引き起こす恐れがあります。また、精密部品を破損する恐れがあります。

修理

WARNING⚠

4 本器は、お客様自身では修理できませんので、本体またはユニットを開け、 内部の分解などしないでください。本器の保守については、所定の訓練を 受け、火災や感電事故などの危険を熟知した当社または当社代理店の サービスマンに依頼してください。本器の内部には、高圧危険部分があり 不用意にさわると負傷または死につながる感電事故を引き起こす恐れが あります。また精密部品を破損する恐れがあります。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告

校正



5 機器本体またはユニットには、出荷時の品質を保持するために性能保証シールが貼られています。このシールは、所定の訓練を受け、火災や感電事故などの危険を熟知した当社または当社代理店のサービスマンによってのみ開封されます。第三者によってシールが開封、破損されると機器の性能保証を維持できない恐れがあると判断する場合があります。お客様自身で機器本体またはユニットを開け、性能保証シールを破損しないよう注意してください。

転倒

6 本器は、必ず決められた設置方法に従って使用してください。本器を決められた設置方法以外で設置すると、わずかの衝撃でバランスを崩して足元に倒れ、負傷する恐れがあります。また、本器の電源スイッチの操作が困難になる設置は避けてください。

電池の溶液

7 電池をショートしたり、分解や加熱したり、火に入れたりしないでください。 電池が破損し中の溶液が流出する恐れがあります。

電池に含まれる溶液は有毒です。

もし、電池が破損などにより溶液が流出した場合は、触れたり、口や目に入れたりしないでください。誤って口に入れた場合は、ただちに吐き出し、口をゆすいでください。目に入った場合は、擦らずに流水でよく洗ってください。いずれの場合も、ただちに医師の治療を受けてください。皮膚に触れた場合や衣服に付着した場合は、洗剤でよく洗い流してください。

LCD

8 本器の表示部分にはLCD(Liquid Crystal Display)を使用しています。強い力を加えたり、落としたりしないでください。強い衝撃が加わると、LCDが破損し中の溶液(液晶)が流出する恐れがあります。

この溶液は強いアルカリ性で有毒です。

もし、LCDが破損し溶液が流出した場合は、触れたり、口や目に入れたりしないでください。誤って口に入れた場合は、ただちに吐き出し、口をゆすいでください。目に入った場合は、擦らずに流水でよく洗ってください。いずれの場合も、ただちに医師の治療を受けてください。皮膚に触れた場合や衣服に付着した場合は、洗剤でよく洗い流してください。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

ヒューズ交換

CAUTION ⚠

1 ヒューズを交換するときは、電源コードを電源コンセントから抜いて、本書 記載のヒューズと交換してください。電源コードを電源コンセントから抜かな いでヒューズの交換を行うと、感電する恐れがあります。また、本器背面の ヒューズの表示と同じ形名または同じ特性のヒューズを使用してください。 規格外のヒューズを使用すると火災事故につながる恐れがあります。

ヒューズの表示において

T3.15Aはタイムラグ形ヒューズであることを示します。

清掃

- 2 電源やファンの周囲のほこりを清掃してください。
 - ・ 電源コンセントに付着したほこりなどは、ときどき、清掃して使用してく ださい。ほこりが電極にたまると火災になる恐れがあります。
 - ファンの周りのほこりなどを清掃し、風穴をふさがないようにしてください。風穴をふさぐと、本器内部の温度が上昇し、火災になる恐れがあります。

測定端子



3 測定端子Input 1には、その端子とアースの間が+10 dBm以上にな信号を入れないでください。本器内部が破損する恐れがあります。

測定端子Input 2には、その端子とアースの間が10 Vrms $(1 M\Omega)/2$ Vrms (50Ω) 以上にな信号を入れないでください。本器内部が破損する恐れがあります。

安全にお使いいただくために ____

⚠ 注意

本器内のメモリの について

本器はメモリのバックアップ用電池として、フッ化黒鉛リチウム電池を使用し バックアップ用電池交換でいます。交換はアンリツ計測器カストマサービスで行いますので、当社また は当社代理店へ依頼してください。

注:本器の電池寿命は購入後,約7年です。早めの交換が必要です。

品質証明

アンリツ株式会社は、本製品が出荷時の検査により公表規格を満足していること、ならびにそれらの検査には、産業技術総合研究所(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) および情報通信研究機構(National Institute of Information and Communications Technology) などの国立研究所によって認められた公的校正機関にトレーサブルな標準器を基準として校正した測定器を使用したことを証明します。

品質保証

アンリツ株式会社は、納入後1年以内に製造上の原因に基づく故障が発生した場合は、無償で修復することを保証します。

ただし、次のような場合は上記保証の対象外とさせていただきます。

- ・ 取扱説明書に記載されている保証対象外に該当する故障の場合。
- お客様の誤操作, 誤使用, 無断改造・修理による故障の場合。
- 通常の使用を明らかに超える過酷な使用による故障の場合。
- ・ お客様の不適当または不十分な保守による故障の場合。
- ・ 火災,風水害,地震,そのほか天災地変などの不可抗力による故障の場合。
- ・ 指定外の接続機器, 応用機器, 応用部品, 消耗品による故障の場合。
- 指定外の電源,設置場所による故障の場合。

また、この保証は、原契約者のみ有効で、再販売されたものについては保証しかねます。

アンリツ株式会社は、本製品の欠陥に起因する損害のうち、予見できない特別の 事情に基づき生じた損害およびお客様の取引上の損失については、責任を負い かねます。

当社へのお問い合わせ

本製品の故障については、本書(紙版説明書では巻末, CD 版説明書では別ファイル)に記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」へすみやかにご連絡ください。

国外持出しに関する注意

- 1. 本製品は日本国内仕様であり、外国の安全規格などに準拠していない場合もありますので、国外へ持ち出して使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- 2. 本製品および添付マニュアル類は、輸出および国外持ち出しの際には、「外国為替及び外国貿易法」により、日本国政府の輸出許可や役務取引許可を必要とする場合があります。また、米国の「輸出管理規則」により、日本からの再輸出には米国政府の再輸出許可を必要とする場合があります。

本製品や添付マニュアル類を輸出または国外持ち出しする場合は、事前に必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

輸出規制を受ける製品やマニュアル類を廃棄処分する場合は, 軍事用途 等に不正使用されないように, 破砕または裁断処理していただきますよう お願い致します。

電源ヒューズについて

電源関係の安全性確保のために、当社の製品では、お客様の要求に応じて1ヒューズ電源または2ヒューズ電源が提供されています。

1 ヒューズ電源: 活電状況にある単相電源線の片方だけに ヒューズが付きます。

2 ヒューズ電源: 活電状況にある単相電源線の両方に ヒューズが付きます。


例1:1ヒューズ電源が使用されているときは、ヒューズホルダが1個見えます。

ヒューズホルダ



例2:2ヒューズ電源が使用されているときは、ヒューズホルダが2個見えます。

ヒューズホルダ





目次

安全にお使い頂くために	iii
第1章 概要	1-1
1.1 製品概要	1-2
1.2 取扱説明書の構成	1-3
1.3 機器構成 1.4 規格	1-4 1-6
1.4 規格	1-0
第2章 使用前の準備	2-1
2.1 設置場所の環境条件	2-2
2.2 安全処置	2-3
2.3 電源投入前の準備作業	2-7
第3章 パネル配置と操作概要	3-1
3.1 パネル配置	3-2
3.2 機能操作の概要	3-8
第 4 章 操作	4-1
4.1 電源投入/自己診断画面	4-2
4.2 画面説明	4-5
4.3 設定パラメータ	4-14
4.4 測定	4-37
第 5 章 GPIB	5-1
5.1 概要	5-2
5.2 機能	5-2
5.3 インタフェースファンクション	5-4
5.4 デバイスメッセージリスト	5-5
5.5 GPIBの設定と確認	5-32
56 サンプルプログラム	5-33

第6章 動作原理	6-1
6.1 構成	6-2
6.2 周波数測定	6-3
6.3 バースト幅測定・バースト周期測定	6-6
6.4 トリガ誤差	6-7
第7章 性能試験	7-1
7.1 性能試験の必要な場合	7-2
7.2 性能試験用機器一覧表	7-2
7.3 性能試験	7-3
第 8 章 校正	8-1
8.1 校正の必要な場合	8-2
8.2 校正用機器一覧表	8-2
8.3 校正	8-3
第9章 保管および輸送	9-1
9.1 キャビネットの清掃	9-2
9.2 保管上の注意	9-2
9.3 返却時の再梱と輸送	9-3
付録A 初期値/プリセット値一覧	A-1
付録 B 性能試験記入表	B-1
索引	i-1

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bの製品概要、本取扱説明書の構成、標準構成、機能を拡大するためのオプション製品および応用部品の構成、標準規格およびオプション製品の規格について説明します。

1.1	製品概	要	1-2
1.2	取扱説	明書の構成	1-3
1.3	機器構	成	1-4
	1.3.1	標準構成	1-4
	1.3.2	オプション	1-4
		応用部品	
1.4	規格		1-6
	1.4.1	標準規格	1-6
	1.4.2	オプション01,02,03規格	1-12

1.1 製品概要

MF2412B/MF2413B/MF2414Bは、マイクロ波帯の周波数カウンタとして、外部ミキサ無しで直接周波数測定を可能とすると共に、移動体通信用デバイスや回路を評価するためには欠かせないバースト波のキャリア周波数測定やパルス幅測定の機能も合わせ持っています。

また操作面におきましては、連続波測定やバースト波測定の切換を正面のパネルキーより1回の操作のみで行なえる様にしている他、測定分解能の設定、パルス幅測定のためのゲート時間の設定およびディレイ時間の設定を正面パネルより直接入力可能にするなど、簡単に操作できるようにしてあります。

MF2412B/MF2413B/MF2414Bそれぞれは、Input1の利用可能周波数範囲に応じてご用意したものです。形名に対する利用可能周波数範囲と入力コネクタの形状を表1-1に示します。

形名 利用可能周波数範囲 (Input1とInput2) Input1コネクタ形状 MF2412B 10 Hz~20 GHz N MF2413B 10 Hz~27 GHz SMA MF2414B 10 Hz~40 GHz K

表1-1 形名と利用可能周波数範囲、Input1入力コネクタ形状

特長

- · 10 Hz~40 GHz (MF2414B) の広帯域測定
- ・ 高速カウントモジュールによる高速測定
- ・ 高精度バースト測定
- ・ グラフィック表示の採用
- ・ テンプレート機能内蔵注1
- · トランジェント測定注2
- · GPIB標準装備

注1:

あらかじめ上限値と下限値で決定される周波数範囲を設定しておき、測定した周波数値がその範囲内ならGo、範囲外ならNo-Goを表示、あるいはAUX端子からTTLレベルのハイまたはローレベル信号として出力する機能です。

注2:

最小サンプリング周期 10μ secで測定休止時間無しに入力周波数を測定する機能で、VCOの起動特性等を測定する場合に使用できます。

1.2 取扱説明書の構成

本取扱説明書は、全9章と付録A、付録Bから構成されています。その概略を下記に示します。

表1-2 本取扱説明書の構成

章構成	説明
第1章 概要	製品概要,取扱説明書の構成,標準構成,機能を拡大するためのオプ
	ション製品および応用部品,ならびに規格
第2章 使用前の準備	本器を使用する前(電源投入前)に行なうべき諸作業
第3章 パネル配置と操作概要	正面・側面・背面パネル上のキー、コネクタ、表示器などの各部配置
	とその機能説明ならびにその操作概要
第4章 操作	手動で設定する操作の詳細
第5章 GPIB	リモート制御するために標準装備されているGPIBインタフェースの機
	能/規格/デバイスメッセージ/プログラム例など
第6章 動作原理	測定原理、周波数測定確度、パルス幅測定確度、トリガ誤差について
	の説明
第7章 性能試験	本器の性能試験を実施するのに必要な測定機器、セットアップ、性能
	試験要領
第8章 校正	本器の校正を実施するのに必要な測定機器、セットアップ、校正要領
第9章 保管および輸送	日常の手入れおよび長期間にわたる保管ならびに再梱・輸送について
付録A 初期値/プリセット	パラメータの初期値設定コマンドが実行された場合、ならびに電源投
値一覧表	入時にバックアップパラメータが無いか壊れている時に自動的に設定
	されるパラメータ値/Presetキーが押された時に設定されるパラメータ値
付録B 性能試験記入表	性能試験結果を記入できる表

1.3 機器構成

MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの機器構成について説明します。

1.3.1 標準構成

MF2412B/MF2413B/MF2414Bの標準構成について説明します。

表1-3 標準構成

項目	形名・記号	品名	数量	備考
本体	MF2412B	マイクロ波フリケンシカウンタ	1	左記から1つ選択
	MF2413B			
	MF2414B			
標準	J0017	電源コード, 2.5 m	1	
添付品	J0266	アダプタ (3極→2極プラグ)	1	
	F0012	ヒューズ (T3.15A)	2	現用含まず
	W1520AW	取扱説明書	1	

1.3.2 オプション

表1-4 オプション

オプション番号	形名·記号	品名	数量	備考
01	MF2412B-01	水晶発振器,5×10 ⁻⁹	1	本体形名に合わせ左記か
	MF2413B-01			ら1つ選択
	MF2414B-01			
02	MF2412B-02	水晶発振器,2×10 ⁻⁹	1	本体形名に合わせ左記か
	MF2413B-02			ら1つ選択
	MF2414B-02			
03	MF2412B-03	水晶発振器,5×10 ⁻¹⁰	1	本体形名に合わせ左記か
	MF2413B-03			ら1つ選択
	MF2414B-03			

1.3.3 応用部品

MF2412B/MF2413B/MF2414Bの応用部品を下表に示します。

表1-5 応用部品

形名・記号	品名	備考	
	一同軸アダプター		
K224	同軸アダプタ	K-P·K-J,SMA互换(DC~40 GHz,SWR1.2)	
34RKNF50	同軸アダプタ	補強型K-M·N-F(DC~20 GHz, SWR1.2)	
J0060	同軸アダプタ HRM553S	N-J·SMA-P	
J0526	同軸アダプタ	N-J·SMA-J	
	一同軸コードー		
J0527	同軸コード	K-P·K-P (DC~40 GHz)	
J0127A	同軸コード, 1 m	BNC-P·RG58A/U·BNC-P	
J0853	同軸コード, 2 m	両端N-P(20 GHz)	
J0854	同軸コード, 2 m	両端APC3.5-P(27 GHz)	
	一高周波ヒューズー		
MP612A	ヒューズホルダ	N-P·N-J, DC∼1 GHz	
MP613A	ヒューズ素子	定格+17 dBm,溶断電力+35 dBm以上	
	ーその他―		
J0007	GPIB接続ケーブル, 1 m		
J0008	GPIB接続ケーブル, 2 m		
B0409	キャリングケース	保護カバー付	
B0426A	キャリングバッグ (ソフトタイプ)		
B0329L	保護カバー	1/2MW2U	
B0390G	ラックマウント	19インチタイプ,1台用	
B0411A	ラックマウント	19インチタイプ,2台並列用	
G0083A	無停電電源 UPS500VA-100	入出力100 V, バッテリ容量500 VA	
G0083B	無停電電源 UPS700VA-115	入出力115 V, バッテリ容量700 VA	
G0083C	無停電電源 UPS700VA-230	入出力230 V, バッテリ容量700 VA	

注1:

MF2414BのInput1に用いている K コネクタに測定対象の K プラグコネクタを着脱する場合には、中心 ピンが回転しないように保持しながら行なってください。着脱回数が多い場合には、破損防止のため K224などの同軸アダプタを間に挿入してご使用ください。

注2:

MF2412B/MF2413B/MF2414Bに過大電力が入力されるおそれがある場合には、過大電力が印可されることによるカウンタ内部回路の破損を防止するためにMP612AヒューズホルダとMP613Aヒューズ素子を介して信号を入力してください。なお、ヒューズホルダは、接栓がN型ですのでコネクタタイプに合わせた変換アダプタが別に必要です。

1.4 規格

1.4.1 標準規格

MF2412B/MF2413B/MF2414Bの標準規格を下表に示します。

表1-6 標準規格

	項目	MF2412B	MF2413B	MF2414B
1	周波数範囲	10 Hz~20 G Hz	10 Hz∼27 GHz	10 Hz∼40 GHz
1.1	CW測定 Input1	600 MHz~20 GHz	600 MHz~27 GHz	600 MHz~40 GHz
	Input2	$10 \mathrm{MHz} \sim 1 \mathrm{GHz} (50 \Omega)$		
		$10 \mathrm{Hz} \sim 10 \mathrm{MHz} (1 \mathrm{M}\Omega)$)	
1.2	パルス変調波測定			
(1)	キャリア周波数			,
1	Input1	$600 \mathrm{MHz} \sim 20 \mathrm{GHz}$	$600 \mathrm{MHz} \sim 27 \mathrm{GHz}$	$600 \mathrm{MHz} \sim 40 \mathrm{GHz}$
ļ	Input2	パルス変調波は測定で		
(2)	パルス幅	Pulse Width Narrow : 1		
		Wide : 1 us∼0.1 s		
(3)	パルス繰返し	10 Hz~4 MHz(休止時間240 ns以上)		
2	外部トリガパルス	≥1 us		
3	基準入力	1, 2, 5, 10 MHz		
4	基準出力	内部基準 (10 MHz)また	:は, 基準入力(1,2,5,10	MHz)
5	入力電圧範囲			
Ì		Input1 (正弦波入力)) dBm (<12.4 GHz)
) dBm (< 20 GHz)
) dBm (<26.5 GHz)
			$: \{0.741 \times f(GHz)\}$	-44.6 dBm \sim +10 dBm
				$(\leq 40 \text{GHz})$
		Input2(正弦波入力)	: 25 mVrms∼10 V	. ,
			25 mVrms~2 Vr	
		External Trigger Input	: $1.5 V_{dc} \pm (2 \sim 1)$	∪ V _{p−p})
		Reference Input	$1 \sim 5 V_{p-p}$	ш \
	入出力インピーダンス	Reference Output	: ≥2 V _{p-p} (開放站 : 50 Ω	而 <i>)</i>
6	人田ガインピータンス	Input1		
		Input2	∴ 1 MΩ, ≤35 pF 50 Ω	
		External Trigger Innut	.: ≥100 Ω	
		External Trigger Input	. ≥100 12 : ≥1 kΩ	
		Reference Input Reference Output	. ≤1 kΩ : ≤400 Ω	
7	 結合	 	. ≥400 1 <i>t</i> : AC	
'	和恒	Input1 Input2	. AC : AC	
		1 *		
		External Trigger Input	: DC	
		Reference Input	: AC	
		Reference Output	: AC	

表1-6 標準規格(続き)

	項目	MF2412B	MF2413B	MF2414B
8	入出力コネクタ	Input1	: N (MF2412B)	
			: SMA (MF241:	3B)
			: K (MF2414B)	
		Input2	: BNC	
		External Trigger Input	: BNC	
		Reference Input	: BNC	
		Reference Output	: BNC	
9	ゲーティング機能			
9.1	トリガ	Int		使ってトリガを検出
		Ext		r Inputを使ってトリガ
			を検出	
		Line		ってトリガを検出
9.2	トリガディレイ		ト開始まで: OFF, 20 ns	$\sim 0.1 \text{ s}$
		$\int \le 320 \text{ ns} \text{t} 20 \text{ ns} \mathcal{Z} \mathcal{F}$	-	
		<1 usは40 nsステップ		
		し ≥1 usは有効桁 2 桁で		
9.3	ゲート幅	$100 \text{ ns} \sim 0.1 \text{ s}$ (Pulse Wid	′)nsステップで可変
		$1 \text{ us} \sim 0.1 \text{ s}$ (Pulse Wid	lth Wide)	効桁2桁で連続可変」
10	パルス変調波測定	/ Mileton No. 2	Med. L. V	
10.1	キャリア周波数測定	(Manual測定モードで	測定)	
(1)	最高分解能	1 M		
		最		
		局 10 k ──		
		東 高 分 解 能 100		
		能 100		
		Hz 1		
		10 m		
		10 n 100	$0 \text{ n} 1 \ \mu 10 \ \mu 100 \ \mu 1 \text{ m}$	10 m 100 m
			パルス幅 (s)	
(2)	 測定時間	分解能対測定時間 (測		(\mathbf{z})
		分解能 測定時間	測定時間	,
		1 Hz 200 s	$T_{MS} = \max (T, T_S)$	
		10 Hz 200 s	$\times (1/(f_R \times T_{GW}))^2$	
		100 Hz 2 s	/ (1/(1K/\16W))	
		1 kHz 200 ms	試験データ	
		10 kHz 20 ms	f _R :分解能 ····表	より
		100 kHz 5 ms	T _{Gw} : ゲート幅····0.	
		1 MHz 5 ms	Ts : 処理時間····50	
		J 1110	T : 周期 ····2/	
			- • /-3/93 21	
(3)	確度	±1カウント±基準信号	骨確度×測定周波数±トリ	ガ誤差
		土残留誤差2 (被測定	周波数 (GHz) / 2 カウ	ント (rms)) $\pm 1/T_{GW}$

表1-6 標準規格(続き)

	項目	MF2412B	MF2413B	MF2414B		
10.2	変調パルス幅測定					
(1)	分解能	1 ns				
(2)	確度	±20 ns±基準信号確度	×測定パルス幅±トリガ	誤差		
(3)	単位表示	μs固定表示				
10.3	パルス周期測定					
(1)	分解能	1 ns				
(2)	確度	±20 ns±基準信号確度	×測定周期幅±トリガ誤	差		
(3)	単位表示	μ s固定表示				
11	周波数(CW測定)					
11.1	分解能/計数時間	Input1 : 1 MHz/1 us	$\sim 0.1 \; \text{Hz/10 s} (\text{Normal})$			
		1 MHz/0.18	$8 \text{ us} \sim 0.1 \text{ Hz/1.8 s}$ (Fast,	代表値)		
		Input2 : 10 MHz \sim 1 GHz (50 Ω) $$ l\$ 1 MHz/1 us \sim 0.1 Hz/10 s				
		$10 ext{Hz}\sim 10 ext{MHz}\left(1 ext{M}\Omega ight)$ は下図による				
			測定周期(回)			
		$10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8$				
		10 s (1mHz) (10mHz)				
		10 ¹ 1 s				
		測 2		(100 mHz)		
		測 ² 定 100 m 時 間 10 m				
		時 間		(1 Hz)		
		_ 10 m		(10 11-)		
		s l		(10 Hz)		
		1 m		(100 Hz)		
		100u				
		10 100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 100 M 1 G				
			入力周波数(Hz)			
11.2	測定確度 Input1	カウントモードNormal	:±1カウント±基準信号	確度×測定周波数		
			土残留誤差1 (被測定局	刮波数 (GHz) /10カウ		
		ント(rms))				
		Fast :±1カウント±基準信号確度×測定周波数				
		サール ガ誤差				
		土残留誤差2(被測定周波数 (GHz) /2カウ				
			ント(rms))			
	Input2	10 MHz∼1 GHz	:±1カウント±基準信号	·確度×測定周波数		
		$10\mathrm{Hz}\!\sim\!10\mathrm{MHz}$:±1カウント±基準信号	·確度×測定周波数		
			± トリガ誤差			
		10 Hz∼10 MHz	•	確度×測定周波数		

表1-6 標準規格(続き)

12	
(CW測定) FMトレランス : 35 MHz _{p-p} 捕獲時間 : 50 ms以下 FMトレランス : 35 MHz _{p-p} 捕獲時間 : 測定キャリア周波数:1 GHz, レベル 捕獲時間 T _{ACQ} =T _{ACQI} +T _{ACQ2} T _{ACQI} 表Aより T _{ACQI} 表Aより T _{ACQI} 表Aより T _{ACQI} = 4× { (T _p +200 us)× K } K : 表Bより T _p :パルス繰り返し周期 T _p T _{ACQI} 1 us <t<sub>p≤1 ms 1.1 s 1 ms<1 ms<1 ms<1 ms<1 ms<1 ms<1 ms<1</t<sub>	
パルス繰り返し周期 T_p T_{ACQ1} $1 \text{ us} < T_p \le 1 \text{ ms}$ 1.1 s $1 \text{ ms} < T_p \le 10 \text{ ms}$ 1.6 s $10 \text{ ms} < T_p \le 100 \text{ ms}$ 6.1 s $5 \text{ ms} < T_p \le 100 \text{ ms}$ 6.1 s 6	√:0 dBm
$1 \text{ us} < T_p \le 1 \text{ ms} \qquad 1.1 \text{ s}$ $1 \text{ ms} < T_p \le 10 \text{ ms} \qquad 1.6 \text{ s}$ $10 \text{ ms} < T_p \le 100 \text{ ms} \qquad 6.1 \text{ s}$ $\overline{\delta}B \vec{\mathcal{F}} - \mathbf{k} \mathbf{F} \mathbf{B} \mathbf{T}_{\mathbf{G}} \mathbf{K}$ $\mathbf{\mathcal{F}} - \mathbf{k} \mathbf{F} \mathbf{B} \mathbf{T}_{\mathbf{G}} \qquad \mathbf{K}$ $1 \text{ us} \le T_{\mathbf{G}} \le 10 \text{ us} \qquad 10000$ $10 \text{ us} < T_{\mathbf{G}} \le 100 \text{ us} \qquad 100$	
1 ms < T _p ≤10 ms 1.6 s 10 ms < T _p ≤100 ms 6.1 s 表B ゲート時間T _G 対K ゲート時間 T _G K 1 us≤T _G ≤10 us 10000 10 us < T _G ≤100 us 100	
ゲート時間 T _G K 1 us≤T _G ≤10 us 10000 10 us <t<sub>G≤100 us 100</t<sub>	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
10 us < T _G ≤100 us 100	
$100 \text{ us} < 16 \ge 100 \text{ ms}$ 3	
表C 試験データ ゲート時間T _{G=} 100 us:K=100	
パルス繰り返し周期 T _p 捕獲時間(最大)T _{AC}	2
200 us~400 us 1790 ms	
400 us ~ 600 us 1870 ms	
600 us ~ 800 us 1950 ms	
800 us∼1 ms 2030 ms	
12.2 Manual 入力許容範囲 : ±30 MHz (0.6~1 GHz) ±40 MHz (≥1 GHz)	
捕獲時間 : 15 ms以下	
Appendix Appendi	arrow
13 サンプルレート Auto : 15 ms以下 (パルス繰り返し周期<1 13 サンプルレート Auto : 10 ms~10 s (1-2-5step), Hold Manual : 1 ms~10 s (1-2-5step), Hold	ms)

表1-6 標準規格(続き)

	項目	MF2412B	MF2413B	MF2414B		
14	高速サンプル					
14.1	周波数分解能	Input1高速サンプル周期対周波数分解能				
		高速サンプノ	レ周期 周	波数分解能		
		10 us	10 kHz			
		100 us	1 kHz			
		1 ms	100 Hz			
		 Input2高	原速サンプル周期対周派	皮数分解能		
		(測定周波数100 MHz)				
		高速サンプノ	高速サンプル周期 周波数分解能			
		10 us	100 kHz			
		100 us	10 kHz			
		1 ms	1 kHz			
14.2	周波数確度	±1カウント±基準信 ⁻	号確度×測定周波数±	トリガ誤差		
		士残留誤差2 (被測定)	周波数 (GHz) / 2 カウン	/		
14.3	時間確度	Input 1:±基準信号確愿				
		Input 2:±基準信号確愿		誤差±64/測定周波数		
14.4	データ数	100~2000個(1-2-5step)				
14.5	サンプル周期	10 us~1 ms (1-2-5step)				
15	テンプレート機能					
15.1	リミット周波数範囲	MF2412B: 0 Hz~20 GHz				
		MF2413B: 0 Hz~27 GHz				
		MF2414B: 0 Hz~40 GHz				
15.2	設定分解能	1 Hz	1 Hz			

表1-6 標準規格(続き)

	項目	MF2412B	MF2413B		MF2414B
16	スプリアス許容範囲	fc:信号周波数		•	
		fs:スプリアス信号周沿	皮数		
		∣ fc-fs ≤500 MHz			
		信号レベル<-2 dBm			
		信号周波	数数	スプリア	プス許容範囲
		600 MHz≦fc≤40 (GHz :	≤-27 dBc	
		信号レベル≧-2 dF	3m		
		信号周波	支数	スプリア	アス許容範囲
		600 MHz≦fc≤40 (GHz :	≤-35 dBc	
		fc-fs > 500 MHz			
		信号レベル<-2 dF	Bm		
		信号周波	发数	スプリア	プス許容範囲
		600 MHz≦fc≦20 (GHz :	≤-27 dBc	
		20 GHz < fc ≤ 27 G	Hz :	≤-32 dBc	
		27 GHz <fc≤40 g<="" td=""><td colspan="2">$27 \text{ GHz} < \text{fc} \le 40 \text{ GHz}$ $\le -\{0.741 \times \text{fc (GHz)} + 1\}$</td><td>c (GHz) +12} dBc</td></fc≤40>	$27 \text{ GHz} < \text{fc} \le 40 \text{ GHz}$ $\le -\{0.741 \times \text{fc (GHz)} + 1\}$		c (GHz) +12} dBc
		信号レベル≧-2 dBm			
		信号周波	信号周波数 スプリ		プス許容範囲
		600 MHz≦fc≦20 0	GHz :	≤-35 dBc	
		$20 \mathrm{GHz} < \mathrm{fc} \le 27 \mathrm{G}$		≤-40 dBc	
		27 GHz < fc ≤ 40 G	$27 \mathrm{GHz} < \mathrm{fc} \le 40 \mathrm{GHz} \qquad \qquad \le -\{0.741 \times 10000000000000000000000000000000000$		c (GHz) +20} dBc
17	表示				
17.1	表示桁数	12桁および-符号1桁			
17.2	表示方式	248×60ドットLCD, ノ	バックライト付	けき	
18	バックアップ	電源断時の設定状態を	不揮発メモリ	に記憶	
19	基準発振器安定度	起動特性 : ±5×10 ⁻⁸ /day (30分間作動以降)			
		エージングレート : ±2×10 ⁻⁸ /day (24時間動作以降)			
		温度特性 : ±5×10 ⁻⁸ (25 ℃±25 ℃)			
		周波数 : 10 MHz			
20	外部制御	GPIB(IEEE488.2標準コマンド対応) インタフェース機能:SH1,AH1,T5,L4,SR1,RL1,PP0,DC1,DT1,C0,E2			
21	承证			4,SR1,RL1,F	P0,DC1,DT1,C0,E2
21	電源	100~230 V (自動切	揆)		
		47.5~63 Hz 起動時≤ 90 VA,定常時≤ 80 VA			
22	温度範囲	起動時≦ 90 VA, 定常 0~50 ℃	付≥ 80 VA		
23	寸法	213 W×88 H×350 D			
24	質量	5 kg以下			
24	貝里	J Kg K I			

1.4.2 オプション01,02,03規格

MF2412B/MF2413B/MF2414Bのオプション01規格を表1-7に、オプション02規格を表1-8に、オプション03規格を表1-9にそれぞれ示します。

表1-7 オプション01の規格

オプション形名			MF2412B-01	MF2413B-01	MF2414B-01
周波数		10 MHz			
	エージングレート	/日	5×10-9/日		
国		/週	2×10 ⁻⁸ /週		
周波数安定度		/月	5×10 ⁻⁸ /月		
数		/年	7.5×10 ⁻⁸ /年		
女		条件	電源ON後24Hの周波数を基準として		
度	温度特性短期安定度		$\pm 5 \times 10^{-8}$		
1 1			-10 ℃~+60 ℃(25 ℃基準)		
			5×10-10/秒		
立上がり特性			3×10^{-8}		
			電源ON後1時間以内		
周波数可変範囲			±5×10 ⁻⁷		
	質量		100 g		

表1-8 オプション02の規格

オプション形名			MF2412B-02	MF2413B-02	MF2414B-02
周波数		10 MHz			
		/日	2×10-9/日		
国		/週	1×10 ⁻⁸ /週		
波	エージング レート	/月		3×10 ⁻⁸ /月	
数		/年		4.5×10 ⁻⁸ /年	
周波数安定度		条件	電源ON後24Hの周波数を基準として		
度	温度特性		$\pm 1.5 \times 10^{-8}$		
			-10 ℃~+60 ℃(25 ℃基準)		
	短期安定度		1×10 ⁻¹⁰ /秒		
立上がり特性			2×10 ⁻⁸		
			電源ON後 1 時間以内		
周波数可変範囲			$\pm 2.5 \times 10^{-7}$		
	質量	質量 200 g			

表 1-9 オプション03の規格

オプション形名			MF2412B-03	MF2413B-03	MF2414B-03
	周波数		10 MHz		
	エージング レート	/日	5×10-10/日		
国		/週	5×10 ⁻ /週		
波		/月	1×10 ⁻⁸ /月		
数		/年	1.5×10 ⁻⁸ /年		
周波数安定度		条件	電源O	N後48Hの周波数を基準	として
度	度 温度特性 短期安定度		±5×10 ⁻⁹		
			-10 ℃~+60 ℃ (25 ℃基準)		
			5×10-"/秒		
	周波数可変	こ範囲 これの	$\pm 1 \times 10^{-7}$		
	質量		200 g		

第2章 使用前の準備

この章では、本器を使用する前に行なう準備作業と安全処置について説明します。安全処置は、人体や機器に損傷をおよぼさないための対策であって、準備作業を進めていく上で実施する内容と本装置を使用する前にあらかじめ知っておくべき内容とからなります。

2.1	設置場所の環境条件		
2.2	安全処	置	2-3
	2.2.1	電源に関する安全処置	2-3
	2.2.2	Input1接栓への過大電力	2-3
	2.2.3	Input2接栓への過大電力	2-4
	2.2.4	Reference1,2,5,10 MHz Input接栓への過大電力	2-5
	2.2.5	External Trigger Input接栓への過大電力	2-6
2.3	電源投	入前の準備作業	2-7
	2.3.1	電源電圧を確認する	2-8
	2.3.2	電源コードを接続する	2-8
	2.3.3	ヒューズ交換	2-10

2.1 設置場所の環境条件

本器は、0 $\mathbb{C}\sim 50$ \mathbb{C} の周囲温度で正常に動作します。ただし、最高の性能でお使い頂くためには、下記の場所での使用は避けてください。

- ・ 振動の激しい場所
- ・ 湿気やほこりの多い場所
- ・ 直射日光にさらされる場所
- ・ 活性ガスにおかされる恐れのある場所

上記条件に加えて長時間にわたって安定な動作を維持するためには、室温下で、かつ電源電圧の変動の少ない場所でのご使用をおすすめします。

▲ 注意

本器を0℃のような低温で長時間使用した直後、再び、常温で使う場合は、水滴の付着で回路などが短絡し、故障の原因となることがあります。このような事故を避けるためには、十分乾燥してから電源スイッチを入れてください。

ファンからの距離:

本器は、内部温度上昇を押さえるため、図2-1の設置条件に示すように、背面パネルにファンを使用しています。ファンをふさがないように背面は壁や周辺機器、障害物などから10 cm以上離してください。




図2-1 設置条件

2.2 安全処置

感電の危険性、機器の損傷を避けるたの安全処置について説明します。

2.2.1 電源に関する安全処置

▲ 警告

本器の保護接地は、電源投入前に必ず実施してください。もし、その対策がとられないまま電源を投入しますと、人名または負傷にかかわる感電事故を引き起こす恐れがあります。

また、電源電圧のチェックも必要です。もし、規定値を越える異常電圧が加えられますと、機器の損傷や火災を引き起こす恐れがあります。

本器の保守に関しては、所定の訓練を受けたサービスマンにご依頼ください。

2.2.2 Input1接栓への過大電力

∧ 注意

Input1 接栓には,過大電力から内部回路を保護する電力保護回路がありません。 上限値は,十10 dBmです。

これ以上の電力は絶対に入力しないでください。過大入力が加えられますと回路 を焼損する恐れがあります。




図2-2 Input1接栓

2.2.3 Input2接栓への過大電力

⚠ 注意

Input2 接栓には,過大電力が誤って入力された場合に入力回路を保護する過電圧保護回路が内蔵されておりますが、上限値は,インピーダンス1 $M\Omega$ 選択時に10 Vrms, 50 Ω 選択時に2 Vrmsです。

これ以上の電圧は絶対に入力しないでください。過大入力が加えられますと回路 を焼損する恐れがあります。




図2-3 Input2接栓

2.2.4 Reference1,2,5,10 MHz Input接栓への過大電力

⚠ 注意

Reference1,2,5,10 MHz Input接栓の入力レベルは、1~5 Vp-pです。7 Vp-pを越える過大入力が加えられますと,回路を焼損する恐れがあります。




図2-4 Reference1,2,5,10 MHz Input接栓

2.2.5 External Trigger Input接栓への過大電力

⚠ 注意

External Trigger Input接栓には,過電圧保護回路が内蔵されておりますが、上限値は,10 Vp-pです。

これ以上の電圧は絶対に入力しないでください。過大入力が加えられますと回路 を焼損する恐れがあります。




図2-5 External Trigger Input接栓

2.3 電源投入前の準備作業

AC電圧は $100 \, \text{Vac} \sim 230 \, \text{Vac}$, $47.5 \sim 63 \, \text{Hz} o \, \text{AC}$ 電源を接続することにより、本器は正常に動作します。 $100 \, \text{Vac}$ 系と $200 \, \text{Vac}$ 系での切換は必要ありません。AC電源は、下記の点を未然に防ぐために、本項で述べる処置をとった上で供給しなければなりません。

- ・ 感電による人身事故
- ・ 異常電圧による機器内部の損傷
- ・ アース電流による誤動作

使用者の安全保護のため、上面板にはWARNINGとCAUTIONのラベルによって注意を呼びかけています。



NO OPERATOR SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

警告

本測定器は、お客様自身では修理できませんのでカバーを開け、内部品の分解などしないでください。 本器の保守に関しては、所定の危険の保守に関しては、所定の危険を受け、火災や感電事故等の危険を頼した当社サービスマンに御には、本測定機の内部にされると負傷または死にのかあり、まると引き起こす恐れがあります。

CAUTION **A**

FOR CONTINUED FIRE PROTECTION REPLACE ONLY WITH SPECIFIED TYPE AND RATED FUSE.

注意

ヒューズ交換に際しては、指定された型式、定格のものを必ず御使用ください。規格外のヒューズを交換しますと、火災事故につながる恐れがあります。

以下に述べる内容については、必ず守るよう心掛けてください。

第2章 使用前の準備

2.3.1 電源電圧を確認する

本器を正常に動作させるために、下記に記載した電源電圧の範囲で使用してください。

電圧	電圧範囲	周波数
100 V系AC電源	100∼120 V	50∼60 Hz
230 V系AC電源	200~240 V	50∼60 Hz

100 V系および200 V系は、自動切り替え方式です。


⚠ 注意

上記以外の電源電圧を使用した場合、感電や火災、故障、誤動作の原因となることがあります。


2.3.2 電源コードを接続する

電源コードの接続は、背面パネルにある主電源スイッチがオフ(○)になっていることを確認してから行います。

電源コードを電源コンセントおよび背面パネルにある電源インレットに差し込みます。電源接続時に本器が確実にアースに接続されるよう、付属の3芯電源コードを用いて接続してください。



3極コンセントがない場合は、3極-2極変換アダプタを用います。3極-2極変換アダプタのアース線をアース端子に接続したあと、3極-2極変換アダプタを電源コンセントに接続してください。次に、3芯電源コードを3極-2極変換アダプタに接続してください。



♪ 警告

アース配線を実施しない状態で電源コードを接続すると、感電による人身事故の 恐れがあり、また本器および本器と接続された周辺機器を破損する可能性があり ます。

本器の電源供給に、アース配線のないコンセント、延長コード、変圧器などを使用しないでください。

⚠ 注意

本器の故障や誤動作などの緊急時は、背面パネルの主電源スイッチをオフ(○)にするか、電源コードの電源インレットまたはプラグを外して、本器を電源から切り離してください。

本器を設置する場合、主電源スイッチが操作しやすいように配置してください。

本器をラックなどに実装した場合、電源供給元となるラックのスイッチまたはサーキットブレーカを、電源切り離しの手段としても構いません。

なお、本器の正面パネルにある電源スイッチはスタンバイスイッチなので、この スイッチでは主電源を切断できません。

2-9


2.3.3 ヒューズ交換

本器の標準付属品には、ヒューズが2本予備品として添付されています。

このヒューズは、現用ヒューズが切れた場合使用します。

万一故障のため、ヒューズを交換する場合は、故障の原因を確かめ、その原因を取り除いてからヒューズを 取り換えてください。

定格電圧	ヒューズ定格表示	ヒューズ定格	ヒューズ名前	形名・記号
100 V	T3.15 A	3.15 A, 250 V	T3.15 A 250 V	F0012
230 V	T3.15 A	3.15 A, 250 V	T3.15 A 250 V	F0012



⚠ 警告

- ヒューズ交換の際は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントよりはずしてから行なってください。電源を入れたままヒューズ交換を行なうと感電の恐れがあります。
- ヒューズ交換後、電源を再投入する前に、前述した保護接地のいずれかを実施し、かつ、AC電源電圧が適切であることを確認した後に電源スイッチをONにしてください。電源投入時、保護接地がないと感電の恐れがあります。また、AC電源電圧が不適当ならば、異常電圧によって機器内部が損傷を受ける恐れがあります。

↑ 注意

予備ヒューズがない場合は、現在ヒューズホルダにあるヒューズと同じタイプ、同じ定格電圧・電流のヒューズと交換してください。

- 同じタイプでなければ、着脱困難、接触不良、溶断時間の遅延などの恐れがあります。
- ヒューズの定格電圧・電流に余裕がある場合は、再び故障がおきたとき、 ヒューズが溶断しないこともあり得るので、火災による機器破損の恐れがあ ります。

以上述べた安全処置を行なった上で、ヒューズを次の手順で交換してください。

ステップ	ヒューズ交換手順
1	背面パネルの電源ラインスイッチをOFFにします。この時正面パネルのLCD表示および全 てのLEDランプが消灯しているのを確認してください。
2	下図に示すヒューズホルダをはずします。
	とューズホルダ Liae Input 50-60Hs, 90YA Max 100-120V/200-240V 田 T 3. 15A AC250V
3	ホルダからヒューズを取り出し、代わりに予備のヒューズ準を入れます。
4	ヒューズホルダを戻します。

注1:

もしなければ、形名・記号、品名、数量をご指定の上、当社サービス部門へご注文ください。

第3章 パネル配置と操作概要

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bの正面/側面/背面パネル上のキー、スイッチ、LED、接栓(コネクタ)、表示器などの各部配置とその機能ならびにその操作法の概要を説明します。詳しい操作法については、第4章を参照してください。

3.1	パネル	配置	3-2
	3.1.1	正面パネル配置	3-2
	3.1.2	側面パネル配置	3-5
	3.1.3	背面パネル配置	3-6
3.2	機能操	作の概要	3-8
	3.2.1	操作概要	3-8
	3.2.2	パラメータ設定のための階層構造	3-9
	3.2.3	各キーの働き	3-11

3.1 パネル配置

MF2412B/MF2413B/MF2414Bの正面/側面/背面パネル上のキー, スイッチ, LED, 接栓, 表示器などについて説明します。

3.1.1 正面パネル配置

図3-1に正面パネルの配置図を示し、その機能概要を説明します。




図3-1 正面パネル配置図

表3-1 正面パネル配置の各部の機能

No	表示	機能概要
1	Stby On	電源スイッチとStby LED, On LEDです。 背面パネルの電源ラインスイッチをOffからOnにしますと本器はスタンバイ状態になり、本器に内蔵されている水晶発振回路へのみ電力が供給されます。スタンバイ状態のとき、緑色のStby LEDが点灯します。 スタンバイ状態からこのスイッチを押下しますとオン状態になり、本器の全ての回路に電力が供給され、ご利用が可能になります。オン状態のとき橙色のOn LEDが点灯します。 また、オン状態からこのスイッチを押下しますとスタンバイ状態になります。

表3-1 正面パネル配置の各部の機能(続き)

No	表示	機能概要
2		Input1入力コネクタとInput1 LEDです。
3	Input 1 600MHz-40GHz +10dBm Mex 100Mm Mex 10Hz-1GHz 10Vres Mex(1MQ) 2Vrms Mex(50Q)	600 MHz以上、特に1 GHz以上の周波数を測定する場合に信号をこのコネクタに接続します。 機種により上限周波数とコネクタ形状が異なります。 MF2412B/MF2413B/MF2414Bに対して上限周波数は20 GHz/27 GHz/40 GHzとなり、コネクタの形状はN/SMA/K形になります。 Input1 LEDは、Input1が使用可能なとき点灯します。Input1をご利用になるときはInputの設定画面のInput CHメニューでInput1を選択してください。 Input2入力コネクタとInput2 LEDです。 10 Hzから1 GHzの間の周波数を測定する場合に信号をこのコネクタに接続します。 Input2 LEDは、Input2が使用可能なとき点灯します。Input2をご利用になるときはInputの設定画面のInput CHメニューでInput2を選択してください。
4	Hold	[Hold]キー、[Restart]キーとHold LEDです。 周波数測定が繰り返し行われている時に、[Hold]キーを押下しますと測定が停止し測定値を表示し続けます。この状態をホールド状態と呼び、ホールド状態の時に[Hold]キーを押下しますと繰り返し測定を再開します。 Hold LEDは、ホールド状態の時に点灯します。 [Restart]キーを押下しますと測定処理または統計処理をリスタートします。 ホールド状態の時に[Restart]キーを押下しますと測定処理または統計処理を1回だけ行い、再びホールド状態になります。この動作をシングル測定と呼びます。
5	Frequency Acesisition Acesisition Manuel	Frequency Acquisition LEDです。 Input1の周波数を自動で捕獲する(周波数捕獲Auto測定)か,マニュアルで捕獲する(周波数捕獲Manual測定)かを示します。 周波数捕獲Auto測定の場合には,測定周波数帯域の全範囲に渡って入力信号を測定し,規定レベルに達した信号の周波数を測定します。 周波数捕獲Manual測定の場合には,あらかじめ設定された周波数入力許容範囲で規定される近傍の信号が入力されたとき,その入力信号を測定します。 Frequency Acquisition LEDは,周波数捕獲モードがAutoの場合に点灯します。 周波数捕獲Autoをご利用になる場合はFreq Acqの設定画面のModeメニューでAutoを選択してください。
6	Meas Mode	[Meas Mode]キーとMeas Mode LEDです。 バースト波を測定するか連続波を測定するかを選択します。 バースト波測定が選ばれた時は、キャリア周波数、バースト信号の幅および バーストの繰り返し周期の測定が可能です。 連続波測定が選ばれた時は、その周波数を測定します。 Meas Mode LEDは、バースト波測定が選択されているときに点灯します。

表3-1 正面パネル配置の各部の機能(続き)

No	表示 機能概要		
7		[Return to Meas]キーとSetup LEDです。	
'	Setup	設定画面のときに[Return to Meas]キーを押下しますと測定画面になります。	
	Return	Setup LEDは、設定画面の時に点灯します。	
	ta Hees	better bedter, text better to a / 0	
8		テンキーまたはダイレクトキーです。	
		数値入力状態の時は, [0]~[9], [.], [±], [GHz], [MHz], [kHz], [BS]キーは	
		数値を入力するためのキーです。これらを総称してテンキーと呼びます。	
		数値入力状態以外の時は、パネル上に印刷された項目のパラメータを設定する	
		ために使用します。これらを総称してダイレクトキーと呼びます。	
		 [.]キーはSystemの設定画面に遷移する[Sys]キーです。	
		[0]キーはInputの設定画面に遷移する[Input]キーです。	
	Freq Level Burse	[1]キーはTemplateの設定画面に遷移する[Temp]キーです。	
	7 8 9 BS	[2]キーはOffsetの設定画面に遷移する[Ofs]キーです。	
	4 5 6 GHz ns	[3]キーはStatisticの設定画面に遷移する[Stat]キーです。	
	Tenp Ofs Stat 1 2 3 HHz us Input Sys	[4]キーはTriggerの設定画面に遷移する[Trig]キーです。	
	0 · +/- kHz ns	[5]キーはTrigger Delayの設定画面に遷移する[TD]キーです。	
		[6]キーはGate Widthの設定画面に遷移する[GW]キーです。	
		[7]キーはFreq Acqの設定画面に遷移する[Freq]キーです。	
		[8]キーはLevel Acqの設定画面に遷移する[Level]キーです。	
		[9]キーはBurstの設定画面に遷移する[Burst]キーです。	
		[7] (Tobulston K. C. Billing (C.)	
		 ダイレクトキーを押下しますとパラメータ設定画面が表示され,Setup LEDが	
		点灯します。	
9		[<], [>], [Enter]キーです。	
		測定画面を表示している時には,[<],[>]キーによって周波数測定分解能	
	Resolution	(Resolution) を設定します。	
	()	設定画面を表示している時, [<], [>]キーによってカーソルを移動させま	
		す。	
	Enter	[Enter]キーは2値選択メニューのパラメータのトグル,多値選択メニューの場	
		合のパラメータの決定,数値入力メニューの入力モードのOn/Offに使用しま	
		す。	
10		[^], [^]キーです。	
	8	測定画面を表示している時には、[^]、[\]キーによって測定の休止時間	
	Semple Rete	(Sample Rate)を設定します。	
		Level Acqの設定画面を表示している時には、マニュアル振幅弁別値を[个]、	
		[V]キーによって設定します。	
		Trig Delay, Gate Widthの設定画面を表示している時には、数値パラメータを	
		[∧], [∨]キーによっても増減させることができます。	
11		248×60ドットのLCD表示器です。	
12		周波数測定結果の表示や各種パラメータの設定のために用います。	
12	Local Remote	[Local]キーとRemote LEDです。	
		本器をリモート状態からローカル状態に設定します。	
12		Remote LEDは、リモート状態のとき点灯します。	
13	Preset	[Preset]キーです。	
		本器のパラメータを初期設定します。それぞれのパラメータの設定値につい	
		ては,付録Aの初期値/プリセット値一覧を参照してください。	

3.1.2 側面パネル配置

図3-2に側面パネルの配置図を示すとともにその機能概要を説明します。




図3-2 側面パネル配置図

表3-2 側面パネル配置の各部の機能

No	表示	機能概要
1	Fraquancy Adjust	内部基準信号(10 MHz)調整穴です。 基準に用いている水晶発振器の周波数を「第8章 校正」の手順で調整します。

第3章 パネル配置と操作概要

3.1.3 背面パネル配置

図3-3に背面パネルの配置図を示すとともにその機能概要を説明します。




図3-3 背面パネル配置図

表3-3 背面パネル配置の各部の機能

No	表示	機能概要
1	□ □ □ □ □	電源ラインスイッチです。 電力を本器に供給するためのスイッチです。電源スイッチがOffからOn(スイッチが押し込まれた状態)になりますと水晶発振器のオーブンに電力が供給されます。このとき、正面パネルの電源スイッチをOnにしますと、本器の各部に電力が供給されます。
2		ヒューズホルダです。 ヒューズが入っています。交換を行なう場合は,安全のため必ず定められた
		定格のものを使用してください。
3	*	AC電源インレットです。 電源コードを接続します。
	50-50Hs, 90VA Max 100-120V/200-240V	安全のため必ず定められた定格のものを使用してください。
4	3 13A AUGS	機能接地端子です。 機器の筐体と電気的に接続された端子です。

表3-3 背面パネル配置の各部の機能(続き)

No	表示	機能概要
5		GPIBインタフェースコネクタです。
	GPIB	本器をホストコンピュータから制御するために、本器とホストコンピュータ
		をGPIBケーブルで接続します。
		本器とホストコンピュータ間のGPIBケーブルの着脱は,必ず電源Offの状態で
		作業してください。
6	= Reference =	基準信号入力コネクタと基準信号出力コネクタです。
		外部の基準信号を用いて本器を動作させる場合に基準信号入力コネクタから
		信号を入力します。1,2,5,10 MHzの周波数に対応します。
	1,2,5,10MHz Output Input	基準信号出力コネクタから、本器で使用している基準信号を出力します。
7		ファンです。
		機器内部の発熱を外部に排出します。ファンは障害物から少なくとも10 cm以
		上の間隔を取ってください。
8		外部トリガ入力コネクタです。
		周波数測定を外部とタイミングを取って行なうための入力接栓です。
	Ext 0	トリガとして外部トリガ(Ext Trig)を使うように設定されているとき有効で
	Input	す。
9		AUX出力コネクタです。
	AUX Output	本器各部の信号を選択し出力するための接栓で、パラメータ設定により選択
	Out put	された信号を出力します。

3.2 機能操作の概要

3.2.1 操作概要

本カウンタは大きく分けて、測定状態とパラメータ設定状態の2つの状態を持ち、画面表示もその状態に合わせて2つ持っています。

2つの画面間の遷移は、図3-4に示すようにパラメータ設定のためのダイレクトキーと設定から抜出るための「Return to Meas] キーが押されることによって起こります。




図3-4 画面状態の遷移図

3.2.2 パラメータ設定のための階層構造

パラメータを設定するためにダイレクトキーが押されると、それに対応した設定画面が表示されます。設定 画面では、以下の第一階層で示したパラメータが、設定可能になります。

第1階層で設定しきれないパラメータが選択された場合は,第2階層のパラメータが設定画面に表示され,そこで各種パラメータが設定できるようになります。表3-4に設定画面の階層構造を示します。

表3-4 設定画面の階層構造

ダイレクトキー	第1階層	第2階層
測定モード [Meas Mode]	なし	なし
CW/Burst		
周波数捕獲 [Freq]	モード [Mode]	なし
	Auto/Manual	
	測定結果代入 [Last Measure]	
	周波数值入力 [Set Freq]	
	計数方式 [Count]	
	Fast/Normal	
レベル捕獲 [Level]	モード [Mode]	なし
	Auto/Manual	
	. =0.4+/+/1> 7 cz	
	Auto設定値代入 [Last Measure]	
	レベルUp[∧]	
	レベルDown [∨]	
バースト [Burst]	バースト測定モード [Mode]	なし
2 Company	Freq/Width/Period	5
	Troq, wattij renod	
	バースト測定極性 [Polarity]	
	(Pos)/ (Neg)	
	バースト幅 [Width]	
	Wide/Narrow	
トリガ&ゲートEnd [Trig]	トリガモード [Mode]	なし
	Int/Ext/Line	
	トリガ極性 [Slope]	
	(Rise)/(Fall)	
	ゲートエンド [Gate End]	
	On/Off	
トリガディレイ [TD]	トリガディレイ値入力	なし
	バーストモニタ画面	
ゲート幅 [GW]	ゲート幅値入力	なし
	バーストモニタ画面	

第3章 パネル配置と操作概要

表3-4 設定画面の階層構造(続き)


ダイレクトキー	第1階層	第2階層
テンプレート [Temp]	テンプレート [Template]	なし
	On/Off	
	上限周波数入力 [Upper Limit]	
	下限周波数入力 [Lower Limit]	
	· 救利士台北京 [1] 。	
	移動方向指示 [Indicate] On/Off	
オフセット [Ofs]	オフセットモード [Mode]	なし
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Off/+Offset/-Offset/ppm	
	on, tonsey onseyppin	
	測定値代入 [Last Measure]	
	オフセット周波数入力 [Set Freq]	
	更新モード [Update]	
Abel to ret	On/Off	
統計処理 [Stat]	統計処理モード [Mode]	なし
	Off/Mean/Max/Min/P-P	
	 統計処理出力モード [Extract]	
	Disc/Overlap	
	Disc, everlap	
	統計処理サンプル数 [Sample]	
	n {10°,2° n=1,2,3,4,5,6}	
入力 [Input]	入力コネクタ [Input CH]	なし
	Input1/Input2	
	- I	
	入力インピーダンス [Impd2]	
	50 Ω/1 ΜΩ	
	入力ATT [ATT2]	
	On/Off	
システム [Sys]	リコール [Recall]	なし
	0 - 9	
	セーブ [Save]	なし
	0 - 9	
	GPIB [GPIB]	アドレス設定 [Address]
		1 - 30
		トークオンリ [Talk Only]
		On/Off
	Config [Config]	基準信号 [Freq Ref]
		Auto/Int
		AUX [AUX] Off/Go/END/LVL/Gate/Rest/Acq
		LCD輝度設定 [Intensity]
		Bright/Dim
		システム画面 [System]
		- / mm [o yotem]

3.2.3 各キーの働き

パラメータ設定のためのダイレクトキーは、正面パネルのMenuキー(テンキー)に割り当てられており、キーを押したときに設定されるパラメータの種類については、キーのすぐ上のパネル上に印刷されています。ここではダイレクトキーが押され、パラメータ設定状態になったときの各キーの働きを説明します。

- (1) Resolutionキー 左右カーソルとして機能します。
- (2) Sample Rateキー入力処理途中のクリアとして機能します。
- (3) メニューキー テンキー, 単位キー, BS(バックスペース)として機能します。

図3-5 に測定画面と設定画面におけるキー機能とSetup LEDの状態を示します。



		Set up		
	[<],[>]	[\(\)], [\(\)]	Menu+-	LED
			(テンキー)	
測	分解能設定	サンプル	ダイレクト	消灯
測定画面		レート設定	+-	
設定画面	カーソル	設定値変更	テンキー	点灯
庫			または	
血			ダイレクト	
			キー	

図3-5 画面状態によるキー機能, Setup LEDの状態

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの手動操作について説明します。 GPIBを用いた外部リモート操作については、第5章を参照してください。

4.1	電源投	入/自己診断画面	4-2
	4.1.1	電源投入	4-2
	4.1.2	自己診断	4-3
4.2	画面説	明	4-5
	4.2.1	測定画面	4-5
	4.2.2	設定画面	4-9
	4.2.3	システム画面	4-13
4.3	設定パ	ラメータ	4-14
	4.3.1	入力切換	4-14
	4.3.2	サンプルレート	4-15
	4.3.3	周波数分解能	4-16
	4.3.4	測定モード	4-18
	4.3.5	レベル捕獲	4-18
	4.3.6	周波数捕獲	4-19
	4.3.7	バースト測定モード	4-21
	4.3.8	ゲーティング	4-22
	4.3.9	トリガ&ゲートエンド	4-25
	4.3.10	オフセット	4-26
	4.3.11	統計処理機能	4-27
	4.3.12	テンプレート機能	4-31
	4.3.13	ホールド	4-32
	4.3.14	リスタート	4-32
	4.3.15	システム	4-32
	4.3.16	高速サンプル機能	4-35
	4.3.17	データ保存機能	4-36
4.4	測定		4-37
	4.4.1	Input1での連続波の周波数測定	
		(周波数捕獲Auto,レベル捕獲Auto測定)	4-37
	4.4.2	Input1での連続波の周波数測定	
		(周波数捕獲Manual,レベル捕獲Auto測定)	4-38
	4.4.3	Input1での連続波の周波数測定	
		(周波数捕獲Auto,レベル捕獲Manual測定)	4-39
	4.4.4	Input1でのバースト波の測定	
		(周波数捕獲Auto,レベル捕獲Auto測定)	4-41
	4.4.5	Input1でのバースト波の測定	
		(周波数捕獲Manual,レベル捕獲Auto測定)	4-42
	4.4.6	Input1でのバースト波の測定	
		(周波数捕獲Manual,レベル捕獲Manual測定)	4-43
	4.4.7	Input1でのバースト波パルス幅,繰り返し周期測定	4-44
	4.4.8	ゲーティング機能を使用してInput1での	
		バースト波測定	4-46
	4.4.9	Input2での周波数測定(10 MHz~1 GHz)	4-48
	4.4.10	Input2での周波数測定(10 Hz~10 MHz)	4-49

4.1 電源投入/自己診断画面

4.1.1 電源投入

第1ステップから順に行ないます。

<第1ステップ>

電源電圧が規定値 $(100-230 \text{ V}, 47.5\sim63 \text{ Hz})$ であり、保護接地されていることを確認します。(2.2項、2.3項参照)

<第2ステップ>

背面パネル,正面パネルの順に電源スイッチをOnにします。

バックアップメモリ内に電源Off時の設定値が格納されていれば、その格納値が読み出され設定されます。 バックアップメモリ内に設定が格納されていなければ、付録Aに示す初期設定値が設定されます。 ただし、[Enter]キーを押しながら電源スイッチをOnすることによりバックアップメモリ内の設定値を用い ず、付録Aで示す初期設定値で本器を動作させることができます。

<第3ステップ>

水晶発振器の周波数が定格安定度に落ちつくまで、本器を予熱します。水晶発振器が必要な安定度を得るための予熱時間は、背面パネルの電源スイッチをOnしてからの経過時間で定められ、水晶発振器の種類によって表4-1のようになります。

水晶発振器	立上がり特性		エージングレート	
の種類	予熱時間	定格值	予熱時間	定格值
標準品	30分以上	5×10^{-8}	24時間以上	2×10^{-8} /day
オプション01	1 時間以上	3×10^{-8}	24時間以上	5×10^{-9} /day
オプション02	1 時間以上	2×10^{-8}	24時間以上	2×10 ⁻⁹ /day
オプション03			48時間以上	5×10 ⁻¹⁰ /day

表4-1 必要とされるウォームアップ時間

<第4ステップ>

本器を用いた周波数測定が可能になります。

4.1.2 自己診断

電源が投入されると、図4-1(a)の自己診断画面が表示され、簡易自己診断を開始します。

自己診断が正常に終了した場合には 図4-1(b)の正常終了画面が約1秒間表示された後に、測定画面を表示し、あらかじめ設定されているパラメータ値に従った測定を開始します。

自己診断の結果、本器に異常があった場合には図4-1(c)に示すように、異常箇所を Fail と表示し、そこで停止します。

他の自己診断の方法として,[Return to Meas]キーを押しながら正面パネルの電源スイッチをOnする方法があります。この場合には,詳細自己診断を実施します。詳細自己診断中の表示画面は図4-1(a),正常終了画面は図4-1(b)と簡易診断の場合と同じ表示です。

詳細自己診断の結果,本器に異常があった場合には図4-1(d)に示すように,異常箇所を Fail と表示し,そこで停止します。

ただし簡易自己診断の時に、図4-1(e)に示すようなGPIBだけの異常しか発生してない場合には、GPIB機能は使用できないという前提で、[Preset]キーを押すことにより動作を継続することができます。

図中の形名はMF2414Bの場合について説明しております。MF2412B, MF2413Bをご使用の場合は、MF2414BをそれぞれMF2412B, MF2413Bに読み換えてご利用ください。

Microwave Frequency Counter

MF2414B

Self-Check executing.

(a)自己診断(簡易,詳細)画面

 $\begin{array}{c} \text{Microwave Frequency Counter} \\ MF2414B \\ \text{Self-Check completed.} \\ \text{RAM} \qquad : \text{Pass} \qquad \text{LCD-C} \qquad : \text{Pass} \\ \text{GPIB-C} \qquad : \text{Pass} \qquad \text{ASIC} \qquad : \text{Pass} \\ \end{array}$

(b)正常終了(簡易,詳細自己診断)画面

 $\begin{array}{c} \text{Microwave Frequency Counter} \\ \hline MF2414B \\ \\ \text{Self-Check completed.} \\ \\ \text{RAM} \qquad : \text{Pass} \qquad \text{LCD-C} \qquad : \text{Pass} \\ \\ \text{GPIB-C} \qquad : \text{Pass} \qquad \text{ASIC} \qquad : \textbf{Fail} \\ \end{array}$

(c)異常検出(簡易自己診断)画面

Anritsu MF2414B ---- Self-Check ----RAM : Pass LCD-C : Pass GPIB-C : Pass ASIC : Pass DC : Pass PLL Lock : Pass Freq Meas Fail

(d)異常検出(詳細自己診断)画面

 $\begin{array}{c} \text{Microwave Frequency Counter} \\ \hline MF2414B \\ \\ \text{Self-Check completed.} \\ \\ \text{RAM} \qquad : \text{Pass} \qquad \text{LCD-C} \qquad : \text{Pass} \\ \\ \text{GPIB-C} \qquad : \boxed{\textbf{Fail}} \qquad \quad & \text{ASIC} \qquad : \text{Pass} \\ \\ \text{>Press Preset key to continue.} \end{array}$

(e)GPIB異常検出(簡易自己診断)画面

図4-1 自己診断

4.2 画面説明

本器の画面構成は測定画面,設定画面,システム画面で構成しています。さらに測定画面は通常測定画面と テンプレート画面で構成しています。設定画面はメニュー画面とバーストモニタ画面で構成しています。 画面表示に関する基本的なことを説明します。

表4-2 画面構成

大分類	小分類	
測定画面	通常測定画面	
	テンプレート画面	
設定画面	メニュー画面	
	バーストモニタ画面	
システム画面		

4.2.1 測定画面

電源投入後,自己診断が実行され,異常が無ければ本器は,測定状態に移行し,測定画面を表示します。本器は,測定画面として通常測定画面とテンプレート画面の2種類を持っています。

[通常測定画面]

数値で周波数測定結果を数値で表現する通常測定画面を図4-2に示します。初期設定が行なわれた時はこの 画面を表示します。




図4-2 通常測定画面

図4-2の①~④の意味は、以下のとおりです。

- ① メイン表示 周波数測定結果を表示します。
- ② 単位表示 メイン表示されている周波数表示値の3桁ごとの単位を示します。
- ③ サブ表示 統計処理結果、オフセット周波数値、バースト測定時のパルス幅、繰り返し周期などの機能が指 定された時に、それぞれの機能に従って表示します。
- ④ 状態表示 本器の測定状態を表示します。表4-3に測定状態表示とその概要を示します。

表4-3 測定状態表示とその概要

表示	概要
Gate ·	・表示中は、入力された信号の周波数測定を行なっていることを示してます。
	表示されていない場合は測定は休止中です。
UNCAL	設定された分解能を得るために必要とされるレベルを保った入力信号が連続して供給さ
	れないなどの原因で,本器の規格を保証できない場合に表示されます。
Auto	本器のレベル設定、入力レベルに関する表示を行ないます。

以下の場合にUNCALを表示し、測定が不正であることを示します。

- ① 入力信号が測定可能範囲外の場合。
- ② 測定した結果から測定分解能が得られない場合。
- ③ バーストキャリア周波数測定で、平均化しても設定可能な測定分解能を得られないようなパルス幅のバースト信号が入力された場合。
- ④ バースト測定モードが設定されていながら、信号入力端子としてInput2が選択されている場合。

図4-2の④状態表示のレベル表示を図4-3にさらに詳しく説明します。

レベル表示は、入力された信号の取り扱い方を表示する入力表示①と入力された信号の大きさ(パワー)を表示するレベル表示②から成ります。




図4-3 レベル表示

図4-3の①入力表示と②レベル表示の意味を表4-4、表4-5に示します。

表4-4 入力表示と意味

表示	意味
Auto	Input1の場合のレベル捕獲Auto, または, Input2の50Ωが設定されていることを表示し
	ています。
L0 ~ L7	Input1, レベル捕獲Manualで, 振幅弁別値がL0~L7のいづれかが設定されていることを
	表示しています。
ATTon	Input2で1 MΩインピーダンスであり、かつ20 dBATTが設定されていることを表示して
	います。
表示無し	Input2で1 MΩインピーダンスが設定されていることを表示しています。

4.2 画面説明

表4-5 レベル表示と内容

表示	内容
Over	入力レベルが過大であることを表示しています。
	入力レベルを小さくしないと正しく測定できません。
	入力レベルが最適であることを表示しています。
~	入力レベルが測定可能であることを表示しています。
	入力レベルが小さすぎることを表示しています。
	入力レベルを大きくしないと正しく測定できません。

[テンプレート画面]

あらかじめ設定された範囲内に周波数測定結果が入っているかどうかを視覚的に表示するテンプレート画面を図4-4に示します。調整などを行なう場合にいちいち周波数値を計算すること無く,瞬時に判断することが可能です。




図4-4 テンプレート画面

図4-5の①~⑨の意味は、以下のとおりです。

① 周波数表示

周波数測定結果を表示します。

② 周波数位置指針

測定した周波数値が前もって設定された上限周波数値と下限周波数値から定まる周波数範囲に対してどの辺に位置するかを示しています。測定した周波数がLCDの表示範囲から外れたとき、周波数位置指針は、左端または右端に張り付いた状態になります。

また, 統計処理が有効の場合は, 統計処理結果が指針に反映されます。

③ 下限周波数位置

設定された下限周波数のLCD上の表示位置を示しています。

④ 下限周波数

設定された下限周波数値を表示します。

⑤ 上限周波数位置

設定された上限周波数のLCD上の表示位置を示しています。

⑥ 上限周波数

設定された上限周波数値を表示します。

⑦ 中央周波数位置

設定された上限周波数,下限周波数値から求めた中央の周波数位置を示しています。

⑧ 判定結果

測定した周波数値、または、統計処理結果が上限周波数値と下限周波数値から定まる周波数範囲 内にあるか範囲外であるかを判定し、その判定結果を表示します。

範囲内:Goと表示します。

範囲外: No-Go と表示します。

⑨ 測定周波数の移動方向表示

測定した周波数値がLCDの表示範囲から外れている場合に、測定した周波数値がそれ以前の測定値と比較して、低い方へ動いているか高い方へ動いているかを判断し、変化している方向を示します。

◆>:測定周波数値が左に(低い周波数の方へ)移動していることを表します。

< ▶:測定周波数値が右に(高い周波数の方へ)移動していることを表します。

< >:測定周波数値が変化していないことを表します。

この移動方向表示はパラメータの設定によりOn/Off可能です。

4.2.2 設定画面

本器が測定状態(LCDは測定画面を表示,正面パネルのSetup LEDが消灯)にあるとき,ダイレクトキーが押されるとパラメータ設定状態(LCDは設定画面を表示,正面パネルのSetup LED点灯)に移行します。本器が持っている2種類の設定画面を以下で説明します。

[メニュー画面]

ダイレクトキーに対応したメニューが表示され、[<], [>] キーでパラメータの設定項目を選択したり、設定値を選択したり、数値データを入力したりします。

図4-5に基本的な画面表示を示します。




図4-5 メニュー画面

図4-5の① \sim ④の意味は、以下のとおりです。

① 周波数

周波数測定結果を表示します。

② 設定値表示

周波数等の数値データが表示されます。また数値の入力のためにも用いられパネルからテンキーで入力された数値をそのまま表示するレスポンス表示領域としても利用します。

- ③ メニュー
 - ・ メニューは、最大 4 γ の選択できる機能を表示します。便宜上それぞれの機能は、左側から F1、F2、F3、F4と呼びます。
 - ・ [<], [>] キーで選択された機能が強調され太枠で表示されます。
 - · メニューは次のように作られています。

(1)

機能名 [設定状態] ←設定できる機能名を表示しています。

←[]の表示がある場合は、幾つかの候補のなかで、選択されている パラメータ値を示します。

(2)

下位画面 ←下位の階層にさらにメニューが展開されるとき,グループ名を表示 * すると共に*を表示します。

- ・メニューは次のように操作します。
 - (1) [<], [>]キーで、設定する機能(F1~F4)を選択します。
 - (2) メニューによりパラメータの設定の仕方が異なります。設定の仕方を表4-6に示します。

表4-6 メニューによる設定の仕方

項目	設定の仕方
2 値選択メニュー	[Enter]キーを押すごとに交互に切り替わり、設定した条件で測定を開始します。
[On/Off]など	Onが設定されてい場合に、Enterキーが押されるとOffが設定されます。
多値選択メニュー	[Enter]キーを押しますと、図4-6のとおり選択可能パラメータ値がホップアップ表
[Freq/Width/	示されます。[<], [>]キーを用いてパラメータを選択し, [Enter]キーで確定します。
Period] など	確定した時点で変更されたパラメータを反映して測定を開始します。
数値入力メニュー	[Enter]キーを押しますと、設定値表示が反転し、テンキーによる数値入力が可能に
	なります。数値が入力された場合には、入力された数値を表示するレスポンスデ
	ータ表示領域となります。単位キーを押すことにより入力値が確定します。確定
	した時点で測定を開始します。この状態では設定表示が反転したままとなっており、
	続けて別の数値入力が可能です。数値入力モードから抜け出すために[Enter],
	[Return to Meas], [<], [>]キーのいずれかを押してください。

	20 000 000 0 ₀₀ Hz	Title
ポップアップ表示 ──►	Mode [Mode1 / Mode2 / Mode3] Mode [Mode2]	

図4-6 ポップアップ時のメニュー画面

④ タイトル

設定画面ごとに付けられているタイトルを表示します。

ダイレクトキーとメニュー画面を用いて設定できるパラメータを表4-7に示します。

表4-7 ダイレクトキーと設定パラメータ

ダイレクトキー	第1階層	第2階層
測定モード [Meas Mode]	なし	なし
CW/Burst		
周波数捕獲 [Freq]	モード [Mode]	なし
	Auto/Manual	
	測定結果代入 [Last Measure]	
	周波数值入力 [Set Freq]	
	=L*4++-+-1-C	
	計数方式 [Count]	
レベル捕獲 [Level]	Fast/Normal	なし
レ・ハル 拥っ受 [Level]	モード [Mode] Auto/Manual	
	Auto/ivianuai	
	Auto設定値代入 [Last Measure]	
	Nutopx人间(八人[Last Measure]	
	レベルUp [^]	
	レベルDown [∨]	
バースト [Burst]	バースト測定モード [Mode]	なし
	Freq/Width/Period	
	バースト測定極性 [Polarity]	
	「□□□ (Pos) / □□□ (Neg)	
	 バースト幅 [Width]	
トリガ&ゲートEnd [Trig]	Wide/Narrow トリガモード [Mode]	なし
// W & / End[Ing]	Int/Ext/Line	
	Ing Eng Enic	
	トリガ極性 [Slope]	
	(Rise) (Fall)	
	ゲートエンド [Gate End]	
	On/Off	
トリガディレイ [TD]	トリガディレイ値入力	なし
	バーストモニタ画面	
ゲート幅 [GW]	ゲート幅値入力	なし
	バーストモニタ画面	

表4-7 ダイレクトキーと設定パラメータ(続き)

ダイレクトキー	第1階層	第2階層
テンプレート [Temp]	テンプレート [Template]	なし
	On/Off	
	上限周波数入力 [Upper Limit]	
	下限周波数入力 [Lower Limit]	
	移動方向指示 [Indicate]	
·	On/Off	
オフセット [Ofs]	オフセットモード [Mode]	なし
	Off/+Offset/-Offset/ppm	
	Null star fet (I). The same and a	
	測定值代入 [Last Measure]	
	オフセット周波数入力 [Set Freq]	
	再発エードロー・1	
	更新モード [Update]	
 統計処理 [Stat]	On/Off 統計処理モード [Mode]	なし
が計処理 [Stat]	が計 を 建 て ー ド [Mode] Off/Mean/Max/Min/P-P	
	On/Mean/Max/Min/F-P	
	 統計処理出力モード [Extract]	
	Disc/Overlap	
	Disc/Overlap	
	統計処理サンプル数 [Sample]	
	n {10°,2° n=1,2,3,4,5,6}	
入力 [Input]	入力コネクタ [Input CH]	なし
	Input1/Input2	
	入力インピーダンス [Impd2]	
	50 Ω/1 ΜΩ	
	入力ATT [ATT2]	
	On/Off	
システム [Sys]	リコール [Recall]	なし
	0 - 9	
	セーブ [Save]	なし
	0 - 9	
	GPIB [GPIB]	アドレス設定 [Address]
		1 - 30
		トークオンリ [Talk Only]
		On/Off
	Config [Config]	基準信号 [Freq Ref]
		Auto/Int
		AUX [AUX]
		Off/Go/END/LVL/Gate/Rest/Acq
		LCD輝度設定 [Intensity]
·		Bright/Dim
		システム画面 [System]

「バーストモニタ画面〕

トリガディレイ値およびゲート幅を設定する画面です。[TD], [GW]キーが押されますと、図4-7に示すバー ストモニタ画面が表示されます。入力された1バースト分の信号の検波信号をモニタしながら、それぞれの 値が設定できます。




図4-7 バーストモニタ画面

- ① キャリア周波数 現在選択されているゲートで測定したキャリア周波数を表示します。
- ② トリガディレイカーソル トリガディレイの位置を示します。トリガディレイ値に連動して、左右に移動します。
- ③ 内部検波信号 検波信号を表示します。
- ④ トリガディレイ値
- トリガディレイ値を表示します。 ⑤ ゲート
- ゲート区間を太線で表示します。トリガディレイ値およびゲート幅に連動して、左右に移動します。 ⑥ ゲート幅カーソル ゲート幅を示します。ゲート幅に連動して, 左右に移動します。
- ⑦ ゲート幅値 ゲート幅の値を表示します。

反転表示されている方が、設定可能なパラメータです。[<],[>]キーまたはテンキーによって設定します。

4.2.3 システム画面

自己診断結果を表示するシステム画面を図4-8に示します。

Anritsu MF2414B ---- Self-Check ----RAM : Pass LCD-C : Pass GPIB-C : Pass ASIC : Pass DC PLL Lock : Pass : Pass Freq Meas

図4-8 システム画面

4.3 設定パラメータ

パラメータとその設定方法について説明します。

パネルキーにより、パラメータの設定が行われますと、周波数測定、あるいは、統計処理はリスタートされて新しい測定が開始されます。

また、ホールド状態の場合は、周波数測定、あるいは、統計処理を1回だけ実行して、再びホールド状態となります。

4.3.1 入力切換

測定対象となる信号を接続する接栓、信号入力インピーダンスの選択、アッテネータの設定を行ないます。 「Input] キーが押下されると以下の画面が表示されパラメータが設定可能となります。

20 000 000 0 ₀₀ Hz			Input
Input CH	Impd2	ATT2	
[Input1]	[50Ω]	[On]	

図4-9 入力切換の画面

(1) メニューF1:表示測定したい周波数に合わせ被測定信号を入力するコネクタを選択します。それぞれのコネクタが選ばれた時の周波数の範囲は以下のとおりです。

Input1: 600 MHz~20 GHz : MF2412B

600 MHz~27GHz : MF2413B 600 MHz~40 GHz : MF2414B

Input2: $10 \text{ Hz} \sim 1 \text{ GHz}$

(2) メニューF2: Input2の入力インピーダンスを選択します。Input1側の入力インピーダンスは50 Ω で固定ですがInput2側は,50 Ω /1 $M\Omega$ が切換可能です。ただし,選択されたインピーダンスにより測定可能な周波数範囲が以下に示すように異なります。

50 Ω : $10 \text{ MHz} \sim 1 \text{ GHz}$

 $1 M\Omega$: $10 Hz \sim 10 MHz$

(3) メニューF3: Input2の1 $M\Omega$ 系に挿入されている20 dBのアッテネータ(ATT)をOnにしたりOffにしたりします。

4.3.2 サンプルレート

サンプルレートの設定は、本器が測定画面を表示しているときに、 $[\land]$, $[\lor]$ キーによって行います。サンプルレートとは、1回の測定が終了してから次の測定を開始するまでの測定休止時間です。 $1\,\text{ms} \sim 10\,\text{s}$ の範囲で1-2-5ステップで設定可能です。 $[\land]$ キーで長い時間に、 $[\lor]$ キーで短い時間に設定されます。サンプルレート設定時の画面表示を以下に示します。




図4-10 サンプルレート設定の画面

注:

Input1での周波数捕獲Auto測定時は、サンプルレートの最小値は10 msです。 サンプルレートを5 ms以下の設定にした場合は、10 msのサンプルレートで測定します。

バースト測定モードで周波数捕獲Autoを設定している場合、パルス変調の幅、周期によって、設定されたサンプルレートよりも休止時間が大きくなることがあります。

4.3.3 周波数分解能

周波数測定結果の表示桁数を[<],[>]キーで設定します。あらかじめ選択された入力チャネルと入力インピーダンスの違いにより周波数測定範囲が異なり、これに合わせて設定できる分解能も異なります。設定可能な分解能を図4-12、図4-13に示します。

入力端子:Input1 (50Ω), Input2 (50Ω)

測定分解能	表示	[<] キー操作	[>] キー操作
0.1 Hz	20 000 000 000. 0		A
	GHz MHz kHz Hz		
1 Hz	20 000 000 000.		
	GHz MHz kHz Hz		
10 Hz	20 000 000 000		
	GHz MHz kHz Hz		
100 Hz	$20\ 000\ 000\ 0_{00}$		
	GHz MHz kHz Hz		
1 kHz	20 000 000		
	GHz MHz kHz		
10 kHz	20 000 000		
10012	GHz MHz kHz		
100 kHz	$20\ 000\ 0_{00}$		
	GHz MHz kHz		
1 MHz	20 000		
	GHz MHz	V	

図4-12 周波数表示(入力インピーダンス50Ωで測定)

測定分解能	表示	[<]キー操作	[>] キー操作
1 mHz	10 000 000. 000 MHz kHz Hz		†
10 mHz	10 000 000. 00 MHz kHz Hz		
100 mHz	10 000 000. 0 MHz kHz Hz		
1 Hz	10 000 000. MHz kHz Hz		
10 Hz	$10\ 000\ 00_0$ $_{\text{MHz}}\ _{\text{kHz}}\ _{\text{Hz}}$		
100 Hz	10 000 000 MHz kHz Hz		
1 kHz	10 000 MHz kHz		
10 kHz	10 00 ₀		
100 kHz	10 0 ₀₀		
1 MHz	10 MHz	-	

入力端子: Input2(1 MΩ)

図4-13 周波数表示(入力インピーダンス1 MΩで測定)

バースト信号のキャリア周波数を測定する場合,バースト信号のパルス幅によって測定可能な最高周波数分解能が決まります。設定された周波数分解能が、測定可能な最高周波数分解能よりも高い場合には、UNCALを表示し、測定可能な最高周波数分解能で測定を行ないます。周波数分解能が1kHzに設定されていて、測定した結果が10kHzまでしか分解能が得られない場合には以下のように表示します。

20 000 00 * GHz MHz kHz

図4-14にバーストパルス幅と最高周波数分解能の関係を示します。




図4-14 パルス幅 対 最高分解能

4.3.4 測定モード

[Meas Mode]キーによりバースト測定を行うか連続波測定を行うかを選択します。被測定信号がバースト信号の場合は、Burst LEDが点灯するように[Meas Mode]キーを押してください。被測定信号が連続波の場合は、Burst LEDが消灯するように[Meas Mode]キーを押してください。

バースト測定では、キャリア周波数測定、パルス幅測定、パルス繰り返し周期測定が可能です。 Input2ではバースト測定は対応していません。Input2選択時は連続波測定を選択してください。

4.3.5 レベル捕獲

Input1の測定のみ有効です。入力信号に合わせた最適振幅弁別値の設定(レベル捕獲)をAutoで行うかManualで行うかを選択します。また、レベル捕獲Manual選択時のマニュアル振幅弁別値の設定を行います。マニュアル振幅弁別値は減衰量最大のレベル 0 (L0, 42 dB)から減衰量最小のレベル 7 (L7, 0 dB)まで6 dbステップで設定します。

[Level]キーを押しますと、図4-15に示すLevel Acqの設定画面が表示されます。この設定画面が表示されているときは[\land]、[\lor]キーにより、マニュアル振幅弁別値を設定することができます。




図4-15 レベル捕獲の画面

- (1) メニューFI:レベル捕獲のAuto/Manualを設定します。
 Autoを設定した場合は、最適な受信レベルに自動で設定します。
 Manualを設定した場合は、マニュアル振幅弁別値を設定してください。
- (2) メニューF2: Autoで設定されている振幅弁別値をマニュアル振幅弁別値とします。
- (3) メニューF3:[^]キーが押されるとマニュアル振幅弁別値を1つ大きくします。入力レベルが低いときに使用します。マニュアル振幅弁別値は最大L7まで大きくすることができます。 メニューF3が太枠表示されていない場合でも[^]キーによって設定を行うことができます。
- (4) メニューF4:[V]キーが押されるとマニュアル振幅弁別値を1つ小さくします。入力レベルが高いときに使用します。マニュアル振幅弁別値は最小L0まで小さくすることができます。 メニューF4が太枠表示されていない場合でも[V]キーによって設定を行うことができます。

4.3.6 周波数捕獲

Input1での測定にのみ有効です。入力信号の周波数を測定するために、あらかじめ本器に設定する捕獲周波数値の設定をAutoで行うかManualで行うかを選択します。また、周波数捕獲Manualにおける捕獲周波数値(マニュアル周波数値)の設定を行います。マニュアル周波数値は1 MHz単位で設定できます。設定できる周波数範囲は以下のとおりです。

MF2412B: 600 MHzから20 GHzまで1 MHz単位
 MF2413B: 600 MHzから27 GHzまで1 MHz単位
 MF2414B: 600 MHzから40 GHzまで1 MHz単位

[Freq]キーが押下されると図4-16に示す画面が表示されパラメータが設定可能となります。

20 000 000 0 ₀₀ Hz			Freq Acq
Manual Freq : 2	20 000 MHz		
Mode [Manual]	Last Measure	Set Freq	Count [Fast]

図4-16 周波数捕獲の画面

(1) メニューF1: 周波数捕獲のAuto/Manualを設定します。

Autoを設定した場合は、入力周波数を自動的に捕獲して測定します。。

Manualを設定した場合は、マニュアル周波数値+入力許容範囲の周波数を測定します。マニュアル周波数値を設定してください。

入力許容範囲を表4-8、表4-9に示します。

表4-8 入力許容範囲(連続波測定)

マニュアル周波数値	入力許容範囲	
600 MHz∼1 GHz	±30 MHz	
1 GHz以上	±40 MHz	

表4-9 入力許容範囲(バースト波測定)

マニュアル周波数値	バースト幅設定	入力許容範囲
600 MHz∼1 GHz	Wide	±30 MHz
1 GHz以上	Narrow	±20 MHz
	Wide	±40 MHz

注:

周波数捕獲Manual測定では、入力信号に対してマニュアル設定値が入力許容範囲を超えた場合、その動作は保証されません。このとき誤表示することがありますので、入力信号を確認のマニュアル設定値を決めて下さい。

(2) メニューF2: 周波数測定結果をマニュアル周波数値として設定します。

(3) メニューF3:マニュアル周波数値を設定するときに選択します。[Enter]キーを押すことによりSet Freqが選択されるとManual Freqが反転表示されパネルからテンキーを用いてマニュアル周波数値の設定が可能になります。

下図に12と入力したところを示します。ここで[GHz]キーを押下すると捕獲周波数値として12 GHzが設定され、測定を開始します。




図4-17 マニュアル周波数の設定

単位入力を含む数値入力した後はManual Freqは反転表示のままであるため、続けて別の周波数を入力することができます。

数値入力モードを終了する場合, [Enter], [<], [>], [Return to Meas]キーのいずれかを押してください。

(4) メニューF4: 計数方式のFast/Normalを設定します。Fastが設定されている時にメニューF4が押されるとNormalが新しく設定され、Count [Normal] が表示されます。

Fastが設定された場合には、レシプロカル方式により計数を行ないます。

Normalが設定された場合には、直接計数方式により計数を行ないます。

ただし、Meas ModeがBurstの場合には、Nomalが設定されている場合でもFast(レシプロカル)で計数されます。

4.3.7 バースト測定モード

Meas ModeがBurstの場合にのみ有効です。バースト波の測定対象をキャリア周波数/バースト幅/バースト繰り返し周期の中から選択します。また、バースト幅測定や繰り返し周期測定をバーストOn(正極性)を用いて行なうか、バーストOff(負極性)で行なうかの設定、および、被測定バースト波のバースト幅に応じた設定を行ないます。

表4-10に測定範囲を示します。

 バースト側
 バースト側

 ボースト間
 バーストOnの時間測定

 頂
 バースト周期
 バーストOnから次のOnまでの時間測定

 調定
 測定

表4-10 バースト測定極性による測定対象の関係

[Burst]キーが押下されると図4-18に示す画面が表示されパラメータが設定可能となります。




図4-18 バーストモードの画面

(1) メニューF1:キャリア周波数測定,バースト幅測定,バースト周期測定のいずれの測定を行なうか設定します。メニューF1が選択されるとモード選択画面が表示されます。図4-19にモード選択画面を示します。ここでカーソルキーを用いて [Freq/Width/Period] の設定パラメータのなかから1つを選択し、[Enter] キーにより設定すれば図4-18のバーストモードの画面が再表示されます。この場合メニューF1の[]の中には、設定されたパラメータが表示されます。




図4-19 モード選択画面

- (2) メニューF2:バースト測定の際の極性(正極性/負極性)を設定します。 正極性が設定されている時にメニューF2が選択されると負極性が新しく設定され、Pol[¬___厂]が表示 されます。逆に負極性が設定されていた時には、正極性が新しく設定されます。
- (3) メニューF3:被測定バースト波のバースト幅に応じてWide/Narrowを選択します。 以下に各設定における測定可能バースト幅と、入力許容範囲を示します。

表4-11 バースト幅設定と測定可能バースト幅,入力許容範囲の関係

	測定可能バースト幅	入力許容範囲	キャリア周波数
Wide	1 μs~0.1 s	±30 MHz	0.6~1 GHz
		±40 MHz	≥1 GHz
Narrow	100 ns∼0.1 s	±20 MHz	≥1 GHz

注:

Narrowの設定は、マニュアル周波数設定値が1 GHz以上の時にのみ有効となります。 1 GHz未満の場合は、バースト幅設定の如何にかかわらず、Wideで測定が行われます。

4.3.8 ゲーティング

カウンタに入力される被測定信号の任意区間の周波数値を測定する機能で、トリガ信号を基準とし、トリガ ディレイ、ゲート幅、ゲートエンドの各パラメータで周波数を測定する区間を定義します。

ただし、測定区間内では規程レベルの被測定信号が存在する必要があります。図4-20に各パラメータの関係を示します。

本機能を用いれば、バースト信号の特定位置の周波数測定等に応用できます。




図4-20 ゲーティング機能の概要

トリガディレイ幅とゲート幅は、設定画面のバースト信号のOn/Off状態を見ながら設定できます。

トリガディレイ幅は0 ns~100 msまで設定が可能です。設定分解能は表のとおりです。

表4-12 トリガディレイ幅設定分解能

トレガディレイ幅	設定分解能
0 ns~320 ns	20 ns
320 ns∼1 us	40 ns
1 us~100 ms	有効数字2桁

ゲート幅は100 ns~100 msまで設定が可能です。設定分解能は表のとおりです。

ただし、バースト幅測定がWideの場合、ゲート幅の最小値は1 usとなります。バースト幅測定をWide、ゲート幅を1 us以下に設定した場合、1 usのゲート幅で測定します。

表4-13 ゲート幅設定分解能

トレガディレイ幅	設定分解能
100 ns∼1 us	20 ns
1 us~100 ms	有効数字2桁

[TD]キーを押しますと図4-21に示すトリガディレイ設定用バーストモニタ画面を表示します。[\land], [\lor]キーによりトリガディレイ値の設定が可能です。[\land]キーによりトリガディレイ値が大きくなり, [\lor]キーによりトリガディレイ値が小さくなります。

テンキーにより数値入力する場合は、この状態で[Enter]キーを押してください。Trig Delayの文字が反転表示され数値入力モードになります。数値入力後、[Enter]キーを押すことにより表示がTrig Delayに戻ります。

ここで[>]キーを押しますと $\underline{Gate\ Width}$ となりゲート幅の設定が可能になります。 $\underline{Gate\ Width}$ の状態で[<] キーを押しますと $\underline{Trig\ Delay}$ となり再びトリガからのディレイ幅を設定することが可能になります。




図4-21 バーストモニタ画面

[GW]キーを押しますと,図4-21に示すゲート幅設定用バーストモニタ画面を表示します。[\land], [\lor]キーによりゲート幅の設定が可能です。[\land]キーによりゲート幅が大きくなり,[\lor]キーによりゲート幅が小さくなります。

数値入力や画面の遷移はトリガディレイ設定用バーストモニタ画面の場合と同様です。

4.3.9 トリガ&ゲートエンド

周波数測定の開始を指示するトリガ信号の選択、トリガ極性の選択、ゲートエンドの設定を行ないます。 [Trig] キーが押下されると図4-25に示す画面が表示されパラメータが設定可能となります。




図4-22 トリガ設定画面

(1) メニューF1:内部トリガ(Int),外部トリガ(Ext),ライントリガ(Line)のいずれのトリガを使用するか選択します。メニューF1が選択されると図4-23に示すトリガ選択画面が表示されます。ここでカーソルキーを用いて [Int/Ext/Line] の設定可能なパラメータのなかから1つを選択し,[Enter] キーにより設定すれば図4-22のトリガ設定画面が再表示されます。この場合メニューF1の[]の中には,設定されたパラメータが表示されます。

20 000 000 000 Hz		Trigger
Mode [Int / E	xt / Line]	
Mode [Int]	Slope [Gate End [On]

図4-23 トリガ選択画面

- (2) メニューF2:外部トリガ信号およびライントリガを検出する際の極性(立上り/立下り)を設定します。
- (3) メニューF4:キャリア周波数測定の終了をゲート幅を用いて決定するかどうか(On/Off)を設定します。

ゲートエンドがOnの場合は、ゲート幅値で設定された幅以内のゲートを用いてキャリア周波数を測定します。ゲートエンドOffの場合は、バースト波がOffになるまでの幅以内のゲートを用いてキャリア周波数を測定します。

4.3.10 オフセット

周波数測定値に対して,あらかじめ設定されているオフセット周波数値を用いて以下の演算を施し,結果を表示します。

<+Offset>

周波数測定値に対してオフセット値を加算します。

< -Offset >

周波数測定値からオフセット値を減算します。

<ppm>

周波数測定値からの偏差を百万分率で表します。

[Ofs] キーが押下されると図4-24に示す画面が表示されパラメータが設定可能となります。




図4-24 オフセットパラメータの設定

(1) メニューF1: オフセットモードを設定します。メニュー<math>F1を太枠表示させ[Enter]キーを押しますと図 4-25に示すオフセットモード選択画面が表示され、ここで [<], [>] キーを用いて [Off/+Offset/-Offset/ppm] の設定可能なパラメータのなかから 1 つを選択し、[Enter] キーにより設定すれば図4-24の画面が再表示されます。この場合メニューF1の[] の中には、設定されたパラメータが表示されます。

20 000 000 000	Offset		
Mode [Off / +C	Offset / –Offset /	opm]	
Mode [ppm]	Last Measure	Set Freq	Update [On]

図4-25 オフセットモードの選択

- (2) メニューF2:メニューF2を太枠表示し、 [Enter] キーを押した時点の周波数測定値をオフセット周波数値として設定します。
- (3) メニューF3: 正面パネルからテンキーを用いてオフセット周波数値を設定するときに選択します。メニューF3を太枠表示し、[Enter]キーを押しますとOffset Freqが反転表示され数値入力が可能になります。数値入力後、[Enter]、[<]、[>]および[Return to Meas]キーを押すことにより数値入力モードを終了します。

オフセット周波数は 1 mHz単位で 0 Hz~Fmaxまで設定できます。

ただし Fmax = 20 GHz ·········· MF2412B 27 GHz ······· MF2413B 40 GHz ······· MF2414B (4) メニューF4: 更新モードのOn/Offを設定します。更新モードがOnの場合には、直前の測定値をオフセット値として逐次更新します。図4-26に更新モードOnで-Offsetが選択されている場合の様子を示します。




図4-26 Update=Onで-Offsetが選択されている場合の表示値

4.3.11 統計処理機能

周波数測定結果から平均値,最大値,最小値等を計算し,その結果を表示します。平均値を計算するか最大・最小値を計算するかあるいは他の計算を行なうかは,統計処理モード設定で選択します。統計処理モードについては(1)説明でします。

統計処理を行なう場合には、計算に用いるためのデータ(サンプル)を多数集める必要があります。この集める数(周波数測定回数)は、あらかじめサンプル数として設定しておきます。サンプル数については、(3)で説明します。

サンプル数分集められたデータをどのような組み合わせで計算するかも設定する必要があります。組み合わせ方法の設定については、(2)統計処理抽出モードで説明します。

[Stat] キーが押下されると図4-27に示す画面が表示されパラメータが設定可能となります。




図4-27 統計処理パラメータの設定

(1) メニューF1: 統計処理モードを設定します。メニューF1が選択されると図4-28に示す統計処理モード 選択画面が表示され,ここでカーソルキーを用いて [Off/Mean/Max/Min/p-p] の設定可能なパラメータ のなかから 1 つを選択し,[Enter] キーにより設定すれば図4-30の画面が再表示されます。この場合メニューF1の[]の中には、設定されたパラメータが表示されます。

20 000 000 000		Statistic	
Mode [Off / M	ean / Max / Min	/ p-p]	
Mode [Mean]	Extract [Disc]	Sample [6]	

図4-28 オフセットモードの選択

統計処理モードは、統計処理抽出モードとの組み合わせにより、以下のような処理を行ないます。 Dnはn回目の測定値、Nは設定されたサンプル数を表します。

・ Mean(抽出モード: Discrete) サンプル数N個の測定値の相加平均値を求めます。

Mean=
$$(1/N) \cdot \{\sum_{i=1}^{N} (D_i) \}$$

・ Mean(抽出モード: Overlap) サンプル数N個の測定値の移動平均値を求める。

Mean=
$$(1/N) \cdot \{\sum_{i=n-N+1}^{N} (D_i) \}$$

ただしn≥N

・ Max・Min(抽出モード: Discrete)
Max=maximum (D_i i=1,2,···,N)

 $Min = minimum (D_i i=1,2,\dots,N)$


・ Max・Min(抽出モード: Overlap)
Max=maximum (D_i i=n-N+1,・・・,n-1,n)

 $Min = minimum (D_i i=n-N+1, \dots, n-1, n)$

ただしn≥N

P-P P-P=Max-Min

(2) メニューF2:統計処理抽出モードのOverlap/Disc (Discrete) を設定します。 サンプル数分のデータが集まるごとに統計処理結果を出力するDiscreteモードと,最初にサンプル数 分のデータを集め統計処理結果を出力してからは,1サンプルのデータを得るごとに統計処理結果を 出力するOverlapモードの2種類のモードのどちらかを選択できます。図4-29にその様子を示します。




N:サンプル数

TMEAS :測定繰り返し周期=捕獲時間*1十測定時間*2十サンプルレート

T_{STA}:統計処理時間=サンプル数N×T_{MEAS}

(a) Discreteモードでの統計処理



N:サンプル数

T_{MEAS}:測定繰り返し周期=捕獲時間*1十測定時間*2十サンプルレート

T_{STA}1 :統計処理時間1:T_{MEAS}×N T_{STA}2 :統計処理時間2:T_{MEAS}

(b) Overlapモードでの統計処理

※1捕獲時間は、捕獲処理Auto設定時で捕獲外れのとき発生します(max:50 ms)。 ※2測定時間は、入力信号の周波数と測定分解能から決定されます。

図4-29 統計処理抽出モード

(3) メニューF3: サンプル数 (2": Overelapモード時または10":Discreteモード時) のnを設定します。メニューF3が選択されると図4-30に示すサンプル数選択画面が表示されます。ここでカーソルキーを用いて [1/2/3/4/5/6] の設定可能なパラメータのなかから1つを選択し、[Enter] キーにより設定すれば図4-30の画面が再表示されます。この場合メニューF3の [] の中には、設定されたパラメータが表示されます。

20 000 000 000	Statistic		
Mode [1/2/3	/4/5/6]		
Mode [Mean]	Extract [Disc]	Sample [6]	

図4-30 サンプル数の選択

統計処理のサンプル数を設定します。設定範囲kは

k=1, 2, 3, 4, 5, 6 です。

サンプル数は、統計処理抽出モードにより表4-14のようになります。

表4-14 抽出モードとサンプル数

k値 抽出モード	1	2	3	4	5	6
Discrete	10	100	1000	10000	100000	1000000
Overlap	2	4	8	16	32	64

4.3.12 テンプレート機能

被測定信号の周波数を表示するとともにあらかじめ設定された上限周波数、下限周波数の範囲内に測定された周波数があるかどうかを判定し結果をGo/No-Goで表示します。Aux端子からは、この判定結果をTTLレベルで出力することもできます。また、この時、図4-31に示す指針表示により測定結果があらかじめ定めた範囲内にあるかどうかを視覚的に判断可能にしています。




図4-31 テンプレートを用いた測定画面

テンプレート画面を表示するには、テンプレート機能をOnにした後、それぞれのパラメータを設定する必要があります。

[Temp] キーが押下されると、図4-32に示すテンプレート設定画面が表示されます。以下の各表示において [Return to Meas] キーが押下されると、測定画面が表示されます。テンプレート機能がOnの場合の測定画面は、図4-31の画面になります。

20 000 000 0 ₀₀ Hz			Template
Upper Limit : 2	20 000 000 000	Hz	
Lower Limit:	19 000 000 000	Hz	
Template	Upper	Lower	Indicate
[On]	Limit	Limit	[On]


図4-32 テンプレート設定

- (1) メニューF1:テンプレート機能のOn/Offを設定します。
- (2) メニューF2:正面パネルからテンキーを用いて上限周波数値を設定するときに選択します。 Upper Limitが選択されるとUpper Limitが反転表示し、設定が可能になります。
- (3) メニューF3:正面パネルからテンキーを用いて下限周波数値を設定するときに選択します。 Lower Limitが選択されるとLower Limitが反転表示し、設定が可能になります。
- (4) メニューF4:測定周波数が表示画面から外れている場合のインジケータ表示(図4-4に示す移動方向表示です)のOn/Offを設定します。表示する場合にはOnを表示しない場合にはOffを設定します。

上下限周波数の設定範囲は 0 Hz~Fmaxで, 1 Hz単位で設定可能です。

ただし Fmax = 20 GHz ········· MF2412B 27 GHz ······ MF2413B 40 GHz ······ MF2414B

注:Go/No-Goの判定結果の出力は、下図を示す様に次の判定が行われるまで保持されます。



4.3.13 ホールド

周波数測定動作を停止し、最終測定値の表示状態を保持します。[Hold]キーを押下するとキー上部のLEDが 点灯し、ホールド状態になったことを知らせます。この状態で[Restart]キーの押下、または、パネルキーに よるパラメータの設定が行われると、1回だけ測定を実行し再びホールド状態となります。また、統計処理 が有効な場合は、最初の統計処理結果を算出し再びホールド状態となります。ホールド状態で[Hold]キーを 押下するとLEDは消灯し通常の測定状態となり、連続した測定を継続します。

4.3.14 リスタート

[Restart]キーを押下すると周波数測定を再開します。統計処理の場合には、サンプル測定実行回数をクリアし、再び1回目から統計処理を開始します。ホールド状態にある場合には1回だけ測定、または、統計処理を実行し再びホールド状態となります。

4.3.15 システム

パラメータのセーブおよびリコール機能,基準信号の選択,AUX出力端子への出力信号選択,GPIBの設定,自己診断結果の確認などを行います。

パラメータは0~9の10とおり保存が可能です。

外部基準信号としては、1 MHz, 2 MHz, 5 MHz, 10 MHzが入力可能です。基準信号が自動選択になっている場合には、これらの基準信号を自動識別し、カウンタの基準信号として使用します。

[Sys]キーを押下すると図4-33に示すシステム設定画面を表示します。




図4-33 システム画面

(1) メニューF1: 記憶しているパラメータを本器に設定します。[<], [>]キーを用いてメニューF1を太 枠表示させ,[Enter]キーを押しますと図4-34の設定画面が表示されます。反転している数値にパラメータが設定されています。テンキーにより該当数値を押しますと記憶されているパラメータが本器 に設定されます。

20 000 000 0 ₀₀ Hz			System	
Select Recall N	umber =			
(0 1 2 3	4 5 6 7	8 9)	: Seved	
Pagell	Corre	CDID *	Carreia	
Recall	Save	GPIB *	Config *	

図4-34 システム画面

(2) メニューF2:本器に設定されているパラメータを記憶させます。[<], [>]キーを用いてメニューF2 を太枠表示させ, [Enter]キーを押しますと図4-35の設定画面が表示されます。 記憶されたデータは初期化を実行([Enter]キーを押しながら電源を投入)すると全てクリアされます。 [Preset]キーを押しても保存データはクリアされません。




図3-35 システム画面

(3) メニューF3: [<], [>]キーを用いてメニューF3を太枠表示させ、[Enter]キーを押しますと図4-36の GPIB設定画面が表示されます。




図4-36 システム画面

- (3-1) メニューF1: GPIBアドレスの設定は、Addressが選択されるとメニュー表示上のAddressが反転表示し、テンキーを用いてアドレス設定が可能になります。GPIBアドレスとして設定できる値は $0\sim30$ までの整数です。
- (3-2) メニューF2: GPIBトークオンリ機能の設定は、トークオンリ機能のOn/Offを設定します。 [Enter]キーを押すことによりOn/Offが切り替わります。

(4) メニューF4:[<], [>]キーを用いてメニューF4を太枠表示させ、[Enter]キーを押しますと図4-37の Config設定画面が表示されます。




図4-37 Config設定画面

(1-1) メニューF1:基準信号の選択は、カウンタに用いる基準信号として内部基準信号のみ用いる (Int)か、外部から基準信号が入力された場合には自動的に外部基準信号に切り替わるようにする (Auto)かを選択します。

このときメニューF1の[], 設定されたパラメータが表示されます。

(1-2) メニューF2:AUX出力コネクタへの出力信号選択は、AUX端子からの出力する信号を決定します。メニューF2が選択されると図4-41に示すAUX信号選択画面がポップアップ表示されます。ここで[<]、[>]キーを用いて[Off/Go/End/Lvl/Gate/Rest/Acq]のなかから一つを選択し、[Enter]キーを押しますと図4-37のConfig設定画面が再表示されます。

このとき、メニューF2の[]の中には、設定されたパラメータが表示されます。

20 000 000 000 H	Config		
Off / Go / End /	Lvl / Gate / Re	est / Acq	
Freq Ref [Auto]	AUX [Off]	Intensity [Bright]	System

図4-38 Config画面

① Off: 信号を出力しません。出力は常にHighです。

② Go: Go/No-Go判定結果出力

テンプレート機能が選択されている場合の判定結果を出力します。

High: 測定周波数は設定範囲内です。

Low: 測定周波数は設定範囲からはずれています。

テンプレート機能が選択されてない場合はLowを出力します。

③ End: Count End出力

周波数測定を終了する毎に1 us±50 nsのLowパルスを出力します。

④ Lvl: Level Det出力

バースト波測定時にカウンタ内部の検波信号をモニタします。

Cw測定時は常にHighを出力します。

⑤ Int: Internal Count Gate出力

周波数カウントに使用している内部のゲート信号を出力します。ゲートが開いている間Highを出力します。

6 Rest: Restart

Restartコマンドの実行時に1 us±50 nsのLowパルスを出力します。

⑦ Acq: Acquisition出力

カウンタが捕獲動作に入っている時にLowを出力します。

周波数測定時はHighを出力します。

- (4-3) メニューF3:LCDの輝度[Bright/Dim]を設定します。
- (4-4) メニューF4:電源投入時に実行した自己診断の結果を図4-41の形式で表示します。下図においいてMF24**Bはカウンタの形名が表示されます。


Anritsu MF2				
RAM	: Pass	LCD-C	: Pass	
GPIB-C DC	: Pass : Pass	ASIC PLL Lock	: Pass	
Freq Meas	: Pass	FLL LUCK	. rass	

図4-39 システム画面

4.3.16 高速サンプル機能

GPIBで本器を制御するときのみ有効な機能です。

任意に設定可能な定時間間隔(T)ごとに被測定信号の周期を連続して測定・記憶します。この機能を用いれば、GPIBを通して記憶データを取り出し、短時間の周波数変動を測定することが可能になり、VCOの起動特性などの測定が可能になります。Input1入力で使用する場合は、あらかじめマニュアル周波数値とマニュアル振幅弁別値を設定してください。図4-40にパラメータの関連を示します。



各測定における短時間Tiでのそれぞれの周波数Fiは、以下の計算式により算出します。

Fi=
$$(m_i/T_i) \times 10^9$$
 (Hz) i=1, 2, · · · , N

また、周波数分解能をK倍に上げるには、それぞれ組み合わせて以下の様に計算します。

$$F_{i} = (\sum_{p=0}^{k-1} m_{i+p} / \sum_{p=0}^{k-1} T_{i+p}) \times 10^{9} \quad (Hz)$$

$$i = 1, 2, \cdot \cdot \cdot , N-k+1$$

被測定信号の入力端子としてInput2を用いた場合には、上記の計算で周波数を求められます。Input1を用いた場合には、求めた周波数値 F_i に対し、オフセット周波数値 F_i を加算してください。パラメータの設定方法、オフセット周波数値 F_i に関しては、「第5章 GPIB |をお読みください。

4.3.17 データ保存機能

GPIBで本器を制御するときのみ有効な機能です。

保存開始コマンドを実行した後、100個の周波数測定データを内部メモリに保存します。101個目のデータを測定したときは1個目のデータは無効になり2~101個目(計100個)のデータが有効になります。保存停止コマンドが実行されるまで100個の内部メモリを更新します。

保存データ読み出しコマンドを実行して保存したデータを読み出します。

以下の場合, 実行エラーとして 0 Hzを出力します。

- ・ 保存開始コマンドを実行した後、保存停止コマンドを実行せずに保存データ読み出しコマンドを実行した場合。
- ・ 保存データが100個に満たないうちに保存停止、保存データ読み出しコマンドを実行した場合。

保存開始、保存停止、保存データ読み出しコマンドに関しては、「第5章 GPIB」をお読みください。

4.4 測定

4.4.1 Input1での連続波の周波数測定

(周波数捕獲Auto,レベル捕獲Auto測定)

Input1チャネルでの測定可能な周波数範囲は以下のとおりです。

MF2412B: 600 MHz~20 GHz
MF2413B: 600 MHz~27 GHz
MF2414B: 600 MHz~40 GHz

(1) 入力信号の接続

被測定信号を正面パネルのInputlに印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

- (2) 設定
 - ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。 プリセットによりInput1,連続波測定,周波数捕獲Auto,レベル捕獲Autoが設定されます。
 - ② 希望する周波数測定分解能を設定します。 [<],[>]キーで周波数測定分解能を設定してください。
 - ③ 希望するサンプルレートを設定します。 [△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

4.4.2 Input1での連続波の周波数測定

(周波数捕獲Manual, レベル捕獲Auto測定)

入力信号の周波数が既知の場合は、周波数捕獲Manualを設定しマニュアル周波数値を設定することにより周波数捕獲Manual測定が行えます。

周波数Manual測定は、周波数捕獲を行わないため高速に測定処理を開始できます。また、スプリアス信号のため誤測定する場合などに有効です。

(1) 入力信号の接続

被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

(2) 設定

- ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
- ② 周波数捕獲モードをManualに設定します。
 [Freq]キーを押してFreq Acqの設定画面を表示させます。[<], [>]キーによりメニューF1が太枠表示させ[Enter]キーを押してください。周波数捕獲Manualモードが設定されます。

20 000 000 0 ₀₀ Hz		Freq Acq	
Manual Freq : 2	20 000 MHz		
Mode [Manual]	Last Measure	Set Freq	Count [Fast]

図4-41 周波数捕獲の設定画面

③ マニュアル周波数値を設定します。

[<], [>]キーによりメニューF3を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。設定値表示Manual Freqが反転表示されてテンキーによりマニュアル周波数値が入力可能になります。

20 000 000 000 Hz		Freq Acq	
Manual Freq	12		
Mode [Manual]	Last Measure	Set Freq	Count [Fast]

図4-42 周波数捕獲の設定画面

本器は設定されたマニュアル周波数値に対して入力許容範囲内で周波数を測定します。被測定信号が入力許容範囲外の場合は正しく測定できません。

マニュアル周波数値は、600 MHz~1 GHzの範囲では±30 MHz、1 GHz以上では±40 MHzです。

- ④ [Return to Meas]キーを押してください。通常測定画面が表示されます。
- ⑤ 希望する周波数測定分解能を設定します。 [<],[>]キーで周波数測定分解能を設定してください。
- ⑥ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

4.4.3 Input1での連続波の周波数測定

(周波数捕獲Auto,レベル捕獲Manual測定)

レベル捕獲Manualを設定することによりレベル捕獲Manual測定が行えます。レベル捕獲Manual測定は、レベル捕獲を行わないため高速に測定処理を開始できます。周波数捕獲Manual、レベル捕獲Manualの連続波測定をする場合は4.4.2項を参照しながらこの項に従って設定してください。

(1) 入力信号の接続 被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

- (2) 設定
 - ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
 - ② レベル捕獲モードをManualに設定します。
 [Level]キーを押しLevel Acqの設定画面を表示させます。[<], [>]キーによりメニューF1を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。レベル捕獲Manualモードが設定されます。




図4-43 レベル捕獲の設定画面

③ マニュアル振幅弁別値を設定します。 [^], [\]キーによりマニュアル振幅弁別値を選択してください。

④ [Return to Meas]キーを押してください。通常測定画面が表示されます。 レベル表示が最適でなければ、再び[Level]キーを押し、レベル表示が最適になるように設定して ください。




図4-44 レベル捕獲の設定画面

				Over
レベルが	レベルがやや	レベルが	レベルがやや	レベルが
小さすぎます	小さいです	最適です	大きいです	大きすぎます

図4-45 レベル表示

- ⑤ 希望する周波数測定分解能を設定します。 [<], [>]キーで周波数測定分解能を設定してください。
- ⑥ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

4.4.4 Input1でのバースト波の測定

(周波数捕獲Auto,レベル捕獲Auto測定)

バースト測定モードにすることにより、パルス変調信号のキャリア周波数、パルス幅、パルス繰り返し周期 の測定を行えます。

(1) 入力信号の接続


被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

周波数捕獲Auto測定を行う場合、パルス変調の幅は1 us以上必要です。 Input1には、+10 dBm以上の信号を印可しないでください。

(2) 設定

- ① 本器をプリセットします。[Preset] キーを押してください。
- ② バースト測定モードにします。
 [Meas Mode] キーを押してください。Burst LEDが点灯します。
- ③ 希望する周波数測定分解能を設定します。 [<], [>]キーで周波数測定分解能を設定してください。



被測定信号のパルス幅により 最高分解能が決まります。 最高分解能よりも高い分解能 を設定しますとUNCALを表示 し、周波数の表示できない桁 を*で表示します。

図4-46 バーストキャリア周波数測定




図4-47 パルス幅対最高分解能

④ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

注:

周波数捕獲Auto測定の場合、パルス変調の幅、周期によって、設定されたサンプルレートよりも休止時間が大きくなることがあります。

4.4.5 Input1でのバースト波の測定

(周波数捕獲Manual, レベル捕獲Auto測定)

バースト測定モードにすることにより、パルス変調信号のキャリア周波数、パルス幅、パルス繰り返し周期の測定を行えます。(1)(2)の手順で測定します。

(1) 入力信号の接続

被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

(2) 設定

- ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
- ② バースト測定モードにします。 [Meas Mode]キーを押してください。Burst LEDが点灯します。
- ③ マニュアル周波数値は、4.4.2項を参照してください。ただし、入力許容範囲はバースト測定の場合は連続波測定の場合と異なります。 マニュアル周波数値が $600~MHz\sim1~GHz$ の場合は $\pm30~MHz$ 、1~GHz以上でNarrowモードの場合は $\pm20~MHz$ 、1~GHz以上でNarrowモードの場合は $\pm40~MHz$ となります。
- ④ パルス幅測定またはパルス繰り返し周期を同時に測定する場合は、4.4.7項を参照してください。

注:

周波数が全く表示されない場合や正しく表示されない場合は、レベル捕獲Manual測定にして測定して ください。

4.4.6 Input1でのバースト波の測定

(周波数捕獲Manual, レベル捕獲Manual測定)

バースト測定モードにすることにより、パルス変調信号のキャリア周波数、パルス幅、パルス繰り返し周期の測定を行えます。(1)(2)の手順で測定します。

(1) 入力信号の接続 被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

- (2) 設定
 - ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
 - ② バースト測定モードにします。
 [Meas Mode]キーを押してください。Burst LEDが点灯します。
 - ③ マニュアル周波数値は、4.4.2項を参照してください。
 - ④ マニュアル振幅弁別値の設定は、4.4.3項を参照してください。
 - ⑤ パルス幅測定またはパルス繰り返し周期を同時に測定する場合は、4.4.7項を参照してください。

4.4.7 Input1でのバースト波パルス幅、繰り返し周期測定

Inputlでバースト測定モードの時、キャリア周波数と同時にバースト信号のパルス幅またはパルス繰り返し 周期が測定できます。




図4-48 バースト波測定

(1) 入力信号の接続

被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

(2) 設定

- ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
- ② バースト測定モードにします。 [Meas Mode]キーを押してください。Burst LEDが点灯します。
- ③ 周波数捕獲モードを選択します。 Manualモードにする場合, 4.4.2項を参照してください。 プリセットによりAutoに設定されています。
- ④ レベル捕獲モードを選択します。 Manualモードにする場合, 4.4.3項を参照してください。 プリセットによりAutoに設定されています。
- ⑤ パルス幅またはパルス繰り返し周期測定モードを選択します。
 [Burst]キーを押しBurst設定画面を表示させます。[<], [>]キーによりメニューF1を太枠表示させ
 [Enter]キーを押してください。測定モードがポップアップ表示されます。

20 000 000 000 Hz		Burst	
Mode [Freq /	Width / Period]		
Mode [Freq]	Polarity	Width [Wide]	

図4-49 バーストモードの設定画面

[<], [>]キーにより希望する測定モードを反転させ[Enter]キーを押してください。パルス幅測定をする場合はWidth、パルス繰り返し周期測定をする場合はPeriodです。

⑥ 測定の極性を選択します。

負極性を選択する場合、[<], [>]キーによりメニューF2を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。

負極性を選択しますと、パルス幅測定の場合バーストOff区間の幅を、パルス繰り返し周期測定の場合、立ち下がりからたち下がりまでの周期を測定します。




図4-50 バーストモードの設定画面

⑦ WideとNarrowの測定モードを選択します。

バーストパルス幅が1us以下の場合はNarrowに設定しないと正しく測定できません。[<], [>] キーによりメニューF3を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。Narrowモードが選択されます。





図4-51 バーストモードの設定画面

- ⑧ [Return to Meas]キーを押して測定画面を表示させます。
- ⑨ 希望する周波数測定分解能を設定します。[<], [>]キーで周波数測定分解能を設定してください。



被測定信号のパルス幅により 最高分解能が決まります。 最高分解能よりも高い分解能 を設定しますとUNCALを表示 し、周波数の表示できない桁 を*で表示します。

図4-52 バーストキャリア周波数測定

⑩ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

注:

周波数が全く表示されない場合や正しく表示されない場合は、周波数捕獲Manual、レベル捕獲Manual、測定にして測定してください。

4.4.8 ゲーティング機能を使用してInput1でのバースト波測定

ゲーティング機能を使用してバースト信号の特定位置の周波数測定を行います。




図4-53 ゲーティング機能の概要

(1) 入力信号の接続 被測定信号を正面パネルのInput1に印可します。

注:

Input1には、+10dBm以上の信号を印可しないでください。

(2) 設定

- ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
- ② バースト測定モードにします。 [Meas Mode]キーを押してください。Burst LEDが点灯します。
- ③ 周波数捕獲モードを選択します。 Manualモードにする場合, 4.4.2項を参照してください。 プリセットによりAutoに設定されています。
- ④ レベル捕獲モードを選択します。
 Manualモードにする場合, 4.4.3項を参照してください。
 プリセットによりAutoに設定されています。

⑤ トリガディレイ値を設定します。

[TD]キーを押しバーストモニタ画面を表示させます。また,ゲート幅設定のバーストモニタ画面から[<]キーを押すことでもトリガディレイ値設定のバーストモニタ画面に遷移できます。画面左下に $\underline{\text{Trig Delay}}$ が表示されています。[Enter]キーを押してください。Trig Delayが反転表示されて[\land],[\lor]キーにより設定値が変更できます。また,テンキーにより直接数値入力が可能です。

設定値の変更入力が済みましたら再び[Enter]キーを押してください。表示が<u>Trig Delay</u>に戻ります。

⑥ ゲート幅の設定をします。

[GW]キーを押してください。ゲート幅設定のバーストモニタ画面が表示されます。また、トリガディレイ設定のバーストモニタ画面から[>]キーを押すことでもゲート幅設定のバーストモニタ画面に遷移できます。




図4-54 バーストモニタ画面

ゲート幅設定用バーストモニタ画面

120.000 us

⑦ [Return to Meas]キーを押してください。通常測定画面が表示されます。

100.000 us

- ⑧ 希望する周波数測定分解能を設定します。[<],[>]キーで周波数測定分解能を設定してください。
- ⑨ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

4.4.9 Input2での周波数測定(10 MHz~1 GHz)

10 MHz~1 GHzまでの周波数を測定する場合はInput2の50 Ω 系で測定します。 10 Hz~10 MHzまでの周波数を測定する場合はInput2の1 M Ω 系で測定します。4.4.10項を参照してください。

(1) 入力信号の接続 被測定信号を正面パネルのInput2に印可します。

注:

Input2には、 $10 \text{ Vrms} (1 \text{ M}\Omega時)/2 \text{ Vrms} (50 \Omega時)以上の信号を印可しないでください。$

- (2) 設定
 - ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
 - ② 入力チャネルをInput2に設定します。 [Input]キーを押してInputの設定画面を表示させます。[<], [>]キーによりメニューF1を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。Input2が選択されます。
 - ③ [Return to Meas]キーを押してください。通常測定画面が表示されます。
 - ④ 希望する周波数測定分解能を設定します。 [<],[>]キーで周波数測定分解能を設定してください。
 - ⑤ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

4.4.10 Input2での周波数測定(10 Hz~10 MHz)

 $10~Hz\sim10~MHz$ までの周波数を測定する場合はInput2の $1~M\Omega$ 系で測定します。 $10~MHz\sim1~GHz$ までの周波数を測定する場合はInput2の $50~\Omega$ 系で測定します。4.4.9項を参照してください。

(1) 入力信号の接続 被測定信号を正面パネルのInput2に印可します。

注:

Input2には、 $10 \text{ Vrms} (1 \text{ M}\Omega \text{ 時}) / 2 \text{ Vrms} (50 \Omega \text{ B})$ 以上の信号を印可しないでください。

- (2) 設定
 - ① 本器をプリセットします。[Preset]キーを押してください。
 - ② 入力チャネルをInput2に設定します。
 [Input]キーを押してInputの設定画面を表示させます。[<], [>]キーによりメニューF1を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。Input2が選択されます。
 - ③ 入力インピーダンスを選択します。 [<], [>]キーによりメニューF2を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。 $1\,M\Omega$ が選択されます。
 - ④ 入力アッテネータを切り替えます。 被測定信号の入力レベルが小さいときは、アッテネータをOffに切り替えます。[<],[>]キーによりメニューF3を太枠表示させ[Enter]キーを押してください。Offが選択されます。
 - ⑤ [Return to Meas]キーを押してください。通常測定画面が表示されます。
 - ⑥ 希望する周波数測定分解能を設定します。 [<],[>]キーで周波数測定分解能を設定してください。
 - ⑦ 希望するサンプルレートを設定します。[△], [∨]キーでサンプルレートを設定してください。

第5章 GPIB

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタに標準で装備しているGPIBインタフェースを用いたリモート操作について説明します。

5.1	概要	5-2
5.2	機能	5-2
5.3	インタフェースファンクション	5-4
5.4	デバイスメッセージリスト	5-5
	5.4.1 概要	5-5
	5.4.2 IEEE488. 2共通コマンド	5-6
	5.4.3 ステータスレジスタ	5-7
	5.4.4 デバイスメッセージリスト	5-10
	5.4.5 MF76互換リスト	5-30
5.5	GPIBの設定と確認	5-32
	5.5.1 GPIBのケーブル接続	5-32
	5.5.2 GPIBのパラメータ設定と確認	5-33
5.6	サンプルプログラム	5-33

5.1 概要

MF2412B/MF2413B/MF2414Bは、GPIBを標準で装備しており、ホストコンピュータと接続することで自動測 定が可能になるのはもちろんのこと、ホストコンピュータでのデータ処理を前提とした高速サンプル機能により、VCOの起動特性などの短時間の周波数変動を測定することが可能になります。

5.2 機能

MF2412B/MF2413B/MF2414BはGPIBを用いて以下の機能を実現します。

表5-1 実現機能とデバイスメッセージ

実現機能	デバイスメッセージ
入力:	
被測定信号入力チャネル切換	INPCH
Input2 アッテネータ切換	ATTN
Input2 入力インピーダンス切換	INP2Z
マニュアル周波数の設定	AF
周波数捕獲モード切換	ACF
レベル捕獲モード切換	ACL
振幅弁別値の設定	AD
基準信号:	
基準信号の選択	REF
測定:	
カウントモードの切換	CNTMD
測定の開始/停止選択	SH
周波数分解能の設定	RES
サンプルレートの設定	SMP
バースト信号:	
バースト測定On/Off切換	BST
バースト信号測定モード選択	BSTMD
バースト信号極性切換	BSTPL
バースト信号測定幅切換	BSTWDT
ゲート:	
ゲートエンドOn/Off切換	GTEND
ゲート幅設定	GTWDT

表5-1 実現機能とデバイスメッセージ(続き)

実現機能	デバイスメッセージ
トリガ:	
トリガソース切換	TRG
トリガデレイ設定	TRGDLY
トリガ極性選択	TRGPL
テンプレート:	
┃ ┃ テンプレート機能On/Off切換	LMT
移動方向インジケータOn/Off切換	LMTDIR
テンプレート下限周波数設定	LMTL
テンプレート上限周波数設定	LMPU
データ出力:	
データ出力形式・タイミング切換	OM
測定結果の読取り:	
バースト信号のキャリア周波数	MBCF
バースト幅	MBWDT
バースト信号の繰り返し周期	MBPRD
連続信号の周波数	MCW
オフセット周波数	MOFS
統計処理値	MSTA
高速サンプルカウント値	MTRS
オフセット値計算処理:	MIKO
オフセット機能の選択	OFS
オフセット値設定方法の選択	OFSDT
オフセット周波数値の設定	OFSFRQ
統計処理:	OISINQ
統計処理関数の選択	STS
サンプルデータ取得方法選択	STSBLK
サンプル数の設定	STSMPL
高速サンプル機能:	STSWILE
トランジェントモードOn/Off切換	TRS
トランジェントデータ取込み個数設定	TRSSMP
サンプル周期の設定	TRSRT
オフセット周波数の読込み	TRSOFS
データ保存機能:	TROOFS
ケーク 体行 吸能・ 保存開始	DSTA
保存停止	DSTP
保存データ読み出し	MDS
	MINO
ターミネータの選択	TRM
ターミホータの選択 終了ステータスレジスタ	ESE2, ESR2
ボーヘノーテヘレンヘテ エラーステータスレジスタ	
その他:	ESE3, ESR3
1	ATTY
AUX端子出力信号選択	AUX
測定画面への切換	RTM

5.3 インタフェースファンクション

MF2412B/MF2413B/MF2414Bは、表5-2 に示すGPIBインタフェースファンクションを備えています。

表5-2 インタフェースファンクション

コード	インタフェースファンクション
SH1	ソースハンドシェイクの全機能あり
AH1	アクセプタハンドシェイクの全機能あり
T5	基本的トーカ機能あり
	シリアルポール機能あり
	トークオンリ機能あり
	MLAによるトーカ解除機能あり
L4	基本的リスナ機能あり
	リスンオンリ機能なし
	MTAによるリスナ解除機能あり
SR1	サービスリクエスト、ステータスバイトの全機能あり
RL1	リモート/ローカルの全機能あり
PP0	パラレルポール機能なし
DC1	デバイスクリアの全機能あり
DT1	デバイストリガの全機能あり
C0	コントローラ機能なし

5.4 デバイスメッセージリスト

5.4.1 概要

デバイスメッセージは、GPIBインタフェースを介してコントローラとデバイス(ここではMF2412B/MF2413B/MF2414Bが相当します)との間で送受されるデータメッセージのことで、プログラムメッセージとレスポンスメッセージの2つがあります。また、デバイスメッセージには、IEEE488.2に対応した共通コマンドと本装置が独自に定めた固有のメッセージとがあります。共通コマンドについては、5.4.2 IEEE488.2共通コマンドの項で、本装置固有のメッセージについては、5.4.4 デバイスメッセージリストの項でそれぞれ説明します。

(1) プログラムメッセージ

コントローラからデバイスに転送されるASCIIデータメッセージで、コマンドとクエリ(問合せ)の2種類があります。


① コマンド : デバイスに対してパラメータの設定や測定の開始指示を行ないます。

② クエリ : デバイスの状態の問合せをするメッセージで、レスポンスメッセージをコント

ローラへ出力してほしい場合に使用します。

(2) レスポンスメッセージ

デバイスからコントローラに転送されるASCIIデータメッセージで,デバイスの状態や測定データをコントローラへ転送します。



デバイスメッセージを用いて周波数データ等の数値データ送受を行なう場合には、転送する数値データに単位(サフィックスコード)を付けることができます。例えば、周波数データとして1 MHzと設定したい場合に1000000と送信する代わりに、サフィックスコードを付けて1000000 HZ、1000 KHZまたは1 MHZと送信することができます。

本装置で利用できるサフィックスコードは以下の通りです。

(1) 周波数データを転送する場合

単位 サフィクスコード(小文字で設定されても大文字で扱います)

GHz GHZ , G MHz MHZ , MA kHz KHZ , K

Hz HZ 省略時 HZ

(ミリヘルツ:mHzは扱えません)

第5章 GPIB

(2) 時間データを転送する場合

単位 サフィクスコード(小文字で設定されても大文字で扱う)

second S

 $\begin{array}{cccc} \text{m second} & & \text{MS ,} & \text{M} \\ \mu & \text{second} & & \text{US ,} & \text{U} \\ \text{n second} & & \text{NS ,} & \text{N} \end{array}$

省略時 NS

5.4.2 IEEE488.2共通コマンド

IEEE488.2規程で定められる39種類の共通コマンドのなかで本装置で使用する共通コマンドの概要を表5.3に示します。

表5-3 本装置使用共通コマンド概要

コマンド名	コマンドの機能
*IDN?	MF24**B,ANRITSU,0,nを返します
	**:12 ·· (MF2412B), **:13 ·· (MF2413B), **:14 ·· (MF2414B)
	n:1~99 (ファームウェアバージョンNo.)
*RST	装置のプリセット(Presetキーと同じ)を実行します。
*TST?	自己診断を実行しエラーが有った場合に下記ビットをセットした値nを返します。
	bit0 (LSB): CPU, bit1: EXT-RAM, bit2: GPIB, bit3: LCD
	bit4 : ASIC ,bit5 :+12 V , bit6 : +15 V ,bit7 : -15 V
	bit8: -5 V ,bit9: PLL1 , bit10: PLL2
	bit11 : Frequency Measure
* OPC	事前の命令が終了するとSESRのBit0をセットします。もしこのときSESERのbit0がセッ
	トされていればSRQを発生します。
* OPC?	事前の命令実行が終了すると1を返します。終了するまではなにも返しません。
* WAI	事前の命令実行が終了するまで、次の命令は実行されません。
* CLS	IEEE488.2で定められるクリア機能を実行します。
≯ ESE n	Standard Event Status Enable Register の値nを設定します。
	$n=0\sim 255$
*ESE?	Standard Event Status Enable Register の値0~255を返します。
*ESR?	Standard Event Status Register の値0~255を返します。
*SRE n	Service Request Enable Register の値nを設定します
	$n=0\sim 255$
* SRE?	Service Request Enable Register の値0~255を返します。
* STB?	Status Byte Register の値0~255を返します。
* TRG	Group Execute Trigger と同じ機能を実行します。
*RCL n	指定メモリ(0~9)に記憶された機器状態を復帰します。
★ SAV n	指定メモリ(0~9)に現在の機器状態を復帰します。

5.4.3 ステータスレジスタ

ステータスレジスタの構成を図5-1に示します。




図5-1 ステータスレジスタの構成

第5章 GPIB

- (1) Standard Event Status Register:標準イベント・ステータス・レジスタ 各ビットの機能と設定条件を以下に示します。
 - ・ PON (Power On): 電源投入 電源の再投入(Power Off → On) が発生した場合
 - ・ URQ (User Request): ユーザリクエスト ユーザリクエストが発生した場合(未使用であり, 常に0)
 - ・ CME (Command Error): コマンド・エラー 受信したメッセージの形式が解釈不可能な場合,対応していないヘッダーが受信された場合, プログラムメッセージ受信中にGETを検出した場合
 - ・ EXE (Execution Error): 実行エラー ヘッダに続くプログラムデータが、正常な範囲外である場合、既に設定されている値との関連で プログラムメッセージの処理が実行できない場合
 - DDE (Device Dependent Error):機器固有エラー機器固有のエラーが発生した場合(未使用であり、常に0)
 - ・ QYE (Query Error):問い合わせエラー 出力キューが空であるのに、読み出し要求があった場合、出力キューデータが失われた場合
 - ・ RQC (Request Control)コントローラ権の要求 コントローラ機能を持っていません。常に0です。
 - OPC (Operation Complete):*OPCに応答して、指定された動作をすべて完了した場合
- (2) Standard Event Status Enable Register:標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ標準イベント・ステータス・レジスタのイベントがステータス・バイト・レジスタのESBビットに反映されることを許可するレジスタです。
- (3) Status Byte Register: ステータス・バイト・レジスタ 各ビットの機能と設定条件を以下に示す。
 - MSS (Master Summary Status)END, ERR, MAV, ESBに関するイベントが発生した場合
 - ・ RQS (Request Service) END, ERR, MAV, ESBに関するサービス要求が発生した場合
 - ・ ESB (Event Status Bit) 標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタで許可したイベントが、少なくとも1つ以上 発生した場合
 - MAV (Message Available)
 出力キューにデータがある場合
 その他のビットは未定義であり、常に0です。
- (4) Service Request Enable Register: サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ サービス要求の発生を許可するレジスタです。
- (5) END Event Status Register:終了イベント・ステータス・レジスタ 各ビットの機能と設定条件を以下に示します。
 - · MEA:測定の終了
 - · STA:統計処理の終了
 - ・ その他のビットは未定義であり、常に0です。

- (6) END Event Status Enable Register:終了イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ 終了イベント・ステータス・レジスタのイベントがステータスバイト・レジズタのENDビットに反映 されることを許可するレジスタです。
- (7) ERR Event Status Register:エラー・イベント・ステータス・レジスタ 各ビットの機能と設定条件を以下に示します。
 - · UNC:測定結果がUNCALの場合
 - · NOG:テンプレート機能有効でNo-Go判定の場合
 - ・ その他のビットは未定義であり、常に0です。
- (8) ERR Event Status Enable Register:エラーイベント・ステータス・イネーブル・レジスタ エラーイベント・ステータス・レジスタのイベントがステータス・バイト・レジスタのERRビットに 反映されることを許可するレジスタです。

5.4.4 デバイスメッセージリスト

(1) A

① ACF frequency acquisition

周波数捕獲を自動捕獲とするかマニュアル捕獲とするか、マニュアル捕獲時の測定対象周波数値(マニュアル周波数)として測定値を用いるか、マニュアル周波数設定コマンドAFで設定されている周波数値を用いるかを設定します。

コマンド : ACF n(, s)

クエリ : ACF?

レスポンス :ACF n

<プログラムデータ>

nの値....... 設定値

0.....AUTO (初期値)

1 MANUAL

sの値

0....... コマンドAFで設定された周波数で測定します。(デフォルト値)

1......直前に測定された周波数で測定します。

(AFの設定値は書き換えられます。)

② ACL level acquisition

レベル捕獲を自動捕獲とするかマニュアル捕獲とするか、マニュアル捕獲時の振幅弁別値として 現在の設定値を用いるか、振幅弁別値設定コマンドADで設定された値を用いるかを設定します。

コマンド : ACL n(, s)

クエリ : ACL?

レスポンス : ACL n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0AUTO (初期値)

1 MANUAL

sの値

1...... 直前に測定されたレベルで測定します。

(ADの設定値は書き換えられます。)

3 AD manual amplitude discrimination

周波数弁別値として用いるInputl内部のアッテネータの値を設定します。

コマンド : AD n クエリ : AD? レスポンス : AD n

<プログラムデータ>

nの値	設定値
7	0 dB
6	6 dB
5	12 dB
4	18 dB
3	24 dB
2	30 dB
1	36 dB
0	42 dB(初期值)

4 AF frequency for manual acquisition

マニュアル周波数を設定します。

コマンド : AF n クエリ : AF? レスポンス : AF n

<プログラムデータ>

nの値

$600 \times 10^6 \sim 20 \times 10^9$	(Hz) MF2412B
$600 \times 10^6 \sim 27 \times 10^9$	(Hz) MF2413B
$600 \times 10^6 \sim 40 \times 10^9$	(Hz) MF2414B

サフィックス: GHZ, MHZ, KHZ, HZ, G, MA, K (Unit Hz)

設定値

MHzを最小単位とし、MHzより下の桁は切り捨てる。

(5) ATTN input2 attenuater

Input2の1 MΩ系に設定される入力アッテネータの設定を行ないます。

コマンド : ATTN n クエリ : ATTN? レスポンス : ATTN n

<プログラムデータ>

nの値 設定値 0......ATT THRU 1......20 dB ATT ON (初期値)

6 AUX auxiliary output

背面のAUX端子から出力する信号を選択します。

コマンド : AUX n クエリ : AUX? レスポンス : AUX n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0..... Off(初期值)

1 Go/No-Go

2 Count End

3 Level Det 4 Int Gate

5 Restart

6..... Acquisition

Go/Nogo : テンプレート機能の判定結果を出力します。

Highの時は測定周波数は設定範囲内です。

Lowの時は測定周波数は設定範囲からはずれています。

テンプレート機能が選択されてない場合はHighを出力します。

Coun End : 周波数測定を終了するごとにLowパルスを出力します。

Level Det : バースト信号測定時にカウンタ内部の検波信号を出力します。

Int Gate : 周波数カウントに使用している内部のゲート信号を出力します。

ゲートが開いている間Highを出力します。

Restart : Restartコマンド実行時にLowパルスを出力します。

Acquisition :捕獲動作時Lowを出力します。

(2) B

① BST burst measurement

バースト測定を行なうかCW測定を行なうか指定します。

コマンド : BST n クエリ : BST?

レスポンス :BST n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0...... BURST OFF :CW測定(初期値)

1...... BURST ON : バースト測定

② BSTMD burst mode

バースト測定において、キャリア周波数を測定するか、バースト幅を測定するか、バースト周期 を測定するかを設定します。

コマンド : BSTMD n クエリ : BSTMD? レスポンス : BSTMD n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......CARRIER FREQUENCY (初期值)

1 BURST WIDTH

2 BURST PERIOD

表5-4 バースト測定極性による測定対象の関係

		バースト測定極性		
		正極性	負極性	
	バースト幅	バーストonの時間測定	バーストoffの時間測定	
 測 定				
項目	バースト周期	バーストonから次のonまでの時間 測定	バーストoffから次のoffまでの時間 測定	

3 BSTPL burst polarity

バースト幅やバースト周期を測定する場合の位置(メッセージBSTMD参照)を以下の様に指定します。

コマンド : BSTPL n クエリ : BSTPL? レスポンス : BSTPL n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......POSITIVE(初期值)

1 NEGATIVE

4 BSTWDT burst width

測定するバーストの幅を指定します。

コマンド :BSTWDT n

クエリ : BSTWDT?

レスポンス : BSTWDT n

<プログラムデータ>

nの値

設定値

0...... Wide(初期値:バースト幅1 us~0.1s)

1......Narrow(バースト幅100 ns~0.1s)

但しWideはキャリア周波数600 MHz以上, Narrowは1 GHz以上必要です。

(3) C

① CNTMD count mode

Input1のカウント方法を高速(レシプロカル)で行なうか、通常(直接計数)で行なうかを設定します。

コマンド

: CNTMD n

クエリ

: CNTMD?

レスポンス:

: CNTMD n

<プログラムデータ>

nの値

設定値

0..... FAST(初期值)

1 NORMAL

(4) D

① DSTA data storage start

周波数測定値を内部メモリにトレースするデータ保存機能を開始します。

コマンド

: DSTA

② DSTP

data storage stop

周波数測定値を内部メモリにトレースするデータ保存機能を停止します。

コマンド

: DSTP

(5) E

① ESE2 End Event Status Enable Register

GPIBステータスイネーブルレジスタの 1 つであるEnd Event Status Enable Registerの各ビットを設定 $(0\sim255)$ します。

コマンド : ESE2 n クエリ : ESE2? レスポンス : ESE2 n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0~255 5.4.3ステータスレジスタを参照ください。

② ESE3 ERR Event Status Enable Register

GPIBステータスイネーブルレジスタの 1 つであるERR Event Status Enable Registerの各ビットを設定 $(0\sim255)$ します。

コマンド : ESE3 n クエリ : ESE3? レスポンス : ESE3 n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0~255 5.4.3ステータスレジスタを参照ください。

③ ESR2 END Event Status Register
GPIBステータスレジスタの 1 つであるEND Event Status Registerの値を返します。

クエリ : ESR2? レスポンス : n

<レスポンスデータ>

5.4.3ステータスレジスタを参照ください。

④ ESR3 ERR Event Status Enable RegisterGPIBステータスレジスタの1つであるERR Event Status Enable Registerの値を返します。

クエリ : ESR3? レスポンス : n

<レスポンスデータ>

5.4.3ステータスレジスタを参照ください。

(6) G

① GTEND gate end

バースト波のキャリア周波数の測定範囲をgate widthで設定したゲート幅の終了までとするか, バーストの終了までとするか設定します。

コマンド : GTEND n クエリ : GTEND? レスポンス : GTEND n

<プログラムデータ>

nの値設定値

0...... Off(初期値:バーストの終了まで)

1......On (ゲート幅の終了まで。ただしゲート幅が終了するより前にバーストが終了した場合にはバースト終了まで)

② GTWDT gate width ゲート幅の設定をします。

コマンド : GTWDT n クエリ : GTWDT? レスポンス : GTWDT n

<プログラムデータ>

nの値

 $100 \times 10^{-9} \sim 100 \times 10^{-3}$ (sec) サフィックス:NS, US, MS, S, N, U, M (Unit sec) ただし,設定値nは

100nsから 1μ sまでは20nsステップ、 1μ sから100msまでは有効桁 2桁で設定してください。それ以外の数値が設定された場合には、端数が切り捨てられます。

(7) I

① INPCH input channel 信号を入力する端子を選択します。

コマンド : INPCH n クエリ : INPCH? レスポンス : INPCH n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

1......CHANNEL 1(初期值)

2 CHANNEL 2

② INP2Z ch2 input impedance CH2接栓の入力インピーダンスを切換ます。

コマンド : INP2Z n クエリ : INP2Z? レスポンス : INP2Z n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......50 Ω(初期値)

1 1 MΩ

(8) L

① LMT limit on/off (template function) テンプレート機能を有効にするか無効にするかを設定します。

コマンド : LMT n クエリ : LMT? レスポンス : LMT n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......Off(初期値:テンプレート機能無効)

1 On

2 LMTDIR limit direction indicator

周波数測定値が上限・下限で示される周波数範囲を大きく越えた場合に、測定周波数がアナログ表示画面の周波数範囲内に近ずく方に変化しているか、遠ざかる方に変化しているのかを示すインジケータを表示するかしないかを設定します。

コマンド : LMTDIR n クエリ : LMTDIR? レスポンス : LMTDIR n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......Off(初期値:インジケータを表示しない)

1 On

(3) LMTL lower limit

テンプレート機能の下限周波数を設定します。

コマンド : LMTL n クエリ : LMTL? レスポンス : LMTL n

<プログラムデータ>

nの値

0~Fmax (Hz)サフィックス:GHZ, MHZ, KHZ, HZ, G, MA, K (Unit Hz)

ただし、Fmax= 20 GHZ...... MF2412B 27 GHZ..... MF2413B

40 GHZ MF2414B

4 LMTU upper limit

テンプレート機能の上限周波数を設定します。

コマンド : LMTU n クエリ : LMTU? レスポンス : LMTU n

<プログラムデータ>

nの値

0~Fmax (Hz)サフィックス:GHZ, MHZ, KHZ, HZ, G, MA, K (Unit Hz)

ただし、Fmax= 20 GHZ...... MF2412B 27 GHZ..... MF2413B 40 GHZ..... MF2414B

(9) M

1 MBCF measurement data (burst carrier frequency)

測定結果読取り機能の1つでバースト測定時のバーストキャリア周波数を出力します。

クエリ : MBCF? レスポンス : n

<レスポンスデータ>

CW測定時(バーストOff時)は0HZを返します。

② MBWDT measurement data (burst width)

測定結果読取り機能の1つでバースト測定時のバースト幅を出力します。

クエリ : MBWDT?

レスポンス :n

<レスポンスデータ>

nの値 時間(NS)単位で出力します。

CW測定の場合(バーストOff時)は0NSを返します。

3 MBPRD measurement data (burst period)

測定結果読取り機能の1つでバースト測定時のバースト繰返し周期を出力します。

クエリ : MBPRD?

レスポンス :n

<レスポンスデータ>

nの値......時間(NS)単位で出力します。

CW測定の場合(バーストOff時)は0NSを返します。

(4) MCW measurement data (continuous wave)

測定結果読取り機能の1つでCW測定時の周波数測定値を出力します。

クエリ : MCW?

レスポンス :n

<レスポンスデータ>

nの値 周波数(HZ)単位で出力します。

それ以外の時(バースト測定時)は0HZを返します。

(5) MOFS measurement data (offset frequency)

測定結果読取り機能の1つで+/-offset演算結果やppm演算結果を出力します。

クエリ : MOFS?

レスポンス :n

<レスポンスデータ>

・+Offset または -offset の場合

nの値 周波数(HZ)単位で出力します。

·ppm の場合

nの値 偏差(ppm)単位で出力します。

それ以外は0HZを返します。

⑥ MSTA measurement data (frequncy from the statistic point of view) mean, p-p, min, maxの各統計処理結果を出力する機能です。

クエリ : MSTA? レスポンス : n1 (, n2)

<レスポンスデータ>

- ・mean または p-p の場合はn1を用います。n1の値 周波数(HZ)単位で出力します。
- ・max の場合はn1, n2を用います。 n1の値 max周波数を(HZ)単位で出力します。 n2の値 min周波数を(HZ)単位で出力します。
- ・min の場合はn1, n2を用います。
 n1の値 min周波数を(HZ)単位で出力します。
 n2の値 max周波数を(HZ)単位で出力します。

統計処理がOFFの時は0HZを返します。

⑦ MTRS measurement data (transient frequency) 高速サンプル機能によって得られた結果を読み取ります。この結果を用いて基準周波数(fo)から のずれ(Δ fi)を計算、基準周波数と加算することにより入力された周波数(Xfi)が算出されます。

クエリ : MTRS? n レスポンス : T₁, m₁ T₂, m₂ : T_n, m_n

<プログラムデータ> nの値 100, 200, 500, 1000, 2000

<レスポンスデータ>

Ti, miの組合わせでi=1~nのn組のデータを読取ります。

この結果を用いて各測定時間iごとの周波数fiを以下の式から算出します。

$$\Delta \text{ fi} = (\text{mi/Ti}) \times 10^9 \text{ (Hz)}$$
 $i = 1, 2, \cdots, n$

また周波数分解能をK倍に上げるには、以下の用に組合わせて用います。

$$\Delta \, fi \! = \! (\sum_{n=0}^{k-1} m_{i+p} \! / \! \sum_{n=0}^{k-1} T_{i+p}) \! \times \! 10^9 \ (Hz) \qquad \quad i \! = \! 1, \ 2, \ \cdot \cdot \cdot \cdot , \ n \! - \! k \! + \! 1$$

基準周波数foはクエリメッセージTRSOFS?によって返されます。入力周波数Xfiは

 $Xfi=abs(fo)+\Delta fi$ $fo \ge 0$ の時 $Xfi=abs(fo)-\Delta fi$ fo < 0の時 (ただしabs(fo)はfoの絶対値)

で算出されます。

(8) MDS measurement data (frequency from the data storage memory)

内部メモリにトレースしたデータを読み出します。

古いデータ (r_i) から順に100個のデータを出力します。

クエリ : MDS?

レスポンス :r,

 r_2 :

 r_{100}

(10) O

(1) OFS offset

周波数測定結果に予め与えられた周波数値を加算、減算または偏差を計算します。

コマンド : OFS n(, s)

クエリ : OFS?

レスポンス :OFS n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......Off(初期値)

1 + OFFSET On

2..... - OFFSET On

3 ppm

sの値 設定値

0....... コマンドOFSFRQで設定された値をオフセット値とします。

(デフォルト値)

1.................. 直前で測定された値をオフセット値とします。

(コマンドOFSFRQで設定した値は書換えられます)

② OFSDT offset data

オフセット値の更新モードをOnするかOffするかを選択します。更新モードをOnにるすと、直前の測定値をオフセット値として逐次更新します。

コマンド : OFSDT n クエリ : OFSDT?

レスポンス : OFSDT n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0...... 更新モードOff(初期値)

1...... 更新モードOn

③ OFSFRQ offset frequency オフセット周波数値を設定します。

コマンド : OFSFRQ n クエリ : OFSFRQ? レスポンス : OFSFRQ n

<プログラムデータ>

nの値

0~Fmax (Hz)サフィックス:GHZ, MHZ, KHZ, HZ, G, MA, K (Unit Hz)

ただし、Fmax= 20 GHZ...... MF2412B 27 GHZ..... MF2413B 40 GHZ..... MF2414B


4 OM output mode


本機をMF76カウンタで採用していた数値出力フォーマット形式データの連続出力モードに設定します。ホストCPUでは下記のコマンドメッセージの後にInput文を記入(本機をトーカに指定)すれば連続して測定データを読取ることができます。

コマンド : OM n クエリ : OM? レスポンス : OM n

<プログラムデータ>

nの値 設定内容






2......IEEE488.2の通信形式に戻ります。

注:

OM=0, OM=1の状態でプログラムメッセージを送ると、OMモードは2に自動的に切り替わります。

<数値出力フォーマット>



D1:データの種類を表します。


F : 周波数(単位Hz) R : 百万分率(単位ppm) W :パルス幅(単位s)

P:パルス繰り返し周期(単位s)

D2:オフセット演算を行なっているかどうかを表します。

S :オフセットOn 空白:オフセットOff

D3:読取り値の無効表示、規格の判定結果、統計処理を実施してるかどうかを表します。



(複数の条件が成り立つときは、優先順位の最も高いものが付けられます)

D4:データの符号が付けられます。

-:データの符号が-のとき 空白:データの符号が+のとき

D5:12桁と小数点1桁で表される数値データです。

D6:数値データの指数を表します。 E+0=10^o, E+3=10^o, E+6=10^o, E+9=10^oです。

D7: ターミネータです。

LF ÉOI : TRM 0(初期値)

CR LF EOI : TRM 1

(11) R

① REF reference frequency

基準信号を内部に限定するか自動切換にするかを選択します。

コマンド : REF n クエリ : REF? レスポンス : REF n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......Auto(初期值)

1 Internal

② RES frequency resolution 周波数測定分解能を設定します。

> コマンド : RES n クエリ : RES? レスポンス : RES n

<プログラムデータ>

nの値 設定値
0 1 mHz
1 10 mHz
2 100 mHz
3 1 Hz
4 10 Hz

5 100 Hz(初期値)

6 1 kHz 7 10 kHz 8 100 kHz 9 1 MHz

③ RTM return to measure 画面表示を測定画面にします。

コマンド :RTM

(12) S

① SH sampling hold 周波数測定を開始または停止します。

> コマンド : SH n クエリ : SH? レスポンス : SH n

> <プログラムデータ>

nの値 設定値

0.....Sampling(初期值)

1 Hold

注:

Hold状態(SH 1)の場合, *TRG, または、GET(アドレスコマンド)によってリスタート(再測定)します。

② SMP sample rate サンプルレート(休止時間)を設定します。

コマンド : SMP n クエリ : SMP? レスポンス : SMP n

<プログラムデータ>

nの値	設兌	這値	
0	1	ms	
1	2	ms	
2	5	ms	
3	10	ms	
4	20	ms	
5			
6	100	ms	(初期値)
7	200	ms	
8	500	ms	
9	1	s	
10	2	s	
11	5	s	
12	10	s	

③ STS statistic function 統計処理の選択をします。

> コマンド : STS n クエリ : STS? レスポンス : STS n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0...... off(初期値)

1 mean

2 max

3 min

4..... p-p

4 STSBLK statistic sample extraction

統計処理を行なう場合にオーバラップ処理を行なうか、重なりが無いようして行なうか設定します。

コマンド : STSBLK n クエリ : STSBLK? レスポンス : STSBLK n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0......discrete block sequence(初期值)

1 overlap block sequence

⑤ STSMPL statistic sample point

統計処理に用いるサンプル数を10のn乗(STSBLK=0, ディスクリートモード時)または2のn乗(STSBLK=1, オーバラップモード時)で設定します。

コマンド : STSMPL n クエリ : STSMPL? レスポンス : STSMPL n

<プログラムデータ>

nの値

1~6, 初期值:1

STSBLK=0の時は10のn乗(nは設定値)をサンプル数とします。STSBLK=1の時は2のn乗(nは設定値)をサンプル数とする。

(13) T

TRG trigger mode
 トリガ源を選択します。

コマンド : TRG n クエリ : TRG? レスポンス : TRG n

<プログラムデータ>

nの値 設定値
0......INT(初期値)
1.....EXT
2.....LINE

② TRGDLY trigger delay トリガディレイ値を設定します。

コマンド : TRGDLY n クエリ : TRGDLY? レスポンス : TRGDLY n

<プログラムデータ>

nの値

0,

ただし, 設定値nは

20 nsから320 nsまでは20 nsステップ、320 nsから 1μ sまでは40 ns、 1μ sから100 msまでは有効桁 2 桁で設定してください。それ以外の数値が設定された場合には、端数が切り捨てられます。また、20 ns以下が設定された場合にはディレイOffとなります。

③ TRGPL trigger edge polarity トリガ検出の極性を設定します。

コマンド : TRGPL n クエリ : TRGPL? レスポンス : TRGPL n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0.....positive(初期值)

1 negative

4 TRM terminator

レスポンスデータを送出する場合のターミネータを選択します。

プログラムメッセージ:TRM n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0.....LF(初期值)

1 CR LF

5 TRS transient mode

高速サンプル機能のON/OFFを設定します。

コマンド : TRS n クエリ : TRS? レスポンス : TRS n

<プログラムデータ>

nの値 設定値

0...... Off (初期値)

1 On

注:

高速サンプル測定は*TRG,または、GET(アドレスコマンド)によって開始されます。

6 TRSOFS transient offset

高速サンプルで入力周波数算出に使用する基準周波数foを出力します。 使用方法は、MTRSの説明を参照してください。

クエリ : TRSOFS?

レスポンス :n

<レスポンスデータ>

nの値 周波数(HZ)単位で出力します。

Input2選択時は0HZを返します。

7 TRSSMP transient sample point

高速サンプル機能を用いて測定するポイント数を設定します。

コマンド : TRSSMP n クエリ : TRSSMP? レスポンス : TRSSMP n

<プログラムデータ>

nの値

100, 200, 500, 1000, 2000(初期值=2000)

8 TRSRT transient sample rate

高速サンプルデータの取込み間隔を設定します。

コマンド : TRSRT n クエリ : TRSRT? レスポンス : TRSRT n

<プログラムデータ>

nの値

 $10 \times 10^{-6} \sim 1000 \times 10^{-6} \text{ (sec)}$

(1-2-5 step)サフィックス: NS, US, MS, S, N, U, M(Unit sec)

(初期値)1000×10⁻⁶ (sec)

設定値は、10 usを最小単位とします。また、設定された値は、切り捨て処理により、1-2-5のステップに変更します。(例: $700 \text{ us} \rightarrow 500 \text{ us}$)

5.4.5 MF76互換リスト

表5-4にMF76A互換リストを掲載します。表左側のMF76Aコマンドを実行すると表右のMF24シリーズコマンドを実行したのと等価です。MF76Aコマンドはあくまで旧機種との互換を対象として必要最小限度の互換性を保っております。新規設計には使用しないでください。

表5-5 MF76A GPIBプログラムメッセージ互換

MF76Aの(MF76AのGPIBコマンド		MF2410のGPIBコマンド		
サービスリクエスト					
発生モード	RQ	RQ0	* SRE 0		
		RQ1	ESE2 1	* SRE 4	
		RQ2	*ESE 32	* SRE 32	
		RQ3	ESE2 1	*ESE 32	* SRE 36
		RQ4	* SRE 16	* SRE32	
		RQ5	ESE2 1	*ESE16	* SRE 36
		RQ6	* ESE 48	* SRE 32	
		RQ7	ESE2 1	* ESE 48	* SRE 36
データターミネータ	DT				
		DT0	TRM 1		
		DT1	対応無し		
測定開始命令					
		RS	*TRG		
初期化命令					
→ 1. 2 × 221→1/t		CL	*RST		
入力レンジ切換	IN	77.10			
		IN10	INPCH 2	INP2Z 0	
		IN11	INPCH 2	INP2Z 1	
油点八杯松缸抽	DE	IN2	INPCH 1		
測定分解能切換	RE	DEG	DEG 2		
		RE2	RES 2		
		RE3	RES 3		
		RE4 RE5	RES 4		
		RE5	RES 5 RES 6		
		RE7	RES 7		
		RE8	RES 7		
		RE9	RES 9		
		RE13	RES 0		
		RE13	RES 1		
		RE15	RES 2		
		RE15	RES 3		
 サンプルレート切換	SR	TELIO	KLO 3		
		SR0	SH 0		
		SR1	SH 1		
		SR2	SH 0	SMP 0	
		SK2	SH 0	SMP 0	

表5-5 MF76A GPIBプログラムメッセージ互換(続き)

MF76AのGPIB⊐	マンド	MF2410のGPIBコマンド		
マニュアルモード選択 MA				
	MA0	ACF 0		
	MA10	ACF 1,1		
オフセットモード選択 OF				
	OF0	OFS 0		
	OF10+	OFS 1,1		
	OF10-	OFS 2,1		
	OF20+	OFSDT 1	OFS 1	
	OF20-	OFSDT 1	OFS 2	
百万分率モード選択 RA				
	RA0	OFS 0		
	RA1	OFS 3		
バーストモード選択 BU				
	BU0	BST 0		
	BU1	BST 1		
振幅弁別機能切換 AD				
	AD0	ACL 0		
	AD10	ACL 1,1		
出力モード切換 OM				
	OM0	OM 0		
	OM1	OM 1		


5.5 GPIBの設定と確認

この項では、GPIB使用前の準備として行なわなければならないケーブル接続とパラメータ設定、確認について説明します。

5.5.1 GPIBのケーブル接続

GPIBケーブル接続用コネクタは、背面パネルに取り付けられています。

GPIBでは1つのシステムに接続可能なデバイスの台数は、コントローラを含めて、最大15台までです。 下図右側に示した条件に従って接続してください。



GPIBケーブルの接続は、必ず電源を投入する前に行なってください。

5.5.2 GPIBのパラメータ設定と確認

GPIBの動作環境パラメータの設定および確認は、外部制御できません。すべてパネル操作により参考のた め. 以下に設定項目を示します。

項目	範囲	工場出荷時
GPIBアドレス	0~30	8

注:

上記設定は、電源オフしても保持されます。

5.6 サンプルプログラム

プログラム作成の参考として、NEC純正GPIBボードを使用しN_{ss}-BASICで制御する例と、NI社製GPIBボー ドとNI-488.2™ソフトウェアを使用しVisual Basicで制御する例を説明します。

- (1) Input1でのCW. Auto測定, サンプルレート1s. 分解能1 Hzを設定し, シリアルポールを使用して測定 終了を待ち、周波数測定値を読み出して表示する例を以下に示します。
- ① N_{88} -BASICによるプログラム例

10 '*** SAMPLE PROGRAM1 ***

20 CMD DELIM=0

30 ADRS=8

40 ISET IFC :インタフェースクリア :リモートイネーブル **50 ISET REN** : デバイスクリア 60 WBYTE &H14;

70 PRINT @ADRS;"*RST;*CLS;TRM 1" :プリセット, ステータスクリア, ターミネータ設定

:測定終了イベントステータスを許可 80 PRINT @ADRS;"ESE2 1" :サンプルレート1s, 分解能1Hzを設定 90 PRINT @ADRS;"SMP 9;RES 3" :ステータスクリア. トリガコマンド 100 PRINT @ADRS;"*CLS;*TRG"

110 FOR I=1 TO 10

120 GOSUB *WAITMEND :測定終了を待つ

:CW周波数測定値を読み出し 130 PRINT @ADRS;"MCW?"

140 INPUT @ADRS;FREQ\$

:CW周波数測定値を表示 150 PRINT FREO\$

160 NEXT I 170 END

180 '*** WAIT MEASURE END *** :測定終了待ちルーチン

190 *WAITMEND

200 POLL ADRS,S :シリアルポール 210 IF (S AND 4)=0 GOTO 200 :測定終了を確認する 220 PRINT @ADRS;"*CLS" :ステータスクリア

230 RETURN 240 END

② Visural Basicによるプログラム例

Sub SAMP1 ()

ADRS% = 8

Cls

Call SendIFC(0)

:インタフェースクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: IFC")

End If

Call DevClear(0, ADRS%)

: デバイスクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: DCL")

End If

:プリセット, ステータスクリア, ターミ

ネータ指定

Call Send(0, ADRS%, "*RST;*CLS;TRM 1", NLend)

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: SENDING COMMAND")

End If

Call Send(0, ADRS%, "ESE2 1", NLend) : 測定終了イベントステータスを許可 Call Send(0, ADRS%, "SMP 9;RES 3", NLend) : サンプルレート1s, 分解能1 Hz

Call Send(0, ADRS%, "*CLS;*TRG", NLend) : ステータスクリア, トリガコマンド

For I% = 1 To 10FREQ\$ = Space\$(20)

Call Serpoll(ADRS%) : シリアルポール

Call Send(0, ADRS%, "MCW?", NLend) : 周波数測定値を読み出し

Call Receive(0, ADRS%, FREQ\$, STOPend)

Print FREQ\$:周波数測定値を表示

Next I%

Call ibonl(ADRS%, 0)

End Sub

Sub Serpoll (ADR%) : シリアルポールルーチン

Do

Call ReadStatusByte(0, ADR%, Status%)

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: could not read status byte.")

End It

Loop Until (Status% And &H4) = &H4

Call Send(0, ADR%, "*CLS", NLend)

End Sub

- (2) Input2, 50 Ω インピーダンス, サンプルレート10 ms, 分解能10 Hz, 統計処理Max, ホールドを設定 し、サービスリクエストを使用して測定終了を待ち、統計処理値を読み出して表示するプログラムを 以下に示します。
- ① N_{cc} BASICによるプログラム例
 - 10 '*** SAMPLE PROGRAM2 ***
 - 20 CMD DELIM=0
 - 30 ADRS=8
 - 40 ISET IFC : インタフェースクリア : リモートイネーブル 50 ISET REN
 - : デバイスクリア 60 WBYTE &H14;
 - 70 PRINT @ADRS;"*RST;*CLS;TRM 1"
 - :プリセット、ステータスクリア、ターミネータ設定
 - 80 PRINT @ ADRS;"ESE2 2;*SRE 4" :統計処理終了イベントステータス. :ENDサービスリクエストを許可
 - 90 PRINT @ADRS:"INPCH 2" :入力チャネルInput2を設定
 - 100 PRINT @ADRS;"STS 2" :統計処理Maxを設定
 - 110 PRINT @ADRS;"SMP 3;RES 4;SH 1" :サンプルレート10 ms, 分解能10 Hz, ホールド指定
 - :サービスリクエスト時の処理ルーチンを指定 120 ON SRQ GOSUB *SRQMEND
 - 130'
 - 140 '*** MAIN ROUTINE ***
 - 150 SRQ ON 160 ENDFLG=0:CNT=0
 - 170 PRINT @ADRS;"*CLS;*TRG"
 - 180 ENDFLG=0
 - 190 IF ENDFLG><1 GOTO 190
 - 200 CNT=CNT+1
 - 210 IF CNT<10 GOTO 170
 - 220 END
 - 230 '
 - 240 '*** SRQ ROUTINE ***
 - 250 *SROMEND
 - 260 POLL ADRS,S
 - 270 IF (S AND 4)=0 GOTO 330
 - 280 PRINT @ADRS;"*CLS"
 - 290 PRINT @ADRS;"MSTA?"
 - 300 INPUT @ADRS;MAX\$,MIN\$
 - 310 PRINT MAX\$,MIN\$

 - 320 ENDFLG=1 330 SRQ ON
 - 340 RETURN
 - 350 END

- : サービスリクエストを許可
- :ステータスクリア. トリガコマンド

- :SRQルーチン
- :シリアルポール
- :測定終了を確認する
- :ステータスクリア
- :統計処理結果を読み出し
- :統計処理結果を表示

② Visural Basicによるプログラム例

Sub SAMP2 ()

ADRS% = 8

Cls

Call SendIFC(0)

:インタフェースクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: IFC")

End If

Call DevClear(0, ADRS%)

: デバイスクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: DCL")

End If

:プリセット, ステータスクリア, ターミ

ネータ指定

Call Send(0, ADRS%, "*RST;*CLS;TRM 1", NLend)

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: SENDING COMMAND")

End If

Call Send(0, ADRS%, "ESE2 2;*SRE 4", NLend)

:統計処理終了イベントステータス,

:ENDサービスリクエストを許可

Call Send(0, ADRS%, "INPCH 2", NLend)
Call Send(0, ADRS%, "STS 2", NLend)

:入力チャネルInput2 :統計処理Maxを設定

Call Send(0, ADRS%, "SMP 3;RES 4;SH 1", NLend)

:サンプルレート10 ms, 分解能10 Hz,

:ホールド設定

For I% = 1 To 10

FREQ\$ = Space\$(40)

Call Send(0, ADRS%, "*CLS;*TRG", NLend)

:ステータスクリア, トリガコマンド

Call Waisrq(ADRS%)

Call Send(0, ADRS%, "MSTA?", NLend)

Call Receive(0, ADRS%, FREQ\$, STOPend)

Print FREQ\$

Next I%

Call ibonl(ADRS%, 0)

End Sub

:統計処理値読み出し

Sub Waisrq (ADR%)

:SRQルーチン

Do

Call WaitSRQ(0, SRQasserted%)

If SRQasserted% = 0 Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: did not assert SRQ. ")

End If

Call ReadStatusByte(0, ADR%, Status%)

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: could not read STB.")

End If

Loop Until (Status% And &H4) = &H4

Call Send(0, ADRS%, "*CLS", NLend)

End Sub

- (3) Input1, バーストモード, サンプルレート100 ms, 分解能100 kHz, マニュアル周波数10 GHz, ホールドを設定し, サービスリクエストにより測定終了を待ち, キャリア周波数とパルス幅値を読み出して表示する例を以下に示します。
- ① N_{ss} -BASICによるプログラム例

10 '*** SAMPLE PROGRAM3 ***

20 CMD DELIM=0

30 ADRD=8

40 ISET IFC

50 ISET REN

60 WBYTE &H14;

70 PRINT @ADRD;"*RST;*CLS;TRM 1"

80 PRINT @ADRD;"ESE2 1;*SRE 4"

90 PRINT @ADRD;"ACF 1;AF 1GHZ" 100 PRINT @ADRD;"BST 1;BSTMD 1"

110 PRINT @ADRD; "SMP 6; RES 8; SH 1"

120 ON SRQ GOSUB *SRQMEND

130 '

140 '*** MAIN ROUTINE ***

160 ENDFLG=0:CNT=0

150 SRQ ON

170 PRINT @ADRD;"*CLS;*TRG"

180 ENDFLG=0

190 IF ENDFLG><1 GOTO 190

200 CNT=CNT+1

210 IF CNT<10 GOTO 170

220 END

230'

240 '*** SRQ ROUTINE ***

250 *SRQMEND

260 POLL ADRD,S

270 IF (S AND 4)=0 GOTO 350

280 PRINT @ADRD;"*CLS"

290 PRINT @ADRD;"MBCF?"

300 INPUT @ADRD;FREQ\$

310 PRINT @ADRD;"MBWDT?"

320 INPUT @ADRD; WDT\$

330 PRINT FREQ\$, WDT\$

340 ENDFLG=1

350 SRQ ON 360 RETURN

370 END

: インタフェースクリア

: リモートイネーブル

: デバイスクリア

:プリセット,ステータスクリア,ターミネータ設定

:測定終了イベントステータス.

:ENDサービスリクエストを許可

:マニュアル測定,マニュアル周波数値1 GHzを設定

:バースト測定,幅測定を設定

: サンプルレート100 ms, 分解能100 kHz, ホールド指定

: サービスリクエスト時の処理ルーチンを指定

: サービスリクエストを許可

:ステータスクリア. トリガコマンド

:SROルーチン

:シリアルポール

:測定終了を確認する

:ステータスクリア

:バーストキャリア周波数を読み出し

:バースト幅測定値を読み出し

:測定結果を表示

② Visural Basicによるプログラム例

Sub SAMP3 ()

ADRS% = 8

Cls

Call SendIFC(0)

:インタフェースクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: IFC")

End If

Call DevClear(0, ADRS%)

: デバイスクリア

If ibsta% And EERR Then

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: DCL")

End If

Call Send(0, ADRS%, "*RST;*CLS;TRM 1", NLend)

:プリセット, ステータスクリア

:ターミネータ指定

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: SENDING COMMAND")

End If

Call Send(0, ADRS%, "ESE2 1;*SRE 4", NLend)

:測定終了イベントステータス,

:ENDサービスリクエストを許可

Call Send(0, ADRS%, "ACF 1; AF 1GHZ", NLend)

:マニュアル測定,

:マニュアル周波数1 GHz

Call Send(0, ADRS%, "BST 1;BSTMD 1", NLend)

:バーストモード, 幅測定

Call Send(0, ADRS%, "SMP 6;RES 8;SH 1", NLend)

:サンプルレート100 ms, 分解能100 kHz

For I% = 1 To 10

FREQ\$ = Space\$(20)

WDT\$ = Space\$(20)

Call Send(0, ADRS%, "*CLS;*TRG", NLend)

Call Waisrq(ADRS%)

:ステータスクリア, トリガコマンド

:バーストキャリア周波数値読み出し

:(2)-②を参照

Call Send(0, ADRS%, "MBCF?", NLend)

Call Receive(0, ADRS%, FREQ\$, STOPend)

Call Send(0, ADRS%, "MBWDT?", NLend)

Call Receive(0, ADRS%, WDT\$, STOPend)

:バースト幅測定値読み出し

Print FREO\$; WDT\$

Next I%

Call ibonl(ADRS%, 0)

End Sub

:測定結果を表示

- [(4) Input2, $1 \,\mathrm{M}\Omega$ インピーダンス, ATT On, サンプルレート $10 \,\mathrm{ms}$, 分解能 $1 \,\mathrm{Hz}$, 統計処理:相加平均を設定し、出力モード0 の数値フォーマットで測定値を読み出して出力する例を以下に示します。
- ① N₈₈-BASICによるプログラム例

10 '*** SAMPLE PROGRM4 ***

20 CMD DELIM=0

30 ADRS=8

 40 ISET IFC
 : インタフェースクリア

 50 ISET REN
 : リモートイネーブル

60 WBYTE &H14: : デバイスクリア

70 PRINT @ADRS;"*RST;*CLS;TRM 1" : プリセット, ステータスクリア, ターミネータ指定

80 PRINT @ADRS;"INPCH 2;INP2Z 1;ATTN 1" :入力チャネルInput2, 1 MΩ, ATTをOn

90 PRINT @ADRS; "SMP 3; RES 3; STS 1" : サンプルレート10ms, 分解能1Hz, 相加平均を設定

100 PRINT @ADRS; "OM 0" : 出力モード 0 の数値フォーマットを指定

110 INPUT @ADRS;FREQ\$:測定値を読み出し

120 PRINT FREQ\$
130 GOTO 110
140 END

② Visural Basicによるプログラム例

Sub SAMP4 ()

ADRS% = 8

Cls

Call SendIFC(0) : インタフェースクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: IFC")

End If

Call DevClear(0, ADRS%) : デバイスクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: DCL")

End If

Call Send(0, ADRS%, "*RST;TRM 1", NLend) :プリセット, ターミネータ指定

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: SENDING COMMAND")

End If

:入力チャネルInput2, 1MΩ, ATTをOn

Call Send(0, ADRS%, "INPCH 2;INP2Z 1;ATTN 1", NLend)

: サンプルレート10 ms. 分解能1 Hz. 相加

平均

Call Send(0, ADRS%, "SMP 3;RES 3;STS 1", NLend)

Call Send(0, ADRS%, "OM 0", NLend)

:出力モード 0 の数値フォーマットを指定

For I% = 1 To 10FREQ\$ = Space\$(40)

Call Receive(0, ADRS%, FREQ\$, STOPend)

:測定値を読み出し

Print FREQ\$

Next I%

Call ibonl(ADRS%, 0)

End Sub

- (5) Input1, マニュアル周波数1 GHz, 振幅弁別L3, 高速サンプル数100, 高速サンプル周期100 μs, 外部トリガ,トリガディレイ100 μsでの高速サンプル測定をシリアルポールで測定終了を待ち, カウント値を取り出して周波数に変換し周波数値を得る場合の例を以下に示します。
- ① N_{ss}-BASICによるプログラム例
 - 10 '*** SAMPLE PROGRAM5 ***
 - 20 CMD DELIM=0:DIM CNT1#(100),CNT2#(100),FREQ#(100)
 - 30 ADRS=8
 - 40 ISET IFC
 - 50 ISET REN
 - 60 PRINT @ADRS;"*RST;*CLS;TRM 1" : プリセット, ステータスクリア, ターミネー
 - タ指定
 - 70 PRINT @ADRS; "ACF 1; AF 1GHZ; ACL 1; AD 3" : マニュアル測定, マニュアル周波数1 GHz
 - :マニュアルレベル測定,マニュアルレベル
 - L3
 - 80 PRINT @ADRS;"TRSSMP 100;TRSRT 100US" : 高速サンプル数100,高速サンプル周期
 - 100 µs
 - 90 PRINT @ADRS;"TRG 1;TRGDLY 100US" : 外部トリガ, トリガディレイ100 μs
 - 100 PRINT @ADRS;"TRS 1" : 高速サンプルOn
 - 110 PRINT @ADRS;"ESE2 1" : 測定終了イベントステータスを許可
 - 120 PRINT @ADRS;"*CLS" : ステータスクリア
 - 130 PRINT @ADRS;"*TRG" : トリガコマンド 140 GOSUB *WAITMEND : 測定終了を待つ
 - 150 '
 - 160 PRINT @ADRS;"TRSOFS?"
- :高速サンプルオフセット周波数を読み出し

- 170 INPUT @ADRS;OFS\$
- 180 OFS#=VAL(OFS\$)
- 190 PRINT @ADRS;"MTRS? 100"

: 高速サンプルデータ取り出し

- 200 FOR I=1 TO 100
- 210 INPUT @ADRS;CNT1\$,CNT2\$
- 215 CNT1#(I)=VAL(CNT1\$):CNT2#(I)=VAL(CNT2\$)
- 220 IF OFS#<0 GOTO 250 : オフセット周波数の正負で処理を振り分ける
- 230 FREQ#(I)=(CNT2#(I)/CNT1#(I))*1E+09+ABS(OFS#) : オフセットが正の時
- 240 GOTO 260
- 250 FREQ#(I)=ABS(OFS#)-(CNT2#(I)/CNT1#(I))*1E+09:オフセットが負の時
- 260 FREQ\$=STR\$(FREQ#(I))+"HZ" : 周波数値の表示
- 270 PRINT FREQ\$
- 280 NEXT I
- 290 PRINT @ADRS;"*RST"
- 300 END
- 310 *WAITMEND : 測定終了待つルーチン
- 320 POLL ADRS,S : シリアルポール
- 330 IF (S AND 4)=0 GOTO 320 : 測定終了を確認
- 340 RETURN
- 350 END

② Visural Basicによるプログラム例

Sub SAMP5 ()

ADRS% = 8

Static FREQ#(100)

Cls

Call SendIFC(0)

: インタフェースクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: IFC")

End If

Call DevClear(0, ADRS%)

・デバイスクリア

If ibsta% And EERR Then

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: DCL")

End If

Call Send(0, ADRS%, "*RST;*CLS;TRM 1", NLend)

:プリセット, ステータスクリア

If ibsta% And EERR Then

:ターミネータ指定

Call ERRMSG(ADRS%, "Error: SENDING COMMAND")

End If

Call Send(0, ADRS%, "ESE2 1;*SRE 4", NLend)

:測定終了イベントステータス,

:ENDサービスリクエスト許可

Call Send(0, ADRS%, "ACF 1; AF 1GHZ; ACL 1; AD 3", NLend): マニュアル測定, 1 GHz, L3

Call Send(0, ADRS%, "TRG 1;TRGDLY 100US", NLend)

:外部トリガ,トリガディレイ100 us

:高速サンプル数100.高速サンプル周期

100 µs

Call Send(0, ADRS%, "TRSSMP 100;TRSRT 100US;TRS 1", NLend):高速サンプルOn

Call Send(0, ADRS%, "*CLS;*TRG", NLend)

:ステータスクリア, トリガコマンド

Call Waisrq(ADRS%)

:(2)-②を参照

OFS\$ = Space\$(40)

Call Send(0, ADRS%, "TRSOFS?", NLend)

:オフセット値を読み出し

Call Receive(0, ADRS%, OFS\$, STOPend)

FOFS# = Val(OFS\$)

Call Send(0, ADRS%, "MTRS? 100", NLend)

For I% = 0 To 99

BUF\$ = Space\$(40)

Call Receive(0, ADRS%, BUF\$, STOPend)

SEP% = InStr(BUF\$, ",")

If FOFS# >= 0 Then

CNT1# = Mid(BUF\$, 1, SEP% - 1)

CNT2# = Mid(BUF\$, SEP% + 1)

:オフセット値の正負により処理を振り分

1+

FREQ#(I%) = Abs(FOFS#) + (CNT2# / CNT1#) * 1000000000 : 正の場合の処理

Else

FREQ#(I%) = Abs(FOFS#) - (CNT2# / CNT1#) * 1000000000 : 負の場合の処理

End If

Print FREQ#(I%)

:測定値を表示

Next I%

Call Send(0, ADRS%, "TRS 0;RTM", NLend)

Call ibonl(ADRS%, 0)

End Sub

第6章 動作原理

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの測定原理、周波数測定確度、パルス幅測定確度、トリガ誤差について説明します。

6.1	構成	6-2
6.2	周波数測定	6-3
6.3	バースト幅測定・バースト周期測定	6-6
6.4	トリガ誤差	6-7

6.1 構成

本器の構成を図6.1に示します。




図6.1 ブロックダイヤグラム

6.2 周波数測定


周波数とは、単位時間当たりの振動数という言葉で表現できます。

周波数測定の最も基本的な直接計数と呼ばれる動作原理は、基準信号発生回路によって作られた正確な単位時間の間ゲートを開き、被測定信号を通過させ、計数回路によってその数を数え、表示することです。本器のInput2の50 Ω 系(測定周波数10 MHz \sim 1 GHz)は直接計数方式です。

被測定信号をInput2接栓に接続すると、 $50~\Omega/1~M\Omega$ の入力インピーダンス切換を通り、AMPおよびシュミット回路に加わります。ここでは、ノイズによるミス・カウントを防ぐため、入力レベルの大小にかかわらずシュミット回路の入力レベルが一定になるようにAMPの増幅度を制御しています。

シュミット回路は、AMPされた信号をパルスに波形変換し、計数回路に送ります。

計数回路では、基準信号発生器の信号を基準とし、必要な分解能を得る計数信号時間分のゲート時間(分解能1 Hzなら1 sec、1 kHzなら1 msec)だけゲートを開き、パルス数を数えます。このパルス数をCPUに送り測定周波数として表示します。



入力されるパルスは、ゲートと非同期な信号ですからパルス数には±1カウントエラーが発生します。このエラーが測定誤差に記されている±1カウントの項です。 従って最終的な測定確度は、

測定確度=±1カウント±基準信号信号確度×被測定信号周波数

となります。

Input2の1 $M\Omega$ 系 (測定周波数10 $Hz\sim10$ MHz) はレシプロカル方式を採用しています。パルスに波形変換された被測定信号は、計数回路で $1/2\sim1/10^9$ だけ分周されます。この分周比は必要とされる周波数分解能と被測定信号の周波数との対応にCPUで最適値を計算して決定しています。

また、計数回路では、被測定信号を分周比分だけ分周するのに要した時間分のゲートを開き、このゲート時間を測定、このゲート時間と分周比から被測定信号の周波数をCPUで演算し表示します。

第6章 動作原理




図6-3 レシプロカル方式

レシプロカル方式の場合には、ゲート時間を入力信号から定められているため、入力信号に加えられる雑音の大きさによってカウントエラー値が異なってきます。これが測定誤差に記されているトリガ誤差として加わります。トリガ誤差によるカウントエラーについては、6.4トリガ誤差で説明します。最終的な測定確度は、

測定確度=±1カウント±基準信号信号確度×被測定信号周波数±トリガ誤差

となります。

Input1は、ヘテロダインダウンコンバータ方式によって被測定信号をIF信号に変換した後、直接計数方式(カウントモード:NORMAL時)または、レシプロカル方式(カウントモード:FAST時)で計数結果を表示します。

被測定信号をInput1接栓に接続すると、高調波ミキサにおいてローカルのN次高調波とミックスされIF信号が取り出されます。




図6.4 ヘテロダイン方式

IF信号はIF AMPで増幅された後、計数回路に導かれ計数されます。 被測定信号の周波数をFx、ローカルの周波数をF1、計数したIF信号の周波数をF2とすれば

 $F_X = N \cdot F_1 \pm F_2$

で計算されます。

測定誤差は、カウントモードがNORMALの場合は、直接計数方式と同じに、FASTの場合には、レシプロカル方式と同じになります。さらにInputlでは、高調波ミキシングによる誤差が無視できなくなります。この誤差を残留誤差といいます。被測定信号の信号源と本器を同一の基準信号で動作させるか、または本器が高安定度の外部基準信号を用いた場合の確度は

測定確度=±1カウント±基準信号確度×被測定信号周波数±残留誤差1

(カウントモード=FAST)

測定確度=±1カウント±基準信号確度×被測定信号周波数±トリガ誤差±残留誤差2

ただし, 残留誤差 1 = 被測定周波数(GHz) / 10 カウント(rms)

残留誤差 2 =被測定周波数 (GHz) / 2 カウント (rms)

となります。

6.3 バースト幅測定・バースト周期測定

Input1から入力された被測定信号をBURST DETで検波しパルス信号を生成します。このパルス信号をゲート時間として内部カウントクロックのクロック数を数えます。このクロック数をCPUで演算しゲート時間を算出、パルス幅として表示します。パルス周期の場合はバーストの立上りから次のバーストの立上り(または立下りから次の立下り)までをゲート時間とし、同様の動作をします。




図6-5 バースト幅測定

被測定信号からゲートを生成、計数回路で計数する方式はレシプロカル方式と同一であり、誤差についても同様です。ただし、バースト幅および周期測定の場合は検波による誤差が新たに加わります。本器の場合、On/Off比40 dB、0クロス(キャリア信号の位相が0度のときにOn/Offを行なった時)でのバースト信号を測定した場合に ± 20 nsとなります。従って測定確度は、

測定確度=±20 ns±基準信号信号確度×被測定信号幅±トリガ誤差

被測定バースト信号: On/Off比40 dB, 0 クロス

となります。

6.4 トリガ誤差

本器は、INPUT1でカウントモードがFASTの場合と、INPUT2の $1 M\Omega$ 系の場合に、周期測定した値から演算により周波数を演算して表示するレシプロカル方式による測定を採用しています。

周期測定を行う場合,被測定信号をゲート時間とするため,周波数測定とはことなり、微少な雑音成分でも それが計数時間の変動となって誤差となります。

図6-6に示すように、トリガ点の雑音信号によってゲートが開閉するときに、そのゲート時間が ΔT だけ長くなったり短くなったりします。

いま.トリガレベルにおける理想的信号の傾斜度(V/秒)をSとし、雑音信号のピーク値をE_Nとすれば、

$$S = E_N / \Delta T$$

という関係が成立します。したがって雑音による測定周期の最大ずれは $2\Delta T$ となり、測定周期をTとすればトリガ誤差は、 $2\Delta T$ と測定周期Tとの比で表わせますから

$$2\Delta T/T=2E_{N}(ピーク値)/TS$$

となります。

例えば周期T,振幅Eの正弦波であれば、トリガレベルの傾斜度Sは $2\pi E$ 。 $\angle T$ ですから

$$2\Delta T/T = E_{N}(ピーク値)/\pi E_{s}(振幅値)$$

となります。

図6-6に示すように、理想的なGATEに対してトリガ誤差があった場合には、 $2\triangle$ Tの誤差が生じます。これが 6.2項のレシプロカル周波数測定、6.3項のバースト幅測定・バースト周期測定でのカウントエラーとなります。




図6-6 雑音によるトリガ誤差

第6章 動作原理

以下に、雑音がMF2412B/MF24123A/MF2414Bによる場合のみを仮定した場合(入力信号の雑音はないものとしています)のカウントエラー対入力レベルの関係を図6-7~図6-10に示します。




図6-7 Input1周波数測定でのカウントエラー 対入力レベル




図6-8 Input2周波数測定でのカウントエラー対 入力レベル




図6-9 Input1パルス幅測定(Wide)での カウントエラー対入力レベル




図6-10 Input1パルス幅測定(Narrow)でのカウント エラー対入力レベル

第7章 性能試験

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの性能試験を実施するに必要な測定機器、セットアップ、性能試験手順について説明します。

7.1	性能試	験の必要な場合	7-2		
7.2	性能試	験用機器一覧表	7-2		
7.3	性能試験				
	7.3.1	連続波周波数測定	7-3		
	7.3.2	バースト波キャリア周波数測定	7-5		
	7.3.3	バースト幅測定	7-6		

7.1 性能試験の必要な場合

性能試験の目的は、予防保守であって性能劣化を未然に発見して防止することにあります。したがって、受入検査、定期検査、修理後の性能確認になどで性能試験が必要となります。

本器の受入検査、定期検査、修理後の性能確認に対しては下記の性能試験を実施してください。

- · 連続波周波数測定
- ・ バースト波キャリア周波数測定
- ・バースト幅測定

性能試験は、重要と判断される項目を、予防保守として定期的に行なってください。定期試験の推奨繰り返し期間としては、少なくとも年に $1\sim2$ 回が望まれます。

性能試験で規格を満たさない項目が発見された場合、当社サービス部門にご連絡ください。

7.2 性能試験用機器一覧表

表7-1 に性能試験用測定器を示します。

表7-1 性能試験用機器一覧表

試験項目	推奨機器名(アンリツ形名)	要求さ	れる性能 ^{*1}
7.3.1.1, 7.3.1.2	パワーメータ (ML4803A)	周波数範囲	
連続周波数測定		10 MHz~20 GHz	: MF2412B
(Input1, Input2 50 Ω)		10 MHz~27 GHz	: MF2413B
	パワーセンサ	0 MHz~40 GHz	: MF2414B
7.3.2	(MA4701A)		
バースト波キャリア	(MA4703A)	感度	$-33 \mathrm{dBm} \sim 0 \mathrm{dBm}$
周波数測定	(MA4705A)		
	(MP713A)		
	固定減衰器(20 dB)*2		
	(MP721D)		
7.3.3	信号発生器	周波数範囲	
バースト幅測定	(68247B)	10 MHz~20 GHz	: MF2412B
	(68259B)	10 MHz~27 GHz	: MF2413B
	(68269B)	10 MHz~40 GHz	: MF2414B
		出力レベル	$-33 \mathrm{dBm} \sim 0 \mathrm{dBm}$
		パルス変調幅	100 ns
		パルス変調確度	±10 ns以下
7.3.1.3	パワーメータ	周波数範囲	10 Hz~10 MHz
連続周波数測定	パワーセンサ	感度	25mVrms
(Input2 1M Ω)	信号発生器	周波数範囲	10 Hz~10 MHz
		出力レベル	25mVrms

*1:

性能項目の測定範囲をカバーできる性能の一部を抜粋

*2:

-33 dBmの試験時に使用

7.3 性能試験

以下に述べる各性能試験を実施するとき被試験装置と測定機器類は、特に指示する場合を除き少なくとも30分間は予熱を行ない、十分安定してから性能試験を行なってください。最高の測定確度を得るには、上記の他に室温下での実施、AC電源電圧の変動が少ないこと、騒音・振動・ほこり・湿気などについても全く問題が無いことが必要です。

7.3.1 連続波周波数測定

7.3.1.1 Input1での連続波周波数測定

(1) 試験規格

· 周波数範囲 600 MHz~20 GHz MF2412B

600 MHz~27 GHz MF2413B

600 MHz~40 GHz MF2414B

· 入力感度 −33 dBm: < 12.4 GHz

-28 dBm: < 20 GHz -25 dBm: < 26.5 GHz

 $\{0.741 \times f(GHz) - 44.6\} dBm : \le 40 GHz$

· 測定確度

計数モードNormal(直接計数)の場合

±1カウント±基準信号確度×測定信号周波数±残留誤差1

ただし、残留誤差 $1 = \{ 測定周波数 (GHz) / 10 カウント (rms) \}$

計数モードFast(レシプロカル)の場合

±1カウント±基準信号確度×測定信号周波数±残留誤差2±トリガ誤差 ただし、残留誤差2={測定周波数(GHz)/2カウント(rms)}

(2) 試験用測定器

- · 信号発生器
- ・パワーメータ
- ・パワーセンサ

(3) 試験手順

- ① 本器をプリセットします。Normalの試験を行なう場合は計数モード設定を切り換えます。
- ② 本器背面のReference Output端子を信号発生器の外部基準入力に接続します。
- ③ 測定用ケーブルを使用して信号発生器の出力接栓とパワーメータの入力接栓とを接続します。
- ④ 信号発生器の出力レベルを調整してパワーメータの読みを規格の感度に合わせます。
- ⑤ パワーメータの入力接栓に接続された測定用ケーブルを外して本器のInput1接栓に接続します。
- (6) 信号発生器の出力周波数がカウンタに表示されることを確認します。
- ⑦ 本器のInput1接栓に接続された測定用ケーブルを外し、信号発生器の出力周波数を変化させて③ ~⑥の項目を繰り返して、規格周波数内で周波数が正しく表示されることを確認します。

第7章 性能試験

7.3.1.2 Input2の連続波周波数測定(50 Ω:10 MHz~1 GHz)

- (1) 試験規格
 - · 周波数範囲 10 MHz~1 GHz
 - · 入力感度25 mVrms
 - · 測定確度±1カウント±基準信号確度×測定信号周波数
- (2) 試験用測定器
 - · 信号発生器
 - ・パワーメータ
 - ・パワーセンサ

(3) 試験手順

- ① 本器をプリセットします。次に入力チャネルをInput2に設定します。
- ② 本器背面のReference Output端子を信号発生器の外部基準入力に接続します。
- ③ 測定用ケーブルを使用して信号発生器の出力接栓とパワーメータの入力接栓とを接続します。
- ④ 信号発生器の出力レベルを調整してパワーメータの読みを規格の感度に合わせます。
- ⑤ パワーメータの入力接栓に接続された測定用ケーブルを外して本器のInput2接栓に接続します。
- ⑥ 信号発生器の出力周波数がカウンタに表示されることを確認します。
- ⑦ 本器のInput2接栓に接続された測定用ケーブルを外し、信号発生器の出力周波数を変化させて③ ~⑥の項目を繰り返して、規格周波数内で周波数が正しく表示されることを確認します。

7.3.1.3 Input2の連続波周波数測定(1 MΩ: 10 Hz~10 MHz)

- (1) 試験規格
 - · 周波数範囲 10 Hz~10 MHz
 - · 入力感度 25 mVrms
 - · 測定確度 ±1カウント±基準信号確度×測定信号周波数±トリガ誤差
- (2) 試験用測定器
 - · 信号発生器
 - ・パワーメータ

(3) 試験手順

- ① 本器をプリセットします。次に入力チャネルをInput2, インピーダンス1 $M\Omega$, ATTをOffに設定します。
- ② 本器背面のReference Output端子を信号発生器の外部基準入力に接続します。
- ③ 測定用ケーブルを使用して信号発生器の出力接栓とパワーメータの入力接栓とを接続します。
- ④ 信号発生器の出力レベルを調整してパワーメータの読みを規格の感度に合わせます。
- ⑤ パワーメータの入力接栓に接続された測定用ケーブルを外して本器のInput2接栓に接続します。
- ⑥ 信号発生器の出力周波数がカウンタに表示されることを確認します。
- ⑦ 本器のInput2接栓に接続された測定用ケーブルを外し、信号発生器の出力周波数を変化させて③ ~⑥の項目を繰り返して、規格周波数内で周波数が正しく表示されることを確認します。

7.3.2 バースト波キャリア周波数測定

(1) 試験規格

· 周波数範囲 600 MHz~20 GHz MF2412B

600 MHz~27 GHz MF2413B

600 MHz~40 GHz MF2414B

· 入力感度 -33 dBm: < 12.4 GHz

> -28 dBm: < 20 GHz -25 dBm: < 26.5 GHz $|0.741 \times f(GHz) - 44.6| dBm : .. \le 40 GHz$

・ パルス幅 100 nsバースト幅Narrow

· 測定確度

±1カウント±基準信号確度×測定信号周波数±トリガ誤差±残留誤差2±1/T_{cw} ただし、残留誤差 $2 = { 測定周波数(GHz) / 2 カウント(rms) }$

T_{Gw}=ゲート幅

(2) 試験用測定器

- ・ パルス変調可能な信号発生器, または, 信号発生器とパルス変調器
- ・パワーメータ
- ・パワーヤンサ

(3)試験手順

① 本器をプリセットします。設定を以下のようにします。

バースト幅

: Narrow

測定分解能

: 1 MHz

周波数捕獲モード

: Manual

マニュアル周波数 :信号発生器の出力周波数

- ② 本器背面のReference Output端子を信号発生器の外部基準入力に接続します。
- ③ 信号発生器の出力を連続波(パルス変調Off)にし、測定用ケーブルを使用して信号発生器の出力接 栓とパワーメータの入力接栓とを接続します。
- ④ 信号発生器の出力レベルを調整してパワーメータの読みを規格の感度に合わせます。
- ⑤ パワーメータの入力接栓に接続された測定用ケーブルを外して本器のInput1接栓に接続します。
- ⑥ 信号発生器の出力周波数がカウンタに表示されることを確認します。
- ⑦ パルス変調幅を100 ns, 繰り返し周期500 nsに設定し, パルス変調をOnします。
- ⑧ 本器のMeas ModeをBurstに設定します。
- ⑨ 信号発生器の出力周波数がカウンタに表示されることを確認します。
- ⑩ 本器のInput1接栓に接続された測定用ケーブルを外し、信号発生器の出力周波数を変化させて③ ~⑨の項目を繰り返して、その周波数が正しく表示されることを確認します。

第7章 性能試験

7.3.3 バースト幅測定

(1) 試験規格

・ パルス幅 100 ns~100 ms.....バースト幅Narrow

マニュアル周波数1 GHz以上

 1μ s~100 ms.....バースト幅Wide

· 入力感度 $-33 \, \mathrm{dBm}$:

< 12.4 GHz

 $-28 \, \mathrm{dBm}$:

< 20 GHz

 $-25 \, \mathrm{dBm}$:

< 26.5 GHz

 $\{0.741 \times f(GHz) - 44.6\}dBm$: $\leq 40 GHz$

· 測定確度

±20 ns ± 基準信号確度×測定パルス幅±トリガ誤差

(2)試験用測定器

- ・ パルス変調可能な信号発生器, または, 信号発生器とパルス変調器
- ・パワーメータ
- ・・パワーセンサ

(3) 試験手順

① 本器をプリセットします。設定を以下のようにします。

バースト幅

: Narrow

バーストモード

: Width

測定分解能

: 1 MHz

周波数捕獲モード : Manual

マニュアル周波数 :信号発生器の出力周波数

- ② パルス変調幅を100 ns, 繰り返し周期をパルス変調幅 $+1\mu$ sに設定します。
- ③ 本器背面のReference Output端子を信号発生器の外部基準入力に接続します。
- ④ 信号発生器の出力を連続波(パルス変調Off)にし、測定用ケーブルを使用して信号発生器の出力接 栓とパワーメータの入力接栓とを接続します。
- ⑤ 信号発生器の出力レベルを調整してパワーメータの読みを規格の感度に合わせます。
- ⑥ パワーメータの入力接栓に接続された測定用ケーブルを外して本器のInput1接栓に接続します。
- ⑦ 信号発生器の出力周波数がカウンタに表示されることを確認します。
- ⑧ パルス変調をOnします。
- 9 本器のMeas ModeをBurstに設定します。
- ⑩ バースト幅測定値がパルス変調幅を表示することを確認します。
- ① 本器のInput1接栓に接続された測定用ケーブルを外し、信号発生器の出力周波数を変化させて④ ~⑩の項目を繰り返して、そのバースト幅測定値が正しく表示されることを確認します。

[試験上の注意]

信号発生器68200Bを使用してバースト幅測定の性能試験を行なう場合、パルス変調の正確さ(accuracy)は±10 nsであり、本器のバースト幅測定の確度±20 nsとの精度比は2.0となります。この場合の許容差係数(ガードバンド係数)は0.935となりますので、信号発生器68200Bを使用した場合の合否判定基準は、

(±20 ns±基準信号確度×測定パルス幅±トリガ誤差)×0.935

となります。表7-2に主な精度比と許容差係数を示します。

表7-2 主な精度比と許容差係数

精度比	許容差係数
4.0	1.00
3.5	0.990
3.0	0.975
2.5	0.960
2.0	0.935
1.5	0.895
1.0	0.825

第7章 性能試験

第8章 校正

この章では、MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの校正を実施するために必要な測定機器、セットアップ、校正要領について説明します。

8.1	校正の必要な場合	8-2
8.2	校正用機器一覧表	8-2
8.3	校正	8-3

第8章 校正

8.1 校正の必要な場合

校正は、本器の性能劣化を未然に防止するための予防保守として行ないます。

校正は、本器自身の動作が正常であっても、本器の性能を維持するため、定期的に行ないます。 校正の推奨繰り返し期間は、年に $1\sim2$ 回程度が望まれます。

校正で規格を満足しない場合は、当社サービス部門にご連絡ください。

8.2 校正用機器一覧表

表8-1に校正用測定器を示します。

表8-1 校正用測定器一覧表

校正項目	推奨機器名(アンリツ形名)	要求される	要求される性能*1		
基準発振器	発振器 上位標準器		確度		
	周波数標準器,標準電波受信機	1×10^{-9}	以上		
	カラーテレビのサブキャリア				
	信号発生器(MG3633A)	周波数	1 GHz		
		レベル	0 dBm		

*1:

性能項目の測定範囲をカバーできる性能の一部を抜粋

8.3 校正

周波数カウンタにおいて、測定確度を左右する重要な要素は、基準時間を作る内部の基準発振器の発振周波 数確度にあります。従って、測定確度を高確度に保つためには、定期的に基準発振器の周波数を確度が保証 された標準周波数で校正することが必要です。

たとえ安定度の良い基準発振器を搭載していても,その校正した確度が低い値であれば,測定結果を校正した確度以上にはなりません。たとえば, 5×10^{-8} という確度の信号で,エージングレート 5×10^{-10} /dayの高安定度をもつ基準発振器を校正した場合,確度の変動は1日に 5×10^{-10} 以下と微少ですが,測定確度は 5×10^{-8} よりも良くなりません。つまり,このような校正方法では,せっかくの 5×10^{-10} /dayという高安定度の性能がいかされていないわけです。

また,この場合と逆に,安定確度が悪ければせっかくの高確度設定が意味のないものになります。 従って,基準発振器の安定度と確度は同程度に合わせることが,有効な校正方法といえます。

1ヶ月を越えて使用あるいは放置された場合は、次の校正容量に従って基準発振器の周波数を校正してください。

- (1) カウンタは室温25 \mathbb{C} ±5 \mathbb{C} の部屋で24時間以上通電して、十分予熱をしておきます。
- (2) 要求する確度以上の周波数標準器,標準電波受信機,またはカラーテレビのサブキャリア(NHKとテレビ朝日はルビジウム原子標準器にロックした信号を使用)を受信して,それにロックした信号を発生する標準信号発生器と,本器を図8-1のように接続します。
- (3) 標準信号発生器を1 GHzに設定します。
- (4) 本器をプリセット後に以下のように設定します。

入力チャネル:Input2

測定分解能 : 10 Hz以下

(5) 右側面板の内部基準調整穴から水晶発振器の校正用ポテンションメータを回しながら、本器の周波数値を読みとり、10 Hz分解能まで合わせます。水晶発振器がオプション01、02の場合は1 Hz分解能まで、オプション03の場合は0.1 Hz分解能まで合わせます。



図8-1 基準発振器校正の接続例

第9章 保管および輸送

この章では、MF2412B/MF2413A/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの手入れ方法および長期間にわたる保管ならびに再梱と輸送について説明します。

9.1	キャビ	ャビネットの清掃			
9.2	保管上	の注意	9-2		
	9.2.1	保管前の注意	9-2		
	9.2.2	推奨保管条件	9-2		
9.3	返却時の再梱と輸送				
	9.3.1	再梱	9-3		
	9.3.2	輸送	9-3		

9.1 キャビネットの清掃

清掃は、必ず電源を切って、電源プラグを抜いてから行なってください。 キャビネットの外側を以下の様に清掃してください。

- ・乾いた、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ ほこりやチリが付着し汚れがひどい時、ほこりの多い場所で使用した時、または長期保管する前には、 薄めた中性洗剤液を含ませた布で拭いてください。その後、乾いた、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ネジ等による取付け部品の弛みを発見した時には、規定の工具を使用して締めつけてください。

⚠ 注意

- 清掃は、必ず電源を切って、電源プラグを抜いてから行なってください。
- キャビネットの清掃にベンジン、シンナー、アルコールなどは、使用しないでください。

キャビネットの塗装をいためたり、変形、変色の原因となります。

9.2 保管上の注意

本機の長期保管に関する注意事項について説明します。

9.2.1 保管前の注意

- (1) 本器に付着したほこり、手垢(指紋)その他の汚れ、しみなどをふき取ります。
- (2) 下記の場所での保管は避けてください。
 - (1) 直射日光の当る場所, ほこりの多い場所
 - (2) 水滴の付着あるいは、水滴を生じさせるような高湿度の場所
 - (3) 活性ガスにおかされている場所または機器が酸化する恐れがある場所
 - (4) 下記に示す温湿度の場所:
 - ·温度......>70℃, <-20℃
 - ・湿度....... ≥90%

9.2.2 推奨保管条件

長期保管するときは、前項の保管前の注意条件を満たす他に、下記の環境条件の範囲内で保存することが望まれます。

- ・ 温度 0~30 ℃
- ・ 湿度 40 %~80 %
- ・ 1日の温湿度の変化が少ないこと

9.3 返却時の再梱と輸送

修理のため本器を当社へ返送する場合、次のことに注意してください。

9.3.1 再梱

最初にお届けした梱包材料をお使いください。他の梱包材料を使用する場合には、次の様にして梱包してください。

- (1) 本器をビニールなどで包みます。
- (2) 本器の各面に対して緩衝材料を入れるのに充分な大きさのダンボール、木箱またはアルミ製の箱を用意します。
- (3) 本器の各面に輸送衝撃を吸収するように緩衝材料を入れ、機器が箱の中で動かないようにします。
- (4) 箱の外側を梱包紐、粘着ケープまたは、バンドなどでしっかりと固定します。

9.3.2 輸送

できる限り振動を避けると共に、前頁の推奨保管条件を満たした上で、輸送されることをお奨めします。

付録

付録A	初期値/プリセット値一覧	A -1
付録B	性能試験記入表	B-1

付録A 初期値/プリセット値一覧

MF2412B/MF2413B/MF2414Bマイクロ波フリケンシカウンタの初期値/プリセット値一覧をリストします。

グループ	パラメータ	初期値/プリセット値
測定モード	測定モード	CW/CW
分解能	分解能	100 Hz/100 Hz
サンプルレート	サンプルレート	100 ms/100 ms
入力	入力コネクタ	Input1/Input1
	Input2インピーダンス	50 Ω/50 Ω
	Input2·1 MΩ系	On/On
	20 dbmATT	
周波数	周波数捕獲	Auto/Auto
	マニュアル周波数値	Fmax*/Fmax*
	計数方式	Fast/Fast
レベル	レベル捕獲	Auto/Auto
	マニュアル振幅弁別値	L0/L0
バースト	バーストモード	Freq/Freq
	バースト測定極性	Pos/Pos
	バースト幅	Wide/Wide
トリガ	トリガモード	Int/Int
	トリガ極性	Rise/Rise
	トリガディレイ値	Off/Off
ゲート	ゲート幅値	100 ms/100 ms
	ゲートエンド	Off/Off
テンプレート	テンプレート	Off/Off
	上限周波数值	Fmax*/Fmax*
	下限周波数值	0 Hz/0 Hz
	移動方向指示	Off/Off
オフセット	オフセット	Off/Off
	オフセット値	0 Hz/0 Hz
	更新モード	Off/Off
統計処理	統計処理	Off/Off
	抽出モード	Disc/Disc
	サンプル数	1/1
高速サンプル	高速サンプル	Off/Off
	サンプリング周期	1 ms/1 ms
	サンプル回数	2000/2000
メモリ	セーブ	全てクリア/(無効)
基準信号選択	基準信号選択	Auto/Auto
GPIB	アドレス	8/ (無効)
	トークオンリ	Off/(無効)
AUX	AUX	Off/Off
Intensity	Intensity	Bright/(無効)

Fmax*: MF2412Bの場合, 20 GHz MF2413Bの場合, 27 GHz MF2414Bの場合, 40 GHz

付録B 性能試験記入表

テスト場所:					レポートNO				
					日付				
					テスト担当者				
機器	名 MF2412B/Mi マイクロ波ご	F2413B/MF	2414B						
製造	īNo								%
電源	原周波数		Н	z					℃
ս.+- ≕-	1 末 · 至 ·								
符記	巴事項: ————————————————————————————————————								
				- New York					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
性能	 能試験使用機器	パワーメ・	-タ :						
		パワーセ	ンサ :						
		信号発生	器 :						
		その他	:			and the second s			V
性創	e試験名称: 連		対測定(Inp	ut1) 将	記事項:				
Γ					_		<u> </u>		
ŀ	測定周波数	600 MHz	1 GHz	10 GHz	20 GHz	26.5 GHz	30 GHz	40 GHz	
Ĺ	測定不確かさ								
性前	能試験名称: 連	E続波周波数	 換測定(Inp	ut2)	記事項: -		***************************************		
	測定周波数	10 Hz	100 Hz	1 MHz	10 MHz	100 MHz	500 MHz	1 GHz	
	測定不確かさ								
性前	と試験名称:^	バースト波ゴ	チャリア測象		#記事項:_ -				
	—————————————————————————————————————	600 MHz	1 GHz	10 GHz	20 GHz	26.5 GHz	30 GHz	40 GHz	
	測定不確かさ						i		
性負	と試験名称: バ	バースト幅派	 定	特	計記事項:	·			
ſ					_				1
	測定周波数	100 ns	1 us	10 us	100 us	1 ms	10 ms	100 ms	
	測定不確かさ								

索引

GPIBのケーブル接続 5-32

記号 Н Hold LED 3-3 [<], [>] 3-4 $[\land], [\lor] + - 3-4$ 1 [Burst] + - 3-4 [Enter] +- 3-4 IEEE488.2共通コマンド 5-6 [Freq] + - 3-4Input1 LED 3-3 [GW] + - 3-4 Input1入力コネクタ 3-3 [Hold]キー 3-3 Input2 LED 3-3 [Input] + - 3-4 Input2入力コネクタ 3-3 [Level] + - 3-4 [Local] + - 3-4 М [Meas Mode] + 3-3 Meas Mode LED 3-3 [Ofs] = 3-4 MF76互換リスト 5-30 [Preset] $\neq -3-4$ [Restart] $\neq -3-3$ 0 [Return to Meas] = 3-4 Overlapモード 4-29 [Stat] + - 3-4 [Sys] + - 3-4 R [TD] + - 3-4 Remote LED 3-4 [Temp] + - 3-4 [Trig] + - 3-4 S Setup LED 3-4 Α AC電源インレット 3-6 U AUX出力コネクタ 3-7 UNCAL 4-6 D Discreteモード 4-29 Frequency Acquisition LED 3-3 G GPIBアドレスの設定 4-33 GPIBインタフェースコネクタ 3-7 GPIBインタフェースファンクション 5-4 GPIBトークオンリ機能 4-33

索引

ア

アッテネータ 4-14 安全処置 2-3

1

インジケータ表示 4-31

オ

応用部品 1-5 オプション 1-4 オプション01の規格 1-12 オプション02の規格 1-12 オプション03の規格 1-13 オフセット 4-26

カ

ガードバンド係数 7-7 外部トリガ信号 4-25 外部トリガ入力コネクタ 3-7

丰

基準信号出力コネクタ 3-7 基準信号入力コネクタ 3-7

ケ

ゲーティング 4-22 ゲートエンド 4-22 ゲート幅 4-22

\Box

高速サンプル機能 4-35

++

サフィックスコード 5-5 サンプルプログラム 5-33 サンプルレート 4-15 残留誤差 1 6-5 残留誤差 2 6-5

シ

自己診断 4-3 システム 4-32 システム画面 4-13 周波数捕獲 4-19 周波数分解能 4-16 初期値/プリセット値一覧 A-1

t

セーブ 4-32 接地端子 3-6 設定画面 4-9

ソ

測定画面 4-5 測定モード 4-18

タ

ダイレクトキー 3-4

チ

直接計数 6-3

ツ

通常測定画面 4-5

テ

データ保存機能 4-36 デバイスメッセージ 5-2 デバイスメッセージリスト 5-10 テンキー 3-4 電源ラインスイッチ 3-6 テンプレート画面 4-8 テンプレート機能 4-31

\vdash

統計処理機能 4-27 動作原理 6-1 トリガ&ゲートエンド 4-25 トリガ誤差 6-7 トリガディレイ 4-22

ナ

内部基準信号 (10 MHz) 調整穴 3-5 内部トリガ 4-25

入力インピーダンス 4-14 入力切換 4-14

/\

バースト繰り返し周期 4-21 バースト測定モード 4-21 バースト幅 4-21 バーストパルス幅と最高周波数分解能 4-17 バーストモニタ画面 4-13

L

ヒューズ交換 2-9 ヒューズホルダ 3-6 標準規格 1-6 標準構成 1-4

フ

ファン 3-7

\wedge

ヘテロダインダウンコンバータ方式 6-4

ホ

ホールド 4-32

マ

マニュアル周波数値 4-19 マニュアル振幅弁別値 4-18

X

メニュー画面 4-9

ラ

ライントリガ 4-25

IJ

リコール 4-32 リスタート 4-32

レ

レシプロカル方式 6-4 レベル捕獲 4-18